ode	Taak			
	OPDRACHT VERKENNEN	4		RAPPORTERING/VERSLAG
1.1	Brainstormen		4.1	Feedback P&O 1 lezen
1.2	Taakstructuur opstellen		4.2	Inleiding
1.3	Verantwoordelijkheidsstructuur opstellen		4.3	Probleem Schetsen
1.4	Teamkalender opstellen		4.3.1	Probleem
1.5	Gantt chart opstellen		4.3.2	Oplossing
1.6	1ste vergaderverslag		4.4	Ontwerp en Materialen
1.7	Kostenraming opstellen		4.4.1	Ontwerpproces
1.8	Onderzoeken materialen		4.4.2	Materiaalselectie
1.9	Materiaalselectie		4.4.3	Solid Edge
			4.5	Elektronisch Circuit
	CAD MODEL		4.6	Programmeercode
2.1	3D modellen		4.6.1	LabView
2.	1.1 Jerrycan		4.6.2	Python
2.	1.2 Webcam		4.6.3	Raspberry PI
2.	1.3 Slang		4.7	Resultaten
	1.4 Motoren		4.7.1	Prototype
2.	1.5 Membraanpomp			Resultaten Demo
	1.6 Armen		4.8	Financieel rapport
2.	1.7 Platform		4.9	Mogelijke verbeteringen
2.	1.8 Printplaat		4.10	Besluit
	1.9 Waterflowsensor		4.11	Bibliografie
2.1	10 Powerbank			
2.2	Assemblage			
2.3	Technisch tekenen	 5		POWERPOINT LATEX
2.4	Stuklijst		5.1	Inleiding
	,		5.2	Probleem Schetsen
	BOUW		5.3	Ontwerp en Materialen
3.1	Coderen microcontroller		5.3.1	Ontwerpproces
3.	1.1 Brandlocalisatie			Materiaalselectie
3.	1.2 Beweging armen		5.5	Elektronisch Circuit
	1.3 Relatie brandlocalisatie - beweging van armen		5.6	Programmeercode
	1.4 Water spuiten		5.7	Resultaten
	1.5 Relatie juist gericht - water spuiten		-	Prototype
3.2	Communicatie met PC			Resultaten Demo
	2.1 Automatische werking		5.8	Financieel rapport
	2.2 Manuele override		5.9	Mogelijke verbeteringen
3.3	Testen van onderdelen en mogelijke aanpassingen		5.10	Besluit
	3.1 Detectie brand		5.11	Bibliografie
	3.2 Locatievaststelling brand		0.11	2.0.106.0.110
	3.3 Beweging arm 1 richting brand			
	3.4 Beweging arm 2 afstand brand	6		LABVIEW
	3.5 Spuitdruk	3	6.1	Sensoren
	3.6 Stoppen wanneer cilinders gevuld		6.2	Webcam
	J.O JEOPPEN Wanneer Chinacia gevala			
3.	In alkaar steken		6.3	I Marige code
	In elkaar steken Testen geheel		6.3 6.4	Overige code Handmatige override