机器人学——学习笔记9(Inverse Kinematics)

机械手臂 逆向运动学——Manipulator Inverse Kinematics

1. 引言: 手臂顺向运动学 Forward Kinematics (FK)

给予 θ_i (可计算出 $_{i-1}^iT$),求得 $\{H\}$ 或 WP 。

$$_H^WT=f(heta_1,\ldots, heta_i,\ldots, heta_n)$$

$$^{W}P = _{H}^{W}T^{H}P$$


2. 手臂逆向运动学 Inverse Kinematics(IK)

给予 $\{H\}$ 或 WP , 求得 θ_i 。已知末端位置,反算手臂各个关节的角度。

$$[heta_1,\ldots, heta_i,\ldots, heta_n]=f^{-1}(_H^WT)$$

3. 逆向运动学的求解

- 假设手臂有6Dofs;
- 6个未知的Joint Angles(θ_i 或者 d_i , $i=1,\ldots,6$)



{0} frame手臂基座, {6} frame末端

• 在 $_H^WT$ 中,取出含未知数的 $_6^0T$,16个数字:

$${}^0_6T = egin{bmatrix} {}^0_6R_{}_{3 imes 3} & {}^0P_{6\;org\,_{3 imes 3}} \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 imes 4} = egin{bmatrix} {}^{|} {}^0_1\hat{X}_6 & {}^0\hat{Y}_6 & {}^0\hat{Z}_6 & {}^0P_{6\;org} \ | {}^0_1 & | {}^0_2 & | {}^0_3 & {}^0_4 & {}^0_4 & {}^0_4 \end{pmatrix}_{0}$$

9个未知数代表旋转,3个未知量代表第{6}frame相对于{0}frame的位置

其中旋转矩阵中, 9个数字, 有6个条件:

- 两两垂直;
- 单位向量;

所以在求解过程中:

• 12个 Nonlinear Transcendental Equations (非线性超越方程组) 方程式;

• 6个未知数,6个限制条件;

4. 几个求解概念

- Reachable Workspace 可达工作空间
 - 。 手臂可以用一种以上姿态到达的位置;
- Dexterous Workspace 灵活工作空间
 - 。 手臂可以用任何的姿态到达的位置;
 - 。 是RW的子集合;


EX: 2Dof 机械手臂 , 其中 $l_1 > l_2$;



蓝色圈区域都是Reachable Workspace

蓝色空间内任何一点,只有两个姿态可以到达,这种情况下不存在Dexterous Workspace;


EX:2Dof 机械手臂,其中 $l_1=l_2$;




蓝色是Reachable Workspace,其中原点是任何姿态都可以到达的位置,是 Dexterous Workspace

• Subspace ——手臂在定义头尾的T所能到达的变动范围

EX: A RP Manipulator —— 2Dof, Variables:(x,y)





求 $_{2}^{W}T$ (frame{2}相对于世界坐标)

$${}^0\hat{Z}_2 {}^0P_{2\;ORG} \ {}^0Z_2 {}^0Z_2 \ {}^0Z_2 \ {}^0Z_2 \ {}^0Z_2 \ {}^0Z_2 {}^0Z_2 \ {}^0Z_2$$

可以发现,该手臂,如果位置(x,y)决定了,其方向只与x,y有关,**所以方向有<u>唯一解</u>**。所以其他不满足该形式的位置,手臂均无法到达,会存在求解冲突。

5. 多重解


- 解读数目:由于式非线性超越方程组,6未知数、6方程式不代表具有唯一解;
- 是由Joint数目和Link的参数所决定;

Ex:A RRRRR manipulator

a_i	解的数目
$a_1 = a_3 = a_5 = 0$	≤ 4
$a_3=a_5=0$	≤ 8
$a_3 = 0$	≤ 16
$\boxed{ All \ a_i \neq 0 }$	≤ 16

解的数目,与杆件几何的offset有很大关系e

- 用一个实例来看会比较清楚;
- EX: PUMA (6 Rotational Joints)



PUMA 机械臂

- 针对特定工作点,有8组解,下面进行详细分析 (4x2=8组)
- 前三轴,有4种姿态:
 - 。 可以发现, 前三轴基本可以决定"腕"的空间位置。




• 每一个姿态中,具有2组手腕转动姿态:


$$\circ$$
 $heta_4^{'} = heta_4 + 180^{\circ}$

$$\circ \ \ \theta_5^{'} = -\theta_5$$

$$\circ$$
 $heta_6' = heta_6 + 180^\circ$

- P.S. 若手臂本身有几何限制,并非每一种解都可以运作。
- 一般6DOFs手臂的形式如下 (帮助理解)






第五个是爪子的上下摆动




第六个自由度

可以发现, 当第五个摆角为0°时, 第四个和第六个同轴。

• 前三轴决定到达位置; (双解特性)





• 特定位置只有单一解:




• 后三轴也具有多解性:




4轴转180度具有相同末端姿态

PUMA机械臂有8组的原因,是手臂的第二杆件存在侧移,侧移之后在左右两侧多了两个选择,所以一共是2x4=8组解。

5.1 多重解的选择方式




- 选择方式一:选择下一个瞬间离目前状态最近的解:
 - 。 速度最快
 - 。 最节能
 - 0 ...



从A到B,选择上面姿态最快且节能

• 选择方式二:避障原则



5.2 求解方法

- 1. 解析法 Closed-form solutions
- 用代数Algebraic或几何Geometric方法
- 2. 数值法 Numerical solutions 六个方程,六个未知数

目前大多数机械手臂,设计成具有解析解:

• Pieper's solution: 相邻三轴相交一点(后三轴)