缺陷分析报告 - big_defect

1. 基本信息

检测组	big_defect	
总图像数	20	
缺陷图像数	20	
缺陷位置总数	52	
分析时间	2025-05-05 23:57:55	

2. 缺陷位置分析

分布概况:缺陷主要集中在2个区域,整体分布非常集中。

主要聚类:最大的聚类区域位于坐标(0.609, 0.498)附近,包含47个缺陷点,占总缺陷的90.4%。

离散缺陷:存在少量离散缺陷点(2个,占比3.8%),这些点未形成明显聚类。

缺陷位置分析报告 - big_defect




图1. 缺陷位置分布热图(颜色越亮表示缺陷出现频率越高,绿色圆点表示聚类中心)

2.1 聚类分析结果

聚类数量: 2

最大聚类包含: 47个缺陷

前3个聚类:

聚类ID	中心位置	半径	缺陷数量
聚类 1	(0.61, 0.50)	0.406	47
聚类 2	(0. 19, 0. 57)	0.066	3

3. 区域特征统计分析

区域划分: 8×8 (图像被均匀划分为64个区域)

统计区域总数: 0

各区域亮度均值的平均值: 137.54(图像整体亮度水平)

各区域纹理复杂度方差的平均值: 2101.58 (图像整体纹理复杂度)

各区域边缘密度的平均值: 0.0098 (图像整体边缘特征强度)

3.1 原图纹理异常分析

(基于热图选择异常区域,在原图上进行纹理特征分析)

特征	异常区域	正常区域	差异率
区域数量	24 (37.5%)	40 (62.5%)	_
亮度均值	74. 24	175. 52	-57.7%
纹理复杂度方差	1090.54	2708. 20	-59.7%
边缘密度	0. 0174	0.0052	+234.9%

3.2 异常区域特征解读:

异常区域亮度明显低于正常区域(差异57.7%),表明可能有暗区缺陷。 异常区域纹理复杂度明显低于正常区域(差异59.7%),表明可能有纹理缺失或平滑区域。 异常区域边缘密度明显高于正常区域(差异234.9%),表明存在明显边缘或轮廓特征。

3.3 综合分析:

异常区域与正常区域存在显著差异,很可能存在实际缺陷。

3.4 图像区域特征分布




图2. 基于原始图像的区域特征直方图(显示不同区域的亮度、纹理复杂度和边缘密度分布)

直方图解释:

- 1. 亮度分布直方图: 用于区分亮度异常导致的缺陷,如过曝、过暗或局部高反差区域。其中绿色表示实际正常区域的亮度分布,红色表示实际异常区域的亮度分布
- 2. 纹理复杂度分布直方图:用于区分纹理异常导致的缺陷,如纹理断裂、杂乱或缺失。其中绿色表示实际正常区域的纹理复杂度分布,红色表示实际异常区域的纹理复杂度分布
- 3. 边缘密度分布直方图:用于识别边缘异常,如裂纹、划痕或轮廓缺失等几何特征缺陷。其中绿色表示实际正常区域的边缘特征分布,红色表示实际异常区域的边缘特征分布
- 注: 颜色划分是基于热图检测结果确定的,而非人工设定的阈值。横坐标表示特征值,纵坐标表示出现频率。

4. 缺陷类型分析




图3. 缺陷类型分布饼图

主要缺陷类型:中度缺陷

缺陷类型分布:

主要类型	缺陷数量	样本数量	详细类型
严重损坏	7	6个样本	(包括:0个裂缝,4个大缺口)
中度缺陷	17	13个样本	(包括: 2个划痕, 10个小缺口, 8个大面积缺陷)
轻度异常	7	1个样本	(包括:5个小面积异常,2个大面积异常)
轻微污染	21	0个样本	(包括: 21个小面积污染, 0个大面积污染)

5. 分析结论

5.1 缺陷分析结论

- 1. 缺陷集中在2个区域,主要区域占比94.0%,表明可能存在多个工艺缺陷点
- 2. 样本中存在严重损坏类型的缺陷(占比30.0%),如大缺口、划痕、小缺口同时还存在较多的中度缺陷类型缺陷(占比25.0%),表明生产过程中可能存在多种问题
- 3. 图像边缘密度较低(0.0098),表明检测对象表面较为平滑,缺陷可能以颜色或亮度异常为主

5.2 改进建议

- 建议分别检查这几个区域的生产工艺,寻找共性问题
- 可能需要检查多个工序或多个加工单元
- 建议立即停机排查,检查加工设备和模具状态
- 对设备进行维护保养,消除可能的异常振动或过载

- 检查原材料质量是否符合要求
- 同时关注中度缺陷类型缺陷的成因,可能需要多方面改进
- 建议检查材料成分和加工温度控制

注:本报告中的分析结论和建议基于当前样本数据,实际生产问题可能更为复杂,请结合具体情况进行判断。