# Urządzenia peryferyjne

Autor: Tymon Tobolski (181037) Jacek Wieczorek (181043)

 $\label{eq:prowadzqcy:} Prowadzqcy:$  Dr inż. Jacek Mazurkiewicz

Wydział Elektroniki III rok Pn 8.15 - 11.00

### 1 Cel laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z zasdą pracy i obsługą skanera płaskiego. W tym celu wykorzystana została biblioteka WIA 1.0 i język programowania C#

### 2 Parametry skanowania

Poza samym zeskanowaniem obrazu, udało nam sie również zmeiniać podstawowe parametry skanowania, takie jak:

- czarnobiałe lub kolorowe
- rozdzielczość (DPI)
- kontrast
- jasność

#### 2.1 Rozdzielczość

DPI (dots per inch) - liczba plamek przypadająca na cal, używane jako miara rozdzielczości drukarek, ploterów, skanerów itp.

#### 2.2 Kontrast

TODO

#### 2.3 Jasność

TODO

# 3 Implementacja


Program do obsługi skanera płaskiego napisany został w języku C# z wykorzystaniem biblioteki WIA 1.0 .

W celu wyboru urządzenia skanującego skorzystaliśmy ze standardowego okna dialogowego dostepnego w bibliotece.

```
1 private bool chooseDevice()
       trv
       {
            Scanner = Dialog1. ShowSelectDevice(WIA. WiaDeviceType. ScannerDeviceType, true, true);
            if (Scanner != null) return true;
       catch (Exception ex)
            //Message
11
       return false:
     Do inicializacji urządzenia i określenia parametrów skanowania:
   private void InitializeITEM()
        Object Object1 = null;
       Object Object2 = null;
       Int32 DPI = Convert.ToInt32(textBox1.Text) ;
6
       Int 32\ C = Convert. To Int 32 (text Box 2. Text);
       Int32 B = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
       try
       {
            Object1 = (Object)WIA_IPS_CUR_INTENT. ToString(); // "6146";
            if (radioButton1. Checked)
                Object 2 = (Object) WIA_INTENT_IMAGE_TYPE_COLOR; //WIA_INTENT_IMAGE_TYPE_GRAYSCALE;
                Object2 = (Object)WIA_INTENT_IMAGE_TYPE_GRAYSCALE;
16
            Scanner.Items[1].Properties.get_Item(ref Object1).set_Value(ref Object2);
            Object1 = (Object)"6147";
            Object2 = (Object)DPI; //rozdzielczosc
            Scanner.Items[1].Properties.get_Item(ref Object1).set_Value(ref Object2);
            Object1 = (Object)"6148";
Object2 = (Object)DPI;
            Scanner.Items[1].Properties.get_Item(ref Object1).set_Value(ref Object2);
26
            Object1 = (Object)(WIA_IPS_FIRST + 9).ToString();
            Object2 = (Object)C; //kontrast
            Scanner.Items[1].Properties.get_Item(ref Object1).set_Value(ref Object2);
            Object1 = (Object)(WIA_IPS_FIRST + 8). ToString();
            Object 2 = (Object)B; //jasnosc
            Scanner.Items[1].Properties.get_Item(ref Object1).set_Value(ref Object2);
       catch
36
            //Message
        Object1 = null;
       Object2 = null;
   }
```

### Proces skanowania: $$\label{eq:linitialize} \begin{split} & \operatorname{InitializeITEM}\left(\right); //inicjuje \ ustawienia \ skanera \\ & \operatorname{Img} = \left(\operatorname{ImageFile}\right)\operatorname{Dialog1.ShowTransfer}\left(\operatorname{Scanner.Items}\left[1\right], \ \text{wiaFormatBMP}, \ \mathbf{true}\right); \end{split}$$ imageBytes = (byte[])Img.FileData.get\_BinaryData(); MemoryStream ms = **new** MemoryStream(imageBytes); Image image = Image.FromStream(ms); pictureBox1.Image = image; Zapis obrazu do pliku: private void button2\_Click(object sender, EventArgs e) 2 { if (pictureBox1.Image != null) FileStream file = File.OpenWrite("d.bmp"); file.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length); file.Close(); MessageBox.Show("zapisano"); } }

#### Przykładowe okno programu:



Rysunek 1: Przykładowe okno porgramu

# 4 Wnioski

Napisanie programu do obsługi skanera płaskiego w wykorzystaniem biblioteki WIA nie jest zadaniem trudnym. Jedynym problemem z jakim spotkaliśmy się podczas implementacji było znalezienie odpowiednich wartości stałych by ustawić parametry skanowania.