

过程设备机械设计基础

----剪切与扭转

主讲: 付 尧

电话: 64252096

email: fuyao@ecust.edu.cn

学习资料及论坛: www.chenjj.org

主要内容


- 5.1 剪切构件的受力和变形特点
- 5.2 剪切和挤压的强度计算
- 5.3 扭转的概念和扭矩的计算
- 5.4 薄壁圆筒扭转时的剪应力
- 5.5 实心圆轴扭转时的应力与变形
- 5.6 圆轴扭转时的强度和刚度条件

剪切的工程实例















剪切的工程实例




剪切的工程实例


铆钉连接



螺栓连接




销轴连接



剪切的工程实例

平键连接




焊接连接




榫连接

- 剪切:作用于构件上的外力使得 构件发生错动的现象。
- 受力特点: 合力大小相等、方向相反、作用线距离很小。
- 变形特点:位于两力之间的截面发生相对错动。







破坏形式:

- ▶ 剪切破坏:沿剪切面的 破坏,m-m面。
- 济压破坏:与钢板在相互接触面上因挤压而产生变形。

◆ 剪应力的计算及强度条件:

横截面上的内力:剪力F


假设剪力F在截面上均匀分布

强度条件:
$$\tau = F_A \leq [\tau]$$

其中: [τ]= τ_b/n

对塑性材料: [τ]=(0.6~0.8)[σ]

对脆性材料: [τ]=(0.8~1.0)[σ]




◆ 挤压应力计算及强度条件:

假设挤压应力在截面上均匀分布,

强度条件为: $\sigma_{jy} \leq [\sigma_{jy}]$ 其中: $\sigma_{jy} = F/A_{jy}$

$$\left[\sigma_{jy}\right] = (1.7 - 2.0)[\sigma]$$





◆ 挤压面的面积计算

(1) 当接触面为圆柱面时,挤压面积 A_{jy} 为<u>实际接触</u>面在直径平面上的投影面积。


$$A_{jy}$$
=dh

(2) 当接触面为平面时, *A_{jy}*为<u>实际</u>接触面积。






例 求销钉的剪切面积和挤压面积




销钉的挤压面面积 A_{bs} =?



$$A_{bs} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

例 冲床的最大冲力F = 400kN,冲头材料的许用应力 $\left[\sigma_{jy}\right] = 440 MPa$,被剪切钢板的剪切强度极限 $\tau_b = 360 MPa$,求圆孔最小直径 和钢板的最大厚度。



根据挤压条件:

$$\sigma_{jy} \leq [\sigma_{jy}]$$

$$\sigma_{jy} = \frac{4F}{\pi d^2} \leq \left[\sigma_{jy}\right]$$

由此可得: d≥34mm

根据剪切条件:

$$\tau \geq \tau_b$$

$$\tau = \frac{F}{\pi d t} \ge \tau_b$$


挤压面

剪切面

由此可得: *t* ≤10.4mm

该冲床在最大载荷作用下所能冲剪的圆孔最小直径为34mm,所能冲剪钢板的最大厚度为10.4mm。

例 已知M=720N.m, D=50mm, 选择平键, 并校核强度。



- 1) 查机械设计手册,选出平键的宽度b=16mm, 高度 h=10mm, 长度L=45mm, [τ]=110MPa, [σ_{jy}]=250MPa
- 2) 求外力

$$\sum M_0 = 0$$
 $M - P \cdot \frac{D}{2} = 0$ $P = \frac{2 \times 720}{5 \times 10^{-3}} = 28800N$

3) 剪切强度校核:

$$\tau = \frac{Q}{A} = \frac{28800}{16 \times 45} = 40MPa < 110MPa$$

4) 校核挤压强度:

$$\sigma_{jy} = \frac{P_{jy}}{A_{jy}} = \frac{28800}{5 \times 45} = 128MPa < 250MPa$$

5) 校核结果:由于键所受的剪应力和挤压应力均小于许用值,故所选用的平键合适。



汽车传动轴



汽车方向盘



丝锥攻丝

什么是扭转变形?


扭转变形是指杆件受到大小相等,方向相反且 作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用,使杆件的横 截面绕轴线产生转动。

受扭转变形杆件通常为轴类零件,其横截面大都是圆形的。

扭力矩和电机功率间的关系:

$$m = 9.55 \times \frac{P}{n}$$
 式中: m-KN.m P-KW n-r/min(rpm)


扭转时的内力——扭矩T




右手螺旋法则

右手拇指指向背离截面方向为正(+),反之为负(-)

已知轴的转速为n=300rpm,主动齿轮A输入功率 P_A =50kW,从动齿轮B和C的输出功率分别为 P_B =30kW, P_C =20kW,求轴上截面1-1,2-2处的内力。





变形特点:

- 1.周向线各自绕圆筒轴线转过一定角度,转过角度不同,圆筒大小形状不变。
- 2. 纵向线成螺旋状,微体变成平行四边形。

剪应变(γ): 由于错动而产生的转动角。

相对扭转角(Φ): 两截面发生相对转动的角度。

薄壁圆筒扭转变形时横截面内只有剪应力的作用。


剪应力互等定律

力偶平衡条件:

$$(\tau'tdx)dy = (\tau tdy)dx$$


从而有:


$$\tau = \tau'$$



剪应力互等定律:在单元体相互垂直的两个面上,垂直于公共邻边剪应力数值相等,而他们的方向或指向邻边或背离邻边。

剪切试验:剪切虎克定律





• 剪切虎克定律: $\tau = G\gamma$


$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

薄壁筒扭转时的应力和变形

$$\mathbf{m} = \int_{A} r\tau dA = \tau \int_{0}^{2\pi} tr^{2} d\theta = 2\pi r^{2} t\tau$$




$$\tau = \frac{m}{2\pi r^2 t}$$




• 剪应变

$$\gamma \approx tg\gamma = \frac{rd\theta}{dx} \approx r\frac{\phi}{l}$$



刚性平面假设:变形前为圆形截面,变形后仍保持为同样大小的圆形平面且半径仍为直线。



半径为p处的剪应变为:


$$\gamma_{\rho} = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

一) 变形几何方程 半径为p处的剪应变:

$$\gamma_{\rho} = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

二)物理方程

$$\tau_{\rho} = G \gamma_{\rho}$$



三) 静力平衡关系 截面的极惯性矩段

$$T_n = \int_A \rho \, \tau_\rho dA = \int_A \rho G \rho \, \frac{d\phi}{dx} \, dA = G \frac{d\phi}{dx} \left(\int_A \rho^2 dA \right)$$

因此可得到

$$T_n = G \frac{d\varphi}{dx} I_{\rho}$$

$$\tau_{\rho} = G\gamma_{\rho} = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

剪应力:

$$\tau_{\rho} = \frac{T_{\rho}\rho}{I_{\rho}}$$

最大剪应力:

$$\tau_{\text{max}} = \frac{T_n}{W_o}$$

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{T_n}{GI_{\rho}}$$
称为抗扭刚度

$$W_{\rho} = \frac{I_{\rho}}{\rho_{\text{max}}}$$

抗扭截面模量

四) 极惯矩和抗扭截面模量的计算

a. 实心圆轴

$$I_{\rho} = \int_{A} \rho^{2} dA = \int_{0}^{D/2} \rho^{2} 2\pi \rho d\rho = \frac{\pi}{32} D^{4}$$

$$W_{\rho} = \frac{\pi D^3}{16}$$

b. 空心圆轴:

$$I_{\rho} = \int_{A} \rho^{2} dA = \int_{d/2}^{D/2} \rho^{2} 2\pi \rho d\rho = \frac{\pi}{32} \left(D^{4} - d^{4} \right)$$

$$W_{\rho} = \frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \alpha^4 \right)$$

5.6 圆轴扭转时的强度和刚度条件

• 强度条件:
$$au_{\max} = \frac{T_n}{W_{\rho}} \leq [\tau]$$


对于圆轴:

$$W_{\rho} = \frac{\pi D^3}{16} \quad \Rightarrow \quad D \ge \sqrt[3]{\frac{16T_n}{\pi [\tau]}}$$

• 刚度条件:

$$\phi_{\text{max}} \leq [\phi] \implies \phi_{\text{max}} = \frac{T_n}{GI_{\rho}} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\phi]$$

例 已知n=300rpm,N_A=400Kw,N_B=120Kw,N_C=120Kw,N_D=160Kw刚性实心圆轴,[τ]=30MPa,[φ]=0.3 ⁰/m,G=80MPa, 试设计轴径D



1 求扭矩:
$$m_A = 9.55 \frac{N_A}{n} = 9.55 \frac{400}{300} = 12.74 \text{KN.m}$$

$$m_B = m_C = 3.82 KN.m$$
 $m_D = 5.10 KN.m$

2 求内力:


$$T_{1-1} = -3.82KN.m, \quad T_{2-2} = -7.64KN.m \quad T_{3-3} = 5.10KN.m$$

3根据强度条件:

$$D \ge \sqrt[3]{\frac{16T_{2-2}}{\pi[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 7640}{\pi \times 30 \times 10^6}} = 0.109m$$

4 根据刚度条件: D=0.117m $\phi_{\text{max}} = \frac{T_n}{GI_{\rho}} \cdot \frac{180}{\pi} \le [\phi]$ 取两者中的大值,说明设计中刚度是主要的因素。


例2: 阶梯轴 d_1 =40mm, d_2 =70mm,轮3的输入功率30kW,轮1的输出功率为13kW,轴转速为200rpm,轴材料的[τ]=60MPa,G=8×10⁴MPa,许用扭转角[ϕ_0]=2°/m,试校核轴的强度和刚度



解:

$$m_{1-1} = 9.55 \frac{N_1}{n} = 9.55 \frac{13}{200} = 0.62 kN.m$$

$$m_{2-2} = 9.55 \frac{N_3}{n} = 9.55 \frac{30}{200} = 1.43 kN.m$$



$$\tau_1 = \frac{m_1}{W_{o1}} = \frac{620}{0.2 \times 0.04^3} = 49.3 MPa$$

$$\tau_2 = \frac{m_2}{W_{o2}} = \frac{1430}{0.2 \times 0.07^3} = 21.2 MPa$$

扭转变形:

$$\phi_1 = \frac{m_1}{GI_{o1}} \times \frac{180}{\pi} = \frac{620}{8 \times 10^4 \times 0.1 \times 0.04^4} \times \frac{180}{\pi} = 1.73$$

$$\phi_2 = \frac{m_2}{GI_{\rho 2}} \times \frac{180}{\pi} = \frac{1430}{8 \times 10^4 \times 0.1 \times 0.07^4} \times \frac{180}{\pi} = 0.44$$

经校核:该轴所有截面的剪应力均小于许用剪应力,以及所有截面的扭转变形均小于许用值,因此该轴的强度和刚度均满足使用要求。

课后作业

5-2

5-5

5-8

5-12