



2.5 过滤设备及选型

- 2.5.1 真空过滤机
- 2.5.2 加压过滤机
- 2.5.3 离心过滤机
- 2.5.4 过滤机的选型






2.5.1 真空过滤机

- ▶ 在真空过滤中,以转鼓过滤机应用最为广泛,其常用真空度为 0.052MPa
- 在转鼓的上方往往配备報—带式压榨脱水装置,以降低滤饼的含湿率,提高滤饼的强度,使滤饼更易从滤布上卸除。此外,受压榨的滤饼不易产生裂纹,减少了真空损失
- ▶ 辊—带式压榨属于二维压榨








2.5.1 真空过滤机

回转真空过滤机工作过程示意



1—转筒;2—滤饼;3—割刀;4—分配头;5—吸走滤液的真空凹槽; 6—吸走洗水的真空凹槽;7—通人压缩空气的凹槽;1—过滤区;Ⅱ—洗涤脱水区;Ⅲ—卸渣区






加压过滤

- ▶ 板框式和厢式压滤机在加压过滤机中以适应性最广而著称,其中,厢式压滤机的过滤压通常为300-500kPa
- ▶ 有些厢式压滤机配备有橡胶压榨隔膜,用来给滤饼脱水。使隔膜膨胀的介质可以是压缩空气(0.7MPa以下时使用),也可以是水(0.7MPa以上时使用)。隔膜的压榨寿命达7万次。这种压榨属于一维压榨



板框压滤机

▶ 通过直接给悬浮液加压,迫使其穿过过滤介质来实现过滤的目的。其历 史最久且已有超过100种以上的结构,最为常见的是板框式压滤机。






2.5.2 加压过滤机


板框压滤机

> 结构:由交替排列的滤板、 滤框与夹于板框之间的滤 布叠合组装压紧而成。板 框数可灵活调节。组装后, 在板框的四角位置形成连 通的流道,由机头上的阀 门控制悬浮液、滤液及洗 液的进出。





板框压滤机的过滤操作




过滤阶段悬浮液从通道进入滤框,滤液在压力下穿过滤框两边的滤布、 沿滤布与滤板凹凸表面之间形成的沟道流下,既可单独由每块滤板上 设置的出液旋塞排出,称为明流式;也可汇总后排出,称为暗流式。



2.5.2 加压过滤机

洗涤液由洗涤板上的通道进入 其两侧与滤布形成的凹凸空间, 穿过滤布、滤饼和滤框另一侧 的滤布后排出。洗涤液的行程 (包括滤饼和滤布)约为过滤终了 时滤液行程的2倍,流通面积为 其1/2,故洗涤速率约为过滤终 了速率的1/4。

板框压滤机的洗涤操作




▶ 洗涤终了,可引入压缩空气使滤饼脱湿后,再拆开过滤机卸出滤饼,结束一次过滤操作。然后清洗、整理、重新组装、准备下一次操作。



板框压滤机

板框式压滤机主要用于含固量较多的悬浮液过滤。滤板和滤框可为铸铁、碳钢、不锈钢、塑料及木材等,聚乙烯和聚丙烯是目前较为广泛使用的材料。



▶ 常用规格的板框的厚度25~60mm, 边框长0.2~2.0m, 框数由数个至上百个不等。板框压滤机的操作压强一般在0.3~1.0MPa。

优点:结构简单、紧凑,过滤面积大并可承受较高的压差。

缺点: 间歇操作, 装、折、清洗时间较长, 劳动强度大, 生产效率较低。





2.5.2 加压过滤机

连续压滤机结构

□ 连续压滤机主要由加压单元、控制分配头系统、转鼓、预涂单元室、 过滤单元室、烘干单位室、卸料部件、传动系统、框架等部件组成。









连续压滤机特点

- ▶ 压滤机可以进行预涂处理,相当于滤饼过滤,过滤精度高;
- ▶ 压滤形成的滤饼可以进行烘干处理,避免造成现场污染,环保性能 优良;
- ▶ 压滤机结构紧凑,占地小,一次性投资低,运行成本低;
- ▶ 压滤机连续运行,现场操作劳动强度小。



2.5.3 离心过滤机

定义: 离心过滤是将料液送入有孔的转鼓并利用离心力场进行过滤的过程,以离心力为推动力完成过滤作业,兼有离心和过滤的双重作用。离心过滤一般分为滤饼形成、滤饼的压紧和滤饼压干三个阶段,但是根据物料性质的不同,有时可能只需进行一个或两个阶段。

原理:以间歇离心过滤为例,料液首先进入装有过滤介质的转鼓中,然后被加速到转鼓旋转速度,形成附着在鼓壁上的液环。粒子受离心力而沉积,过滤介质阻止粒子的通过,从而形成滤饼



2.5.3 离心过滤机

三足离心过滤机



- 三足离心机,又称三足式离心机, 因为底部支撑为等分三角形的三个 柱脚而得名。
- 三足式离心机是为了克服上悬式离心机较高的缺点而研制的,适用场合类似上悬式。
- ▶ 针对纺织革命中的棉布脱水,1836年出现了最早的三足离心机。此后一百多年来,三足式离心机形成了十几个系列共计一百多种规格产品,完全覆盖了分离市场。但其分离效率为卧式螺旋卸料过滤离心机1/3~1/4



2.5.3 离心过滤机

卧式刮刀卸料离心机





图 3-42 刮刀卸料离心机 1. 机座 2. 机壳 3. 轴承 4. 轴 5. 转数体 6. 底板 7. 拦液板 8. 油缸 9. 刮刀 10. 加料管 斜槽 12. 振动器^{dqs.c}

- ▶ 卧式刮刀卸料离心机是连 续运转、间歇操作的过滤 式离心机
- 可在全速下加料、过滤及 卸饼连续操作,克服立式 离心机不能连续操作缺点
- 主要适用于滤浆固相浓度 大于25%、颗粒大于10μm、 液相粘度10-2Pa·s




2.5.3 离心过滤机

螺旋卸料过滤离心机



螺旋卸料过滤离心机适用于0.2μm颗粒占大多数、固相含量大于40%的滤浆,滤液固相物含量较大,往往需进一步澄清或重新进人生产循环。该机的主要缺点是滤饼洗涤效率不高和固相受到粉碎作用。





工艺要求

- (1) 处理量, 石膏浆液, 旋流器-带式真空过滤机
- a. 大量, 选连续式, 如转鼓真空过滤机、水平带式真空过滤机等
- b. 中量, 选卧式螺旋卸料离心过滤机等
- c. 少量, 选间歇式, 如容器型加压过滤机。
- (2) 处理目的, 获得固相、液相中的零种、一种或两种
- a. 产品为固相,则应选滤饼含湿率满意的过滤机,青海盐湖提钾。
- b. 产品为液相,选滤液中的固含量低、液相未达到饱和的过滤机,以免结晶堵塞滤布和管线,如乙烯循环油脱焦粉。
- c. 液相产品中的含固量要求,决定着应采用滤饼过滤还是介质过滤,加 氢原料油过滤器



工艺要求

(3) 固相的洗涤和脱水

滤饼必须洗涤,宜选水平滤面的过滤机,如水平带式真空过滤机和立式压滤机等,如手工制作黄豆浆。<mark>固相的含湿率尽量低时</mark>,选具有压榨功能的过滤机,如油菜籽和桐梓压榨制油

(4) 滤饼的压缩性和剥离性等滤饼性质

比阻与压力无关的非压缩性滤饼,选加压式过滤机,如生石灰制熟石灰浆液。可压缩性滤饼,滤饼的比阻随压力的升高而呈指数关系增大,提高过滤压力反而降低过滤速度,如污水处理场活性污泥,应选真空过滤机,或选能进行薄饼过滤的加压过滤机



2.5.4 过滤机的选型

工艺要求

(5) 与过滤前道和后道工序的组合

过滤后干燥,对滤饼的含湿率有要求。过滤前是反应器或结晶器,需要考虑过滤精度及循环与否。

(6) 药剂的使用

表面活性剂能降低液体的表面张力,能促进滤饼的脱水。pH值可调节滤浆的酸碱度,调控固体颗粒的悬浮状态。尤其在添加絮凝剂之前,必须先调节pH值。絮凝剂和凝结剂用来使众多的微小颗粒形成絮团,以加速沉降和提高过滤速度。这些药剂的混合装置和添加方式,也应选择合适



工艺要求

(7) 设备的可靠性和空间利用率

对设备使用者的操作经验应进行总结和归纳;对使用的大型过滤机应 建立数据库。如新过滤机需安装在现有厂房中,就应考虑其空间高度和占 地面积及进出料部位的方位和高度

(8) 特殊要求

指滤浆的放射性、毒性、挥发性及易燃易爆性所带来的要求,如核岛 高放射性固体颗粒的过滤。通常用密封操作、充氮气等方法来解决。









2.5.4 过滤机的选型

固相性质

- (1) 化学组成, 滤浆的化学组成、毒性及放射性, 以便预测pH值、溶剂、温度、压力的变化所引起的反应
- (2) 固相质量浓度,固粒体积分数超过1%,选滤饼过滤机;小于0.01%, 选澄清过滤器;大于0.01%但小于1%,浓缩或澄清预处理;固粒超过 50%,不应选板框压滤机或叶滤机,而应选用转鼓真空过滤机,且应 降低转鼓的浸液率和进料量。
- (3) 颗粒的尺寸分布,颗粒的尺寸及其分布,对滤浆的过滤性和沉降性有明显影响,许多分离设备的最佳效率都是在有限的尺寸范围内获得的



固相性质

(4)颗粒的密度、形状、强度,沉降性取决于颗粒和液体间的密度差

颗粒形状影响比表面积和压实密度。针状颗粒比团状颗粒有较低的压力降,盘形颗粒的洗涤和脱水较难,高剪切力可使细胞性颗粒破裂。单颗粒的机械性能测试,如英国伯明翰大学张志斌教授

(5)颗粒的溶解性、磨蚀性

在过滤饱和与近饱和溶液时,温度一降低就会析出晶核或结晶,它们可能堵塞进料管道和过滤介质,因而在过滤过程中需加以保温或加热。



2.5.4 过滤机的选型

固相性质

(6) 颗粒的磁性、表面性质

当颗粒对磁场有反应时,可选用磁分离设备,如高梯度磁过滤机。颗粒的表面性质影响其分散状态;表面的亲/疏水性的改善能促使颗粒的絮凝;颗粒的表面电性影响对絮凝剂的吸附。

(7) 密闭性,满足良好生产规范GMP(Good Manufacturing Practice)

在处理有化学反应性、毒性和放射性物质时,或要求呈无菌状态时,均 要求进行密闭操作。在排料之前,先用氮气净化设备;氮气净化后,须 防止空气凝结在设备内及氮源中



液相性质

(1)化学组成

液相的化学组成会影响颗粒的分离性,腐蚀性决定了设备和过滤介质 的材质

(2) 密度、温度、黏度

温度上升,液体黏度约呈指数降低,既提高流动性,又不易结晶。例 如叶滤机简体外侧设置加温夹套。但对热敏性物质要仔细控制温度

(3) pH值

液体pH值对絮凝效果颇有影响。添加絮凝剂,先要调整滤浆酸碱性(4)密闭性

处理挥发性、有毒性、易燃性及无菌性物质,应密闭操作。真空过滤设备尤其重要,应防止这些物质在过滤介质下流方向,或是在真空管线及 泵中产生蒸汽



2.5.4 过滤机的选型

按滤饼形成速度料浆过滤性分五类

- (1)过滤性良好的滤浆:矿石细粒、石英砂、结晶物及煤浆等,在数秒内形成较厚滤饼,选内部加料型转鼓真空过滤机、水平带型真空过滤机等
- (2)过滤性中等的滤浆, 淀粉、磷石膏、炭粉、氢氧化铝及硫化精矿等, 缓慢搅拌能保持悬浮状态, 滤饼形成速度25mm/min以上, 选转鼓真空过滤机
- (3)过滤性差的滤浆,碳酸钙、水泥、锌精矿、硫酸锌、氟化钠及氢氧化钠等,稍加缓慢搅拌很容易呈悬浮状态,滤饼形成速度不超过6mm/min,过滤速度很慢。可选加压式或真空式过滤机
- (4)稀薄滤浆,废活性炭、发酵培养液、陶土、蛋白质及氢氧化钛等,含固5%以下,滤饼速度小于Imm/min,预敷层过滤机、间歇式加压过滤机。
- (5)极稀薄滤浆,胶体分散系等,含固低于0.1%,不形成滤饼,属介质过滤机制。5 μm以上颗粒,选压滤机、滤芯式过滤机及预敷层过滤机;高黏滤浆也可选该机种;低黏滤浆选间歇式预敷层加压过滤机。5 μm 以下,高黏滤浆选压滤机;高分子高黏度液体,特殊设计的筒形滤芯过滤机

