第七节摩擦

一、摩擦现象与摩擦力

摩擦力---当两物体具有相对运动,或具有相对运动的趋势时,在 其接触处的公切面内就会彼此作用着阻碍相对滑动的**约束反力**。

静摩擦力---在仅有相对滑动的趋势而尚未滑动的两物体之间产生的摩擦力

动摩擦力---在相对滑动的两物体之间产生的摩擦力

◆ 滑动摩擦定律 (库仑定律)


$$\sum F_x = 0$$
 $F_T - F_S = 0$ $F_S = F_T$

静摩擦力的特点:

方向: 沿接触处的公切线,

与相对滑动趋势反向;

大小: $0 \le F_s \le F_{\text{max}}$



最大静摩擦力与两接触面间的法向压力(法向约束反力)成正比

$$F_{\text{max}} = f_s F_{\mathbf{N}}$$

 f_s --静摩擦系数, 与两接触物体的材料和接触表面的状态有关

◆ 动摩擦力

动摩擦力的特点:

方向: 沿接触处的公切线, 与相对滑动方向相反;

大小: $F_d = fF_N$

 f_d —动摩擦系数, 与两接触物体的材料、接触表面的状态

$$f_d < f_s$$

◆ 摩擦角


 \vec{F}_{RA} --- 支撑面的全反力

法向约束反力 F_N 与切向静摩擦力 F_s 的合力物体处于临界平衡状态时,全反力和法线间的夹角---摩擦角

$$\tan \varphi_f = \frac{F_{\text{max}}}{F_N} = \frac{f_s F_N}{F_N} = f_s$$

摩擦角的正切等于静摩擦系数.





二、自锁


$$0 \le \varphi \le \varphi_{\scriptscriptstyle f}$$

主动力合力 F_R 与接触面法线的夹角 θ

$$\theta \le \varphi$$

自锁:如果主动力的合力作用线位于摩擦角内,则无论其大小如何变化,接触表面必能产生与其等值反向的约束反力与之抗衡,以保持物体平衡状态不受破环

自锁条件:与主动力大小无关,只与摩擦角有关的平衡条件



考虑摩擦时的平衡问题

也用平衡条件来解决:

- 受力分析和建立平衡方程时,需考虑摩擦力;
- 摩擦力总是沿着接触面的切线并与物体相对滑动趋势相反, 它的大小一般未知,要应用平衡条件来确定;


$$0 \le F_s \le F_{\text{max}}$$

ightharpoonup 只有在物体处于平衡的临界状态时,式 $F_{max} = f_s F_N$ 才可以作为补充方程列出。由于摩擦力在0到 F_{max} 之间变化,考虑摩擦的平衡问题,其解必定有一个范围,即所谓的平衡范围。

例

已知: P,θ,f_s .


求: 使物块静止,求水平推力序的大小.



解: 使物块有上滑趋势时,推力为 \vec{F}_1 画物块受力图

$$\Sigma F_x = 0$$
, $F_1 \cos \theta - P \sin \theta - F_{s1} = 0$
 $\Sigma F_y = 0$, $-F_1 \sin \theta - P \cos \theta + F_{N1} = 0$
 $F_{S1} = f_s F_{N1}$

$$F_1 = \frac{\sin \theta + f_s \cos \theta}{\cos \theta - f_s \sin \theta} P$$



设物块有下滑趋势时,推力为 \vec{F}_2

画物块受力图

$$\Sigma F_x = 0,$$
 $F_2 \cos \theta - P \sin \theta + F_{s2} = 0$

$$\Sigma F_y = 0$$
, $-F_2 \sin \theta - P \cos \theta + F_{N2} = 0$

$$F_{s2} = f_s F_{N2}$$

$$F_2 = \frac{\sin \theta - f_s \cos \theta}{\cos \theta + f_s \sin \theta} P$$

