

# 化工单元操作 安全防范



定义

O.

蒸发是在液体表面发生的汽化过程。

蒸发可分为常压蒸发和减压蒸发。蒸发受温度、湿度、液体的表面

积、液体表面上方的<mark>空气流动</mark>的 速度等因素的影响。

通常,温度越高、液面暴露面积 越大,蒸发速率越快;溶液表面 的压强越低,蒸发速率越快。





根据被冷却介质的种类不同,蒸发设备(即蒸发器)可分为两大类:


- 1、冷却液体的蒸发器。用于冷却:水、盐水或乙二醇水溶液等。
- 蒸发器常用的有卧式蒸发器、立管式蒸发器和螺旋管式蒸发器等。
- 2、冷却空气的蒸发器。这类蒸发器有冷却管和冷风机。






蒸发器根据其结构差异分为: 膜式蒸发器和一般蒸发器; 膜式蒸发器是溶液只通过加热室一次即可达到所需的蒸发浓度, 特别适用于处理热敏性物料。







蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成





#### 危险性分析

对于热敏性料液的蒸发,由于物料在加热室内的滞料量大,**高温下 停留的时间较长**,须考虑**温度的控制**,尤其是溶液的蒸发产生结晶、 沉淀和污垢的影响,这将导致**传热效率的降低**,而这些物质不稳定 时,局部过热可使其**分解**变质或燃烧、爆炸。 另外,根据蒸发物料的特性选择适宜的**蒸发压力**、 蒸发器型式和蒸发流程是十分关键的。





- (1) 要根据被蒸发溶液的特点控制温度和选择加热方式。
- 对易燃性溶剂,要选择<mark>间接</mark>加热方式;对热敏性溶液要<mark>控制</mark> 蒸发温度;
- 为防止热敏性物质的分解,可采用真空蒸发的方法,以降低蒸发温度,或采用高效蒸发器,尽量缩短溶液在蒸发器内的停留时间。





- (2) 避免设备腐蚀。
- (3) 应定期停车清洗、除垢;
- (4) 改进蒸发器的结构,如把蒸发器的加热管加工光滑些,使污垢不易生成,即使生成也易清洗,提高溶液循环的速度,从而可降低污垢生成的速度。




定义

O.

蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分<mark>沸点</mark>不同, 进行的<mark>分离</mark>过程,是蒸发和 冷凝两种单元操作的联合。 与其它的分离手段,如萃取、 过滤结晶等相比,它的优点 在于不需使用系统组分以外 的其它溶剂,从而保证不会 引入新的杂质。









## 蒸馏的分类:

- 对挥发度差异大容易分离或产品纯度要求不高时,通常采用间歇蒸馏;
- 对挥发度**接近**难于分离,或产品纯度要求较高时,通常采用连续精馏或**特殊**精馏;
- 挥发度 (沸点为100°C左右) 物料, 采用**常压**蒸馏较为适宜;
- 处理**低沸点**(沸点低于30°C)物料,采用**加压**蒸馏 较为适宜;
- 处理高沸点(沸点低于150°C、易发生分解、聚合及 热敏性)物料,则应采用**真空**蒸馏。





间歇蒸馏所用的设备为简单蒸馏塔;

连续精馏采用的设备种类较多,主要有填料塔和板式塔两类;

塔釜的加热方式可以是直接火加热,水蒸汽直接加热,蛇管、

夹套及电感加热等。





## 危险性分析

蒸馏涉及到加热、冷凝、冷却等单元操作,是一个比较复杂的过程。 蒸馏过程主要危险性有:

- 易燃液体蒸气与空气形成**爆炸性混合物**,遇点火源发生爆炸;
- **塔釜**复杂的残留物在高温下易发生**热分解**、**自聚**及**自燃**;
- 物料中微量的**不稳定杂质**在塔内局部**被蒸浓后分解**爆炸;





#### 危险性分析

- 低沸点杂质进入蒸馏塔后瞬间产生大量蒸气造成**设备压力**骤然升高而发生爆炸;蒸馏温度控制不当,有液泛、冲料、超压、自燃及**淹塔**的危险;
- 加料量控制不当,有**蒸干**的危险,同时造成塔顶**冷凝器负荷不足**, 使**未冷凝**的蒸气进入产品槽后,因超压发生爆炸;
- 回流量控制不当,造成**出口管堵塞**发生爆炸的危险。





- (1) 设备选材: 防止塔壁、塔盘腐蚀。
- (2) 在常压蒸馏中,热源<mark>不能采用明火</mark>,而采用水蒸气或过热水蒸气加热较安全。
- (3) 还应注意防止管道、阀门被凝固点较高的物质凝结堵塞,导致釜内和塔压力升高而引起爆炸。
- (4) 蒸馏自燃点很低的液体,应注意蒸馏系统的密闭,防止泄露遇空气自燃。





- (5) 对于高温的蒸馏系统,应防止冷却水突然漏入塔内,这将会使水迅速汽化,塔内压力突然增高而将物料冲出或发生爆炸。
- (6) 应防止蒸干,使残渣焦化结垢,引起局部过热而着火爆炸。 油焦和残渣要经常清除。
- (7) 塔顶冷凝器中的冷却水或冷冻盐水不能中断,否则,未冷凝的易燃蒸气溢出后使系统温度增高,窜出的易燃蒸气遇明火会引起燃烧。



- (8) 减压或加压蒸馏的密闭性要好,避免吸入空气。对于易燃易爆料液的加压蒸馏,蒸馏完毕,待其蒸馏锅冷却,充入氮气后,再停止真空泵运转,以防空气进入热的蒸馏锅引起燃烧或爆炸。因此,减压真空蒸馏所用的真空泵应安装单向阀,在排气管应安装阻火器,防止突然停泵空气进入设备。
- (9) 在蒸馏易燃液体时,应注意系统的静电消除,特别是苯、丙酮、汽油等不易导电液体的蒸馏,更应将蒸馏设备、管道良好接地。