



第四章

聚合物的 力强度 (一)





科普网址: http://www.pslc.ws/macrog/kidsmac/site map.htm


一、概述

非极限范围内的小形变:用模量来表示形变特性极限范围内的大形变:用应力~应变曲线来反映

大多采用拉伸方式进行应力-应变试验,以给定的应变速率对试样施加负荷,直到试样断裂。


二、聚合物的拉伸强度和拉伸过程

1. 应力-应变曲线



《高分子物理》

强迫高弹形变及高弹形变:应力几乎不增加,应变却增加很多,链段运动,构象伸展; T_g以上,形变可回复。



应力-应变曲线反映的材料力学性质

力学参量

力学性质

弹性模量/杨氏模量

刚性(软/硬)

屈服应力/断裂应力

强度(强/弱)

(或断裂强度、抗拉强度)

伸长率/曲线下部面积 韧性(韧/脆)

屈服点

弹性

断裂伸长

延性

弹性线下部的面积

回弹性

根据高聚物材料的拉伸应力-应变曲线的杨氏模量、屈服点、伸长率的大小及其断裂强度等情况,大致可把非晶态高聚物的拉伸行为分为五种类型:


序号	1	2	3	4	5
类型	硬而脆	硬而强	强而韧	软而韧	软而弱
曲线					
模量	高	高	高	低	低
拉伸强度	中	高	高	中	低
断裂伸长率	小	中	大	很大	中
断裂能	小	中	大	大	小
实例	PS PMMA 酚醛树脂	硬PVC AS	PC ABS HDPE	硫化橡胶 软PVC	未硫化橡胶 齐聚物

软~硬: 模量 强~弱: 拉伸强度 韧~脆: 断裂能

2. 缩颈现象

大多数聚合物在适宜温度与拉伸速率下冷拉都会出现局部变细,形成细颈,称为缩颈现象。

细颈和非细颈部分截面积维持 不变, 而细颈部分不断扩展, 非细颈部分逐渐缩短, 直到整 个试样完全变细



原因:

- a. 试样中部承受较高应力而先屈服
- b. 存在薄弱点, 使屈服应力降低, 低应力下先屈服

3. 强(受)迫高弹形变

(1) 概念

非晶高聚物玻璃态下在大外力作用下发生的大形变,其本质与橡胶的高弹形变一样,是由卷曲高分子链在外力拉伸下伸直引起的形变。

与高弹形变的区别:

- ◆ 在试样断裂前如果停止拉伸,除去外力,玻璃态下链段运动 被冻结,试样的大形变无法回复
- ◆ 一旦温度升高到Tg以上时,链段开始运动,形变才得以回复

(2) 玻璃态材料发生强迫高弹形变的主要条件:外部条件

- ①断裂应力>屈服应力 $(\sigma_B > \sigma_V)$ 。若 $\sigma_B < \sigma_V$,材料没有发生强迫高弹形变即被拉断;
- ②温度在 $T_b \sim T_g$ 之间。温度太低, $\sigma_B < \sigma_Y$,发生强迫高弹形变前就脆性断裂;
- ③ Tb与Tg值间有一定间隔。
- ④ 一定的应力。使链段运动的松弛时间减少至与拉伸速度 相适应;
- ⑤ 一定的拉伸速度。太快,强迫高弹形变来不及发展,太慢,出现粘性流动。

结构条件:

分子链柔性大:玻璃态下堆砌紧密,链段运动困难,需大外力才能运动, $T_{\rm b}$ 与 $T_{\rm g}$ 很接近,甚至超过材料强度,发生脆性断裂。

刚性太大: 链段不能运动,不出现强迫高弹形变,发生脆性断裂。

分子量小与链柔性大效果类似。


4、结晶高聚物的拉伸

晶态聚合物从玻璃化温度到接近熔点的温度范围内都可以冷 拉成颈,外力除去后,升温到接近熔点,形变部分回复

分子机理:发热软化理论

外力→缩径区分子链取向→构象熵S减小, ΔS <O放热→缩径区附近温度 \uparrow →屈服强度 \downarrow →容易变形使缩径进一步扩大

伴随聚集态的变化: 冷拉时晶片倾斜、滑移、 转动,晶粒重排取向,再结 晶形成微晶或微纤束



- 5、结晶高聚物与玻璃态高聚物拉伸行为比较
- (1)都经历弹性形变,屈服("成颈")、发展大形变、以及 "应变硬化"等阶段
- (2)大形变均为高弹形变,通常统称为"冷拉"; 断裂前的大形变在室温下都不能自发回复
- (3)冷拉范围:


玻璃态高聚物: $T_b \sim T_{g}$, T_g 以上形变回复结晶高聚物: $T_g \sim T_m$, 接近 T_m 形变部分回复

(4) 拉伸过程:

玻璃态聚合物: 只发生链的取向, 不发生相变结晶高聚物: 结晶的破坏, 取向和再结晶

三. 脆性断裂与韧性断裂

材料破坏有二种方式




高聚物材料的最大优点是其内在的韧性,在断裂前能吸收 大量的能量,脆性断裂是工程上必须尽量避免的

脆性断裂 Or 韧性断裂?

(1) 应力-应变曲线

脆性断裂:应力-应变曲线呈线性 关系,断裂伸长率低于5%,曲线 下的面积所代表的能量很小

物性断裂:屈服或高弹形变后才断裂,断裂伸长率较大,断裂所需能量较高




(2) 试样断裂面形貌

脆性断裂面光滑平整; 韧性断裂面粗糙, 断口凹凸不平 (3) 冲击强度


缺口冲击强度小于2 kJ/m²为脆性破坏,但不绝对

1. 脆化温度Tb


在一定温度或应变速率下,材料的断裂应力和屈服应力随应变速率提高而增加,或随温度升高而下降,但屈服应力对拉伸应变速率及温度的变化更为敏感。在外界条件一定时,当外加应力首先达到较低的值时,材料就会发生断裂或屈服。



O_Y=O_B时的温度,即发生脆性断裂的最高温度,是脆性断裂与韧性断裂的分界线及塑料最低使用温度,称为脆化温度



提高应变速率,断裂应力和屈服 应力提高,使脆化温度提高, T<T_b'财,易脆性断裂。




拉伸速度提高, 韧性下降

2. 断裂方式的影响因素

(1) 拉伸条件的影响

A.温度的影响




- ①T<<Tg: 应力随应变线性增加,直至发生脆性断裂,形变小,断裂伸长率<10%
- ②稍提高温度,T<Tg:出现屈服,应变软化,但由于温度仍然较低,继续拉伸,试样仍然在较小应变(不超过20%)处发生断裂
- ③ T < T_g (T_g以下十几度):发生韧性 断裂,应变较大,部分材料可达到 1000%

④T>Tg:进入高弹态,在不大的应力下产生高弹形变,曲线不再出现屈服点,而呈现一段较长的平台

B. 拉伸速率的影响

拉伸速率 相当于温度



C. 受力方式的影响

冲击 时 脆性 断 裂 , 低速 拉 伸 时 可 能 转 变 成 初 性 断 裂 , 剪 切 和 压 缩 下 更 易 初 性 断 裂

D.材料缺口的影响


材料上的缺口(产生应力集中)将增加其脆性断裂的机会,或使断裂由韧性转变为脆性

(2)聚合物结构的影响

A.分子量:分子量增加韧性提高

B.分子取向:

沿取向方向的拉伸韧性提高,与取向垂直的方向上拉伸韧性降低,冲击强度提高



C.侧基: 刚性侧基使材料屈服应力和脆性断裂应力提高, 柔性侧基使之降低, 无明显规律

D. 交联:提高屈服应力,脆断应力影响不大,使脆化温度 提高,随交联密度增大,脆性增大

E.增塑: 屈服应力降低比脆断应力快, 可提高韧性

3、应变诱发塑料—橡胶转变

应变软化,第一次拉伸像塑料;第二次拉伸像橡胶 与结构的变化有关:

塑料橡胶的双连续相——橡胶连续,塑料分散相。

四、银纹和剪切带


非晶玻璃态聚合物发生0.5%形变,呈现局部形变或银纹,发展成裂缝后脆性断裂,或屈服形成剪切带,发生韧性断裂。即:

脆性断裂形成银纹; 韧性断裂形成剪切带

1、银纹


(1) 现象

在张应力作用下,材料某些薄弱地方出现应力集中而产生局部的塑性形变和取向,在材料表面或内部垂直于应力方向上出现微细的空化条纹状形变区,该形变区密度和折光指数低于本体,光线在裂纹和本体之间的界面上全反射,呈银色的光亮条纹,固称为银纹(crazing),是高分子材料特有的现象




(2) 银纹的特点

①不是裂缝(Crack),裂缝是空的,而银纹内部含有体积分数为40~60%、伸长率50~60%的取向链(微纤或银纹质)联系两银纹面。银纹进一步发展,以至于微纤断裂射,就成为裂缝。



- ②长度方向与外力垂直,银纹质呈束状或片 状,沿外力方向高度取向。
- ③银纹仍有模量,约为本体的3~25%,不一定引起断裂和破坏。但在较大的外力作用下会进一步发展成破坏性的裂缝,最后使材料发生断裂而破坏。



- ④银纹形变导致体积增加,截面积基本不变
- ⑤银纹中伸展的链是网络结构,由链束与系带链构成
- ⑥银纹具有可逆性,在压力下或在Tg以上退火 时,银纹能回缩和愈合,回复到未开裂时 的光学均一状态。裂缝不具有可逆性。
- ⑦存在一个产生银纹的最低临界应力和最低临界伸长率。临 界应力下不会产生银纹

(3) 银纹扩展为裂缝




中间分子链断裂






扩展





形成裂纹



(5) 引起高聚物银纹的基本原因

A.力学因素

张应力的存在容易造成银纹,而纯压缩力不产生银纹

张应力引起的银纹一般出现在试样的表面或接近表面处,银 纹中高聚物呈塑性变形, 高分子链沿应力方向取向并吸收能 量。

由于银纹质的取向方向与应力方向一致,因此银纹平面垂直于张应力方向。

B.环境因素

与环境因素有关而产生的银纹称为环境应力银纹


环境因素诱发银纹与材料的内应力有关。银纹的分布通常呈不规则排列。

根据环境因素的不同,环境应力银纹主要有:

- (1) 溶剂银纹:可能是由于溶剂溶胀高聚物表面而造成局部 7g降低或导致结晶引起的
- (2) 非溶剂银纹:由于表面活性物质如醇、润湿剂等的浸润作用,降低了银纹表面能,加速对裂纹的扩展
- (3) 热、氧化应力裂纹:由于温度或氧化等作用使高聚物内部结构改变而引起

2.剪切带


韧性聚合物拉伸至屈服点肘,在细颈出现之前,试样上出现与拉伸方向成45°角的剪切滑移变形带



有明显的双折射现象,剪切带厚度约1μm左右, 在剪切带内部,高分子链沿外力方向高度取向。

剪切带内部没有空隙,每个剪切带由若干个细小的不规则微纤构成,因此,形变过程没有明显的体积变化


- ◆剪切带的产生与发展吸收大量能量
- ◆由于发生取向硬化,阻止形变进一步发展



(1) 剪切屈服机理

受到轴向拉力F的作用时,

横截面 A_0 上的应力 $\sigma_0 = F/A_0$ 。



试样上与横截面夹角为 α 的一个斜截面的力分解为该截面的法向力和剪切力两个分力—— F_n 和 F_s

$$A_{\alpha} = \frac{A_0}{\cos \alpha}$$
 $F_n = F \cos \alpha$ $F_s = F \sin \alpha$

法向应力
$$\sigma_{\alpha n} = \frac{F\cos\alpha}{A_0/\cos\alpha} = \sigma_0\cos^2\alpha$$


剪切应力
$$\sigma_{\alpha s} = \frac{F}{A_0} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sigma_0 \sin 2\alpha$$

《高分子物理》

$$\sigma_{\alpha n} = \sigma_0 \cos^2 \alpha$$

$$\sigma_{\alpha s} = \frac{1}{2} \sigma_0 \sin 2\alpha$$

$$\alpha=0$$
 $\sigma_{\rm s}=0$ $\sigma_{\rm n}=\sigma_0$
 $\alpha=45^{\rm o}$ $\sigma_{\rm s}=\sigma_0/2$ $\sigma_{\rm n}=\sigma_0/2$
 $\alpha=90^{\rm o}$ $\sigma_{\rm s}=0$ $\sigma_{\rm n}=0$




当应力 σ₀增加时,法向应力和切向 应力增大的幅度不同

两种抵抗外力的方式

抗张强度:抵抗拉力的作用, $\alpha=0^\circ$, $\sigma_{\alpha n}=\sigma_{0}$,张应力最大抗剪强度:抵抗剪力的作用, $\alpha=45^\circ$, $\sigma_{\alpha s}=\sigma_{0}/2$,剪切应力最大

屈服判据
$$\frac{1}{2}|\sigma_0| \geq \sigma_Y$$
 发生屈服

在最大切应力达到剪切强度前,横截面上的法向正应力 σ_n 已达到材料的拉 $\sigma_0/2$ 伸强度 σ_0 ,试样来不及屈服就断裂了,断面与拉伸方向相垂直,表现为脆性。



若斜截面上的最大切应力首先增加到材料的剪切强度,材料屈服,表现为韧性。出现与拉伸方向成45°和135°角的剪切滑移变形带。进一步拉伸时,剪切带由于分子链高度取向强度提高,暂时不进一步的变形,而边缘则进一步发生剪切变形,逐渐生成对称的细颈,直至扩展至整个试样。

3.银纹与剪切带的相互作用

- 一定条件下,银纹与剪切带的形成可以同时发生,相互问也能发生相互作用:
 - ◆银纹与银纹相遇时,会使银纹转向或支化
 - ◆银纹与剪切带相遇,剪切带内高度取向的分子链使银纹终止
 - ◆银纹前锋的应力集中引发剪切带,终止银纹

相互作用的结果大大缓解材料的冲击破坏过程,并增加破坏过程的能量,从而提高材料韧性,以提高塑料的抗冲击性能,使原本发生脆断的材料转变为韧性断裂。可用于橡胶增韧塑料的改性。

课堂讨论



- 1. 试比较非晶态高聚物的强迫高弹性和结晶高聚物的冷拉与成颈。并指出强迫高弹产生的条件。
- 2. 为什么说脆性断裂和韧性断裂都是松驰过程?
- 3. 试述聚合物的结构对强度的影响。
- 4. 廉价的高聚物经一定方法处理后,可以制得具有特定性能的产物,试提出一种或两种方法制得以下高聚物;
 - (1) 抗拉强度好和耐断裂的聚乙烯; (2) 耐冲击聚苯乙烯; (3) 软聚氯乙烯; (4) 防水聚酰胺; (5) 耐臭氧橡胶。