





1. 概述



纯碱:学名碳酸钠, 又名苏打或碱灰, 重要的化工原料。 用于生产玻璃、漂 白粉、造纸等领域。





1. 概述


- 纯碱的主要生产方法分为氨碱法和联碱法。
- 氨碱法又名索尔维制碱法,是世界上主要的生产方法。
- 联碱法联合合成氨工艺和制碱工艺,同时生产纯碱和氯化铵。
- 联碱法是1942年中国化学家侯德榜发明的,又叫"侯氏制碱法"。
- 日本旭硝子公司采用NA法,介于氨碱法和联碱法之间。



1. 概述

生产过程如右图所示: 🔍

第一个过程是生产纯碱的过程; 第二个过程是生产氯化铵的过程; 两个过程组成一个循环系统。 依次加入原料氨,氯化钠,二氧化 碳和水------不断生产出纯碱和氯化铵。







1. 概述

联碱法的生产过程

重碱过滤: 采用机械分离如回转真空过

滤机分离出碳酸氢钠晶体。

重碱煅烧: 煅烧温度控制在200℃, 碳酸

氢钠变碳酸钠。



 AII
 吸氨
 MII

 接換
 边滤
 冷析
 分离

 經碱
 W氨
 AI
 氯化铵

 候氏制碱法过程

碳酸钠和氯化铵,析出碳酸氢钠固体。



2. 典型工艺过程危险性分析

纯碱生产高度连续,一些物质具有易燃易爆易中毒的特点,还有一些具有腐蚀性, 注意事项如下:



氨气是易燃易爆品,氨气泄 漏遇明火发生火灾或爆炸



盐酸, 氢氧化钠, 氨水都有强腐蚀性



氨气、二氧化碳、盐酸、 二氧化碳中的一氧化碳有中 毒风险,如重碱及碳化岗位。





3. 安全措施

盐的精制岗位

- 用石灰乳脱除粗盐中的钙和镁的时候要做好防腐蚀,操作人员做好防腐蚀措施,防止石灰石直接溅到皮肤上。
- 戴好口罩,避免吸入石灰粉和石灰蒸汽,石灰乳蒸汽往往含有少量石灰。
- 千万不能贪图方便忽视自身保护。





3. 安全措施

母液吸氨岗位

是必须防止吸氨器内 氨的泄漏,经常检查 氨气钢瓶到氨吸收塔 的管道与设备。 操作人员在生产检查和设备检修时做好防护措施,避免吸入腐蚀性的氨气,严格禁止不知氨气浓度下动火,防氨气爆炸。



3. 安全措施

碳化岗位

- **防氨气损失**: 碳化塔中二氧化碳和溶液反应, 部分氨气可能会 从溶液中释放到空气中, 做好防护措施。
- 防爆炸: 氨气在空气中积聚到一定浓度遇明火爆炸, 要闻到空气中氨的味道后立刻采取措施。
- 一氧化碳中毒: 二氧化碳中可能含有少量一氧化碳, 要注意。





3. 安全措施

重碱煅烧岗位:

煅烧温度通常在200℃,加料口温度可达270℃,本岗位主要做好保温工作,及时修补损坏的保温材料。

煅烧可产生二氧化碳和少量氨 气,防止氨气腐蚀中毒和二氧 化碳窒息。