



例题:某易溶于水的气体A的亨利系数 $H_{\rm A}$ =0.5atm/mol分率,难溶于水的气体B的亨利系数 $H_{\rm B}$ =50000atm/mol分率。溶剂的mol浓度 $c_{\rm M}$ =55.6kmol/m³。

- (1) 如果是物理吸收,分别计算这两种气体的气膜和液膜阻力之比。此时, $k_1$ = $10^{-3}$ cm/s, $k_2$ = $1.67 \times 10^{-5}$ mol/(cm<sup>2</sup>-s·atm)。
- (2) 试分析对于哪一种气体应用快速反应的化学吸收增强作用 会更大些。

关键: 根据H的单位确定并统一推动力单位。

# **解:** 组分A气液两相传质速率式采用相同单位推动力进行比较:

$$N_{\rm A} = k_{\rm g} (p_{\rm A} - p_{\rm Ai}) = k_{\rm l} (c_{\rm Ai} - c_{\rm Al})$$

$$k_{\rm g}H_{\rm A}(x_{\rm Ae}-x_{\rm Ai})=k_{\rm l}c_{\rm M}(x_{\rm Ai}-x_{\rm Al})$$

总传质阻力 (以液相mol分率为推动力时)

$$\frac{1}{K_{\rm L}} = \frac{1}{H_{\rm A}k_{\rm g}} + \frac{1}{k_{\rm l}c_{\rm M}}$$

#### 物理吸收时,气体A吸收过程的气膜和液膜阻力之比为

$$\frac{1}{H_{\rm A}k_{\rm g}} / \frac{1}{k_{\rm l}c_{\rm M}} = \frac{k_{\rm l}c_{\rm M}}{H_{\rm A}k_{\rm g}} = \frac{10^{-3} \times 55.6 \times 10^3 / 10^6}{0.5 \times 1.67 \times 10^{-5}} = 6.659$$

32




#### 气体B吸收过程的气膜和液膜阻力之比为

$$\frac{k_{\rm l}c_{\rm M}}{H_{\rm B}k_{\rm g}} = \frac{10^{-3} \times 55.6 \times 10^3 / 10^6}{50000 \times 1.67 \times 10^{-5}} = 6.659 \times 10^{-5}$$

- 难溶于水的气体B的吸收过程,液膜阻力占主导地位
- 应用快速反应的化学吸收, 对其增强作用会更大。

思考:如果 $c_{\rm M}$ 未知, $H_{\rm A}$ =0.5atm/mol分率改为 H'=30atm/(kmol/m³)\_如何计算阻力比?  $k_{\rm l}$ 单位:cm/s, $k_{\rm e}$ 单位mol/(cm².s.atm)



# 化学吸收速率为物理吸收的 $\beta$ 倍,则有:

$$N_{\rm A} = k_{\rm g}(p_{\rm Ag} - p_{\rm Ai}) = {\color{red} \beta} k_{\rm l}(c_{\rm Ai} - c_{\rm Al})$$
 (4-73)  
=  $K_{\rm G}(p_{\rm Ag} - p_{\rm Ae}) = K_{\rm L}(c_{\rm Ae} - c_{\rm Al})$  (4-74)

总传质系数:


$$\frac{1}{K_{\rm G}} = \frac{1}{k_{\rm g}} + \frac{H_{\rm A}'}{\beta k_{\rm l}}$$

$$\frac{1}{K_{\rm L}} = \frac{1}{\beta k_{\rm l}} + \frac{1}{k_{\rm G} H_{\rm A}'}$$

β对传质总系数的影响

- □ 当 $H_A'$ 很大 (难溶气体),由 $\beta k_l$ 、 $k_g H_A'$ 竞争来确定控制步骤
- □ 当 $H_{A}^{'}$ 很小 (易溶气体),  $K_{G} \approx k_{g}$ ,  $K_{L} \approx k_{g}H_{A}^{'}$  → 气膜控制

$$K_{\rm G} = \frac{\beta k_{\rm l} k_{\rm g}}{\beta k_{\rm l} + k_{\rm g} H_{\rm A}^{'}}$$
  $K_{\rm L} = \frac{\beta k_{\rm l} k_{\rm g} H_{\rm A}^{'}}{\beta k_{\rm l} + k_{\rm g} H_{\rm A}^{'}}$ 





## 7. 传质系数关联式

$$h = H_{\rm G}N_{\rm G} = H_{\rm L}N_{\rm L}$$

$$h = H_{\text{OG}} N_{\text{OG}} = H_{\text{OL}} N_{\text{OL}}$$
 (4-54)

$$H_{\rm G} = \frac{G}{k_{\rm y}a}$$

$$H_{\rm L} = \frac{L}{k_{\rm x} a}$$

 $H_{
m G}=rac{G}{k_{
m y}a}$   $H_{
m L}=rac{L}{k_{
m x}a}$   $H_{
m G}=rac{L}{K_{
m y}a}$   $H_{
m OL}=rac{L}{K_{
m x}a}$   $H_{
m OL}=rac{L}{K_{
m x}a}$   $H_{
m OG}=rac{H_{
m G}\,H_{
m L}}{K_{
m y}}$  分传质单元高度  $H_{
m OG}=rac{H_{
m G}\,H_{
m C}}{K_{
m y}}$  分传质系数  $H_{
m CL}=rac{H_{
m C}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{K_{
m x}a}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_{
m CL}=rac{H_{
m CL}\,H_{
m CL}}{H_{
m CL}}$   $H_$ 

### □ 液膜传质系数关联式 (Norman)

$$\frac{k_l a}{D_l} = \beta \left( \frac{V_l \rho_l}{\mu_l} \right)^n \left( \frac{\mu_l}{\rho_l D_l} \right)^{0.5} \qquad \pm 20\%$$

填料参数 $\beta$ (0.04~0.1), n(0.7~0.8) - 与采用的填料有关;

适用于公称尺寸10-50mm拉西环和13-38mm鞍型填料。

## □ 气膜传质系数关联式(Charpentier基于Sherwood数)

$$\frac{k_{_g}p}{G}=5.3(ad\,)^{-1.7}(\frac{Gd}{\mu_{_g}})^{-0.3}(\frac{\mu_{_g}}{\rho_{_g}D_{_g}})^{-0.5} \qquad \pm 30\% \qquad$$
 适用于公称尺寸 大于15cm的填料

#### □ 恩田传质系数与单元高度关联式

$$k_l \left( \frac{\rho_l}{g \, \mu_l} \right)^{1/3} = 0.05 \, 1 (a_l d)^{0.4} \left( \frac{G_l}{a_w \mu_l} \right)^{2/3} \left( \frac{\mu_l}{\rho_l D_l} \right)^{-0.5}$$





## 本课小结

- > 吸收的基本原理
- > 物理吸收相平衡
- > 化学吸收相平衡
- ▶ 传质理论
- > 物理吸收传质速率
- > 化学吸收传质速率与增强因子



## 复习思考题

4-1. 化学反应是如何影响吸收相平衡的?

当物理溶解量可以忽略时, 化学吸收相平衡有何特点?



