



- 9.解决本体聚合体系放热和散热这一对矛盾的措施有哪些?
- 9.解决和体系的打印成 ②将聚合反应分步进行
- ③采用特殊聚合设备, 强化聚合反应器的传热.
- 争控制"自加速效应"
- 10. 试述乳化剂使乳状液稳定的原因, 怎样通过乳化剂种类的选择防止乳液状遭到电解质的破坏和机械作用的破坏。
- (1) 乳化剂使分散相和分散介质的界面张力降低,使液滴和乳胶粒的自然 聚集的能力大大降低,因而使体补稳定性提高。
- 四为防止乳液状遭到电解质的破坏, 应避免选用离子型乳化剂形成的乳液, 为防止乳液状遭到机械作用破坏, 应避免选用非移子型乳化剂形成的乳状液
- 11. 试述乳液聚合乳状液稳定化机理,使用离子型乳化剂和非离子型乳化剂的乳状液的稳定机理有何不同;其电解质稳定性和机械稳定性有何不同; 17. 乳化剂使分散相和分散介质的界面张力降低,使液滴和乳股粒的自然聚集的能力大大降低,因而使体系稳定性提高。
- 乳胶粒表面存电荷, 放彼此之间存在静电排斥力, 使乳胶粒难炫接近而不生聚集, 从而使乳胶具有稳定性。
- 乳化剂使液滴或乳胶粒周围形成有一定厚度和强度的水合层, 起空间位 保护作用, 阻碍乳胶粒聚集而使乳状液稳定

1? 搅拌强度: 对于机械稳定性差的别化剂搅拌产生的高剪切会使乳液产生凝胶, 甚至导致破乳。搅拌在保证分散、传热、传质的情况下, 搅拌强度不宜过高。

温度温度升高时,亦会导致别液稳定性下降。

B:试述悬浮聚合中分散剂和助分散剂是怎样起到分散保护液滴作用? 東義 2. 烯生产根据牌等分别選择哪几种分散剂?某产品形态有什么不同? 心分散剂增久水稻介度的黏度,仅珠滴;间发生,超聚时的)阻为增加。 助分散剂;调整单本一本相界面间的界面强力,加强单体,液;绳(持自身原有 形状的能力。减少水和粘稠、环珠滴的感度差, 侵珠滴,易于分散悬浮 心,聚复之烯生产可退粹明胶、PVA等分散剂。 使用明胶作分散剂,而产品会产生较多杂度。而使用 PVA作分散剂,助产品的 建明度比较知。

於:於述自由基是浮聚合中分散剂的作用。 形成珠濟保护膜,增大水相介度粘度,使採滴间发生凝聚时的阻力增加

(5. 讲述您科(宋王是洋菜合聚合餐住热室水 ①在聚合餐内餐餐安置2~4根内冷管(兼挡板)其内部可磨冷却水以增加作。 对面积

②在餐顶穿置回流冷却器,可将单体蒸汽,冷凝回流, ③在聚合餐夹套内安装,螺旋坚导流,板。 D.根据物料体积收缩速度而持续地注入相应体程,的水 ②合理选择聚合餐材度,可改善传热效果。 ③适当降低,冷却介质的温度。

h, 试讨论自由基象合工业聚合反应器中造成船签的原因、宽客和解决方法 原因:物理因素(0聚合量型的凸不平,聚合物流铁在缺陷)中,与繁璧金属产生 分子间方,从内部、整定量上。

③树脂颗粒的动力和粘性力达到一定强度时, 会越来越 牢困地黏附在参望上。

化学因素 叠璧的 金屬材料上始終在在看贈时的自由电子如礼穴,二 者都具有自由臺引发聚合的基产特征,从初在鲞壁上或者引发 治性单传进行聚会改应或者辅菱活性 聚合物 电子捷聚合物 在鲞壁沉积。

危害:② 聚合签钻垢后的直接危害是聚合签的传热未藏降低。 ③ 粘奎柳加工时不客易塑化, 当树脂中混入这种粘錾物后, 成为更形粒子霸出在表面。

例次方法: 但计时避免死角、南勢切区域,限定搅拌致速 减少鳌望与水相中的单体和治性聚合物样触、便金属表面镜化。 17. 简述自由基溶液聚合生产工艺的主要特点。

量分布。 里为下。 图及左后的户前属于输送,但分子易除去。在某些场合,如生产粘合剂、涂料。

升维纺丝等,聚合后可不必除去港剂直接使用、简化工艺。 科班仍之可,不知 ③ 单体被浮制稀释,聚合速率慢;相对其他各种聚合方法、溶液聚合所得的。

子量不高, 转化率较低。 B 生产过程中, 增加了溶剂的分离, 使化等后处理工序, 增加成本, 房造成环

境污染。

18.自由基溶液聚合过程中选择溶剂的要求是什么?

①浩剂对于月由基東合反应应当无阻累或後聚等不良影响

②单体大分子法性链与单体的加或能力要还选大于分子活性每连与溶剂的链 21. 白由基累合和德聚反应都可以在溶液中进行,当聚合物不荡解于:溶剂)时会

③考虑聚合构是各可溶片选择而溶剂中, 按要求送用聚合物, 贮良溶战非深剂。 田考虑溶剂的毒性和安全性以及生产成本等问题。

肺纪的聚合方法有哪两种。比较其优缺占

象合方法分为均相溶液均相溶液聚合(一步法)和非均相溶液聚合(一步法) 一步法是均相溶液聚合,所用的溶剂。既能、溶解单体,又能溶解聚合物,

聚合结束后,聚合可直移纺丝、使聚合纺丝连续化。

二十法是非均相溶液聚合,聚合过程中聚合物不断地呈茶状况淀析出。需 经分离以后用合适的溶剂重新溶解,以制成纺丝原液。

20.试述腈伦生产有几种方法?腈伦蒙合有几种单体?除了丙烯腈单体外,其他单 体务起什么作用?

山单体: 丙烯腈、丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、醋酸乙烯酯、乙烯基苯磺酸、 甲基丙烯酸、甲叉丁二酸等

(3) 丙烯酸酯作用 降低分子间作用力,消除其脱性、增加纤维柔性和弹性 甲又丁二酸作用:改进纤维的染色性

发生聚合物沉淀,试分析从分子量角度而言,聚合物沉淀对自由基聚合和指表 反应产物分子量各产生什么影·何?为什么?

人人分子量角度而言,聚合物沉淀使得自由基聚合所得产品分子量分布较 , 均一, 因为不会反应热 易于排除, 聚今温度客易控制

22 试述就位聚合工业生产最内烯有几种工艺路线?每种工艺路线的特点

①:於蒙江生产聚丙烯 早期生产聚丙烯的方法,效率较低。

② 液相本体法聚合工艺 工艺流程简单 采用草签问敬操作,原料适为情 强.动力消耗和生产成本低. 经济效益好, 环境方 染小。

② 海相气相组合式连读本体聚合工艺,采用高效载体催化剂,草除了脱交和 脱无规果内矫工序。既听生产均聚物又可生产共聚物

@ 气相本体表含工艺:气态的内质与是浮在聚丙烯干粉中的催化剂直接接触 而聚合

25. 说明缩象反应的实施方法,并说明各自特点?

① 熔融缩聚: 反应温度很高, 一般在200℃以上,

② 溶液循聚: 復和、早稳,有利于热交换,避免局部过热。

3) 界面缩聚: 反应条件 比较缓和, 反应是不可逆的

日乳液缩果: 反应体系为两液相

固相缩聚 在原料熔点以下进行反应。

24. 陶述影响稱各聚合生产工艺的主要因素

①献料比:如果A/B=2.理论上只能得到ABA.平均聚合度DP=1 A/8=1.5, 理论上文能得到ABABA. 所以DP=2 过量A把分子键的端基B封起来,因此不能连续反应。

③桑质的影响: 杂质会影响投料心的精确度, 最终影响产物的分子量, 具板 应活性的杂质具有封端作用,不利于分子链增长。

③尺应程度的影响: 要取得商豪勒收率和商分子量, 以顶量达到一定的反独程 度.

@平衡伟教 可采用真空以及时把生成的低分子副产物移除,使平衡向有利 于形成两分子的方向移动。

⑤温度:温度既影响反应速度,又影响平衡常数。

④ 氧的影响: 氧的存在全导致氧化降解与交联并且会有发色基团产生。

①催化剂:加速反应,同时会影响产物分子量。

3、试讨论熔融箱聚中脱除小分子副产物的工艺措施。

①改善反应器结构

田用化学方法改善小分子副产物的扩散速度

26.试讨论烤触缩表中提高高零物产物分子量的工艺措施 28. 体型结构的聚合物根据可发生缩张反应的官能团数目不同分叫几类?从 可以加入形度稳定剂,便它与端基的一个活性基团反放,可以调节提高分 原料单体开始到聚合的制品制成要径过几个步骤?有哪些注意点? 分类, 第一类, 2.3或2.4官能团体条的缩聚反应形成的树脂,进一步即可成为 体型结构的高原物 第二类: 2.2穹能团体系(加固化剂)的缩聚反应,成型或固化时需加入 因化剂才能成为体型结构的高聚物 步骤: 第一步: 各原料单体先在反应器内及应至一定阶段, 所生成的大分子只是 幻试述一般熔融缩聚过程分为几个阶段?每一阶段的聚合反应内容,反应 处于线型或支化型的具有反应活性的伤寒物 条件, 反文任务。 年-号:上一专得到丽树脂壮产物在其应用或成空阶段中,在一定的外界 初期阶段: 反应: 以单体之间、单体与低强物之间的反应为主。 条件下,便潜在的未反应掉的官能团或潜在的双线建建使反应, 条件。可在較低温度、较低真空度下进行。 直至生成体型结构的高聚物。 任务: 防止单体挥发、分解等, 保证功能基等摩尔比。 中期阶段:反应:低聚物之间的反应为主,有降解、支援等副反应。 条件 高温、高真空 任务 除去小分子,提高反应程度,从而提高聚合产物分子量 27. 热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂的主要区别是什么? 终上阶段 反起 反应已达预期指标。 热塑性酚醛树脂使用酸催化合成. 甲醛与苯酚的摩尔比小于1. 任务 及时终止反应, 避免副反应, 节能省时。 拉固性酚醛树脂是过量甲醛与苯酚在氨水或氢氧化树、氢氧化钾等硫 性环境下合成。

30. 环氧树脂的固化剂有哪几类? 举例说明 3.41 240: - TA= kC'. K= 120m3/km3/h CAI=2.5 Knol/m3 CAI=2.5 Knol/m3 解类固化剂 脂肪胺类 脂环族胺类、芳香族胺类 VA0 = 3.075 V80 = 2.075 酸酐类团化剂、顺新、茅厨、 Cas = 0.275 x 25 = 1.875 kmol/m3. (B== 0.075 +0.075 = 1.875 kmol/m3 咪唑类固化剂: Vo= 0.075+ a 275 = 0.1m3/h 树脂固化剂 t= k (A0(1-x) = 0.04h V有效= Vot = 0.1×0.04 = 0.004 m3 L有效= V有效= 5.66m 习题二 1. 7:11- TA = KC" => 1g(-TA) = 1gk+nlgC 5. $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4$ 以1g(-ra)对1gC作图,可得.直或斜率0.994. 截距为-1.368. · 反重级数 n=1, k=0.043min-1=2.57h-1 -r4 = 2.57 CA VAR Vot= 120×15=1802=1.8m2 · 可得: K=2.57. CA=1. X4=0.7 To=30min=0.5 L有效= V有数=147m $F_{Ab} = \frac{5 \times 10^3}{24 \times 15} = 3.2 \text{ kmol/h}$ $V_{Ab} = \frac{F_{Ab}}{C_{Ab}} = \frac{3.2}{1} = 3.2 \text{ m}^3/\text{h}$ V有效= VAo(t+T辨助)=3.2×(0.47+as)=3.1m3 V实际= V有效/0=3.88m3 VA= (CA) = 0.8=1.25m3/h 审教体税 V有效= V4ot=1.25×0.908=1.14m3