仅支持 MX150!

简介

根据 AptioFixPkg's README,一些固件在初始化核心的 0xE2 寄存器(MSR_BROADWELL_PKG_CST_CONFIG_CONTRO 大部分 APTIO V 固件有 CFG 锁选项,尽管这个选项可能不在图形界面显示。如果 VerifyMsrE2 报告你的 0xE2 寄存器被锁定了,你可能需要尝试直接解锁这个选项。

怎么解锁

Cyb 和 FallenChromium 制作了脚本来解锁。请下载 DVMT_and_0xE2_fix 并阅读 README中文版 来解锁。

然后删除 OC MSR 0xE2补丁。

打开 /EFI/OC/config.plist, 并找到以下代码:

<key>AppleXcpmCfgLock</key> <true/>

修改为:

<key>AppleXcpmCfgLock</key> <false/>

鸣谢

- Acidanthera

 - AptioFixPkgOpenCorePkg
- Cyb 和 FallenChromium