

Forçage de l'ouverture des portes côté droit 5.1.7

EV138 FICHE P7 Vous avez forcé l'ouverture des portes du côté droit Assurez vous que c'est le bon côté pour faire l'échange voyageurs FIN