7.2 化工厂总平面布置—总图布置



口厂区平面布置

平面布置:安排各车间、建筑物、构筑物、仓库、堆场、道路、管线、铁路、码头等单元相对位置和坐标。

1. 建、构筑物的布置

在满足生产工艺要求前提下,应考虑以下因素:

- 总体布置紧凑,节约建设用地
 - 在满足卫生、安全、防火要求下,合理缩小建、构筑物间距;
 - 同类型车间集中布置或合并如操作室
 - > 充分利用厂区废弃场地
 - 扩大厂间协作,节约建设用地
- 合理划分厂区,满足使用要求,留有发展余地 根据生产特点及管理要求合理划分厂区,各区自成系统,除满足目前使 用要求外,留有适当发展余地。