





Transferts de chaleur Rayonnement

Pierre Le Cloirec Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

11 allée de Beaulieu, CS 50837 35708 Rennes cedex 07, France

Tel 33 (0) 2 23 23 80 00 e-mail Pierre.Le-Cloirec@ensc-rennes.fr







Trois modes de transfert de la chaleur :

- Conduction
- · Convection
- Rayonnement







RAYONNEMENT

Définition








Définition

Mode d'échange de chaleur par absorption et émission de radiations


La propagation de l'énergie suit les mêmes Lois que la propagation de la lumière (réflexion, réfraction, transmissions...)

Rayonnement dans l'Infra Rouge




Rayonnement thermique : UV - Visible - IR 100 nm < λ < 100 μ m







Les longueurs d'ondes



Taille (µm)







Longueurs d'ondes (µm)

Rayonnement thermique 0,1 μ m < λ < 100 μ m

Infra Rouge

 $0.7 < \lambda < 500$

Visible

 $0.4 < \lambda < 0.7$

rouge

620 - 700

orange

592 - 620

jaune

578 - 592

vert

500 - 570

Bleu

446 - 500

violet

400 - 446

Ultraviolet

 $0.01 < \lambda < 0.4$







$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

α

 α : fraction d'énergie absorbée

ρ : fraction d'énergie réfléchie

fraction d'énergie transmise

On appelle corps noir, un matériau tel que α = 1







Corps noir

 $\alpha = 1$

α

noir de platine, noir de bismuth suie

$$\alpha = 0.98 - 0.99$$








$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

 α : fraction d'énergie absorbée ρ : fraction d'énergie réfléchie

τ : fraction d'énergie transmise



Matériau	α	ρ	τ
Verre ordinaire	0,07	0,08	0.85
Aluminium	0,15	0,00	0,00
Peinture blanche	0,20		
Peinture noire	0,90		
Corps noir	1	0	0
Bois	0,90		
Béton	0,90		








La radiance - Emittance

Un corps est susceptible d'émettre un rayonnement



- Définition :

La radiance (émittance) d'une surface est la quantité d'énergie émise par unité de temps et de surface dans tout l'espace au dessus de la surface

- Unité: W m-2 ou kcal h-1m-2

Loi de Stefan - Boltzman

$$W_N = \sigma T^4$$

- Pour un corps noir loi de Stefan :

Avec σ constante de Stefan







La radiance - L'émittance

Loi de Stefan - Boltzman

$$W_N = \sigma T^4$$

Cette relation est issue de l'intégration de la loi de Planck ou loi de l'émittance monochromatique du corps noir qui relie W_N à la longueur d'onde (λ) du rayonnement et à sa température (T). Elle est bâtie sur des considérations de thermodynamique statistique.

$$W_{N}(\lambda) = \frac{2\pi h C^{2} \lambda^{-5}}{\frac{hC}{e^{k\lambda T} - 1}}$$

C: vitesse des ondes électromagnétiques dans le milieu de propagation


h: constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot J.s$

k: constante de Boltzman $k = 1,38 \cdot 10^{-3} \cdot J \cdot K^{-1}$









$$W_{N}(\lambda) = \frac{2\pi hC^{2}\lambda^{-5}}{\frac{hC}{e^{k\lambda T} - 1}}$$

$$\mathbf{W}_{N} = \int_{0}^{+\infty} \frac{2\pi h C^{2} \lambda^{-5}}{\frac{hC}{e^{k\lambda T} - 1}} d\lambda$$


$$W_N = \sigma T^4$$

Avec σ constante de Stefan σ = 5,71 10-8 W m⁻²K⁻⁴















Pouvoir émissif

- Définition :

$$\varepsilon = \frac{\mathbf{W}}{\mathbf{W}_{\mathbf{N}}}$$

W: radiance du corps

W_N : radiance du corps noir à la même température


- pour un corps noir : $\varepsilon = 1$







Pouvoir émissif Emissivité spectrale de différents type de corps










Pouvoir émissif Evolution de l'émissivité en fonction de la température



- 1 Caoutchouc
- 2 Porcelaine
- 3 Liège
- 4 Papier
- 5 Argile réfractaire

TEMPERATURE (*K).







Puissance émise par rayonnement

$$\Phi_{\rm R} = A \epsilon \sigma \Gamma^4$$

 Φ_{R} : puissance émise par rayonnement (W)

A: surface du corps (m²)

ε : émissivité (-)

 σ : constante de Stefan (Wm⁻²K⁻⁴)

T: température (K)







Absorbance - Emissivité

- Les valeurs de α et ϵ sont données dans des tables
- Pour les gaz à molécule symétrique (O₂, N₂, H₂...)

$$\alpha = \varepsilon = 0$$

- L'air $(N_2 + O_2)$ n'absorbe pas et n'émet pas de rayonnement
- Pour un grand nombre de matériaux industriels

$$\alpha = \epsilon$$

corps gris








Echange thermique par rayonnement







Echange entre deux surfaces grises



X émet dans tout l'espace Une énergie Φ_1

$$\Phi_1 = \varepsilon_1 A_1 \sigma T_1^4$$


Seule une partie de l'énergie Φ_1 Vient frapper Y, soit Φ_1

$$\Phi'_1 = F_{1,2}\Phi_1 = F_{1,2}\varepsilon_1A_1\sigma T_1^4$$

avec

F_{1,2} : facteur géométrique fonction de la forme et de la position de X et Y







Echange entre deux surfaces grises

On suppose des corps gris ε_2 = α_2

Y absorbe venant de X:

$$\Phi''_1 = \varepsilon_2 \Phi'_1$$


$$\Phi''_1 = F_{1,2} \varepsilon_2 \varepsilon_1 A_1 \sigma T_1^4$$

X absorbe venant de Y:

$$\Phi''_2 = \mathbf{F}_{2,1} \varepsilon_2 \varepsilon_1 \mathbf{A}_2 \sigma \mathbf{T}_2^4$$

Si
$$T_1 = T_2$$
 pas d'échange

$$\rightarrow \Phi''_1 = \Phi''_2 \rightarrow F_{1,2}A_1 = F_{2,1}A_2$$










Echange entre deux surfaces grises

Si T₁ ≠ T₂ d'échange de chaleur

X fournit Φ''_1 et absorbe Φ''_2

$$\Phi''_1 = \mathbf{F}_{1,2} \varepsilon_2 \varepsilon_1 \mathbf{A}_1 \sigma \mathbf{T}_1^4$$



La quantité de chaleur échangé par unité de temps (Flux) entre les deux corps :

$$\Phi_{1\Leftrightarrow 2} = F_{1,2}\varepsilon_2\varepsilon_1A_1\sigma(T_1^4 - T_2^4)$$








Approche critique

$$\Phi_{1\Leftrightarrow 2} = \mathbf{F}_{2,1} \mathbf{\varepsilon}_2 \mathbf{\varepsilon}_1 \mathbf{A}_1 \sigma \left(\mathbf{T}_1^4 - \mathbf{T}_2^4 \right)$$



Hypothèses:

- Les réflexions multiples sont négligées
- Possibilités d'auto-réflexion
- Pas d'échanges intermédiaires avec une autre surface


- F_{1,2} est donné dans des tables







Exemple 1



$$\Phi_{1\Leftrightarrow 2} = \mathcal{F}_{1,2} \varepsilon_2 \varepsilon_1 \mathbf{A}_1 \sigma \left(\mathbf{T}_1^4 - \mathbf{T}_2^4 \right)$$

avec
$$\mathcal{F}_{1,2} = \frac{1}{\frac{1}{\overline{F}_{1,2}} + \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$


 $\mathbf{F}_{1,2} = \mathbf{1}$ est donné dans des tables en fonction de la qualité de la surface







Exemple 2 - Sphères concentriques



$$\Phi_{1\Leftrightarrow 2} = \mathcal{F}_{1,2} \varepsilon_2 \varepsilon_1 A_1 \sigma \left(T_1^4 - T_2^4 \right)$$

avec

$$\overline{\mathbf{F}_{1,2}} = 1$$

$$\mathcal{F}_{1,2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$







Echange entre deux Gaz

ε 🗲 α

 ϵ et α dépendent de :

- la température
- la pression
- l'épaisseur de la couche traversée

Le flux de chaleur échangé de la paroi (p) de surface A_1 et le gaz (g) est donné par la relation :

$$\Phi = \varepsilon_{\text{paroi}} A_1 \sigma \left(\varepsilon_{\text{g}} T_{\text{g}}^4 - \alpha T_{\text{paroi}}^4 \right)$$







Poids relatifs des différents modes de transferts de chaleur

Poids relatifs des différents modes de transfert de chaleur dépend de :

- la température
- le pouvoir émissif
- les coefficients d'échange

Quelques règles simplissimes :

- A haute température → Rayonnement prépondérant Dans les fours le rayonnement est essentiel
- A plus basse température (200 300 °C) →
 Rayonnement négligeable vis-à-vis de la convection sauf pour la convection libre