


机械设计内容和步骤

- 1. 总体结构设计
- 2. 材料选择
- 3. 计算强度和稳定性
- 4. 标准零部件的选择
- 5. 提出技术要求
- 6. 编写计算说明书
- 7. 绘制图样



- ▶阅读第1章和第4章(注意:书本中存在大量错误)
- ▶ 设计参数见附录2(过程设备设计条件表)
- ▶参考设计图见附录4-3