
第11章

11-2

解:


- 1) 齿轮处键槽与带轮处键槽不在同一加工直线方向,应在同一直线方向,见书图 7-7;
- 2) 左轴承轴肩高度过高,应低于轴承内圈高度,见书图 8-30 b);
- 3) 齿轮右向无轴向定位,应加套筒,或挡环,见书图 7-7,或表 7-2 序号 2;
- 4) 带轮右端无轴向定位,应加轴端挡圈,见书图 7-7;
- 5) 键顶部与带轮接触,应留有空隙,见书表 7-3 序号 1。



11-3

解:

- 1) 左轴承压盖与箱体间无调整密封垫片, 见书图 8-30 b);
- 2)齿轮处轴头过长,应稍短于齿轮宽度,即三面接触,齿轮左侧定位不可靠,见书图 7-7,或表 7-2 序号 2;
- 3) 齿轮与轴无周向联接,应加键联接;
- 4) 右轴承轴肩高度过高,应低于轴承内圈高度,见书图 8-30 b);
- 5) 右轴承压盖与箱体间无调整密封垫片, 见书图 8-30 b);
- 6) 右端带轮处轴头过长,应稍短于带轮宽度,见书图 7-7;
- 7) 右端带轮无左侧定位,应加轴肩。



第12章

12-1

解: 由表 12-1, 轴瓦材料 ZCuSn5Pb5Zn5 的许用值为:

$$[p]=5MPa$$
, $[pv]=10MPa \cdot m \cdot s^{-1}$

轴承的平均压强:

$$p = \frac{F}{bd} = \frac{16000}{80 \times 80} = 2.5 < [p]$$

pv 值:

$$pv = \frac{Fn}{19100b} = \frac{16000 \times 100}{19100 \times 80} = 1.05 < [pv]$$

该轴承能够满足使用要求

12-2

解: 由表 12-1, 轴承材料 ZCuPb30 的许用值为:

$$[p]$$
=25MPa, $[pv]$ =30MPa·m·s⁻¹

轴承的平均压强:

$$p = \frac{F}{hd} \le [p]$$

故
$$F \le bd \cdot [p] = 60 \times 60 \times 25 = 90000N$$

pv 值:

$$\frac{Fn}{19100b} \leq [pv]$$

故
$$F \le \frac{19100b \cdot [pv]}{n} = \frac{19100 \times 60 \times 30}{960} = 35812.5N$$

该轴承能承受的最大载荷为 35812.5N。

12-5

解:由附表 12-3,6309 深沟球轴承,基本额定动载荷 C=52.9kN

工作温度低于 100℃, 由表 12-6, 温度系数 *f*=1.00

冲击载荷,由表 12-7,载荷系数 f_p =1.2~1.8,取平均值 f_p =1.5

对球轴承 , 寿命指数 $\varepsilon=3$

轴承受到径向载荷作用,不存在轴向载荷,故当量动载荷等于径向载荷,

即 $P=F_R=15000N$

轴承寿命

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_p P} \right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 100} \left(\frac{1.00 \times 52.9 \times 10^3}{1.5 \times 15000} \right)^3 = 2166h < L_{10h0} (L_{10h0} = 10000h)$$


故该轴承不满足使用寿命要求。

12-7

解: 7208AC 轴承为角接触球轴承,由表 12-9,其内部轴向力为: $F_s = 0.68F_R$ 因此,轴承 1、2 的内部轴向力分别为:

$$F_{S1} = 0.68F_{R1} = 0.68 \times 5000 = 3400N$$
, 方向向右

 $F_{S2}=0.68F_{R2}=0.68 imes3000=2040N$,方向向左,与轴向外载荷 $F_{\rm X}$ 方向一致



因为 $F_{s_2} + F_x = 2040 + 1700 = 3740N > F_{s_1}$, 故轴承 1 被压紧,轴承 2 被放松 因此,轴承 1 受到的轴向载荷为:

$$F_{A1} = F_{S2} + F_X = 3740N$$

轴承 2 受到的轴向载荷为:

$$F_{42} = F_{52} = 2040N$$

12-9

解:

- 1) 左轴承压盖与箱体间无调整密封垫片, 见书图 12-30 b);
- 2) 左轴承压盖没有碰到左轴承外圈,无法固定左轴承,见书图 12-30 b);
- 3) 左轴承轴肩高度过高,应低于轴承内圈高度,见书图 12-30 b);
- 4) 齿轮左侧定位轴肩高度过低,应高于键槽高度,见表 11-3,序号 1;
- 5)齿轮处轴头过长,应短于齿轮宽度,即等于三面接触,齿轮左侧定位不可靠,见书图 11-7,或表 11-2 序号 2:
- 6) 齿轮处键顶部与齿轮接触,应留有空隙,见书表 11-3 序号 1;
- 7) 套筒高度过低,应高于键槽高度,见表 11-3,序号 1;
- 8) 右轴承压盖没有碰到右轴承外圈,无法固定右轴承,见书图 12-30 b);
- 9) 右轴承压盖与轴没有间隙, 见书图 12-36;
- 10) 联轴器与右端轴承端盖靠得过近;
- 11) 联轴器与轴没有周向固定,应增加键联接,见书图 13-3;
- 12) 轴在联轴器中过长,应短于联轴器长度,见书图 13-3。

