

Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT»

1 часть №30/2019

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- Главный редактор Yohannes Aopi, Phd, Turku, Finland
- Заместитель редактора— Aiono Suomi, Phd, Helsinki, Finland
- Helmi Bjorndalen, secretary of "OTOK" Finland
- Zigmund Manke доктор экономических наук, Baden, Germany
- Харечко Юрий Владимирович, канд. техн. наук
- Кувшинов Геннадий Евграфович, доктор техн. наук, профессор
- Бирюлин Владимир Иванович кандидат технических наук, зам. зав. кафедрой электроснабжения ЮгоЗападного государственного университета.
- Тихонов Владимир Аркадьевич кандидат педагогических наук, Российская Федерация, Пермь, ПГГПУ
- Колиев Руслан Максимович кандидат психологических наук, Российская Федерация, СПБГУ
- Садыкова Эржена Цыреновна доктор экономических наук, доцент, заведующий лабораторией региональных экономических систем Байкальского института природопользования СО РАН
- Карпов Пётр Васильевич начальник редакционно-издательского отдела Томского государственного университета технологий и управления
- Ингрид Кристиансен научный сотрудник Норвежского полярного института, Норвегия, Тромсё
- Ван Сяочунь доктор, профессор, директор проектного бюро по китайско-международному сотрудничеству в сфере образования института международного образования Шеньянского технологического университета г. Шеньянь (КНР)
- Баттумур Даваасурэн доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором международных экономических и правовых отношений Института международных отношений Академии Наук Монголии
 □ Матусяк Ольга Васильевна доктор экономических наук, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Редакция журнала «international science project»

Адрес редакции: Vatselankatu 7 20500 Turku, Finland

Сайт: www.isspp.ru E-mail: info@isspp.ru Тираж 1000 экз. henko 2013 9 IER isuues.pdf (Дата обращения: 10.11.2019)

3. Разработка собственного АРМ специалиста по тестированию: [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: http://lectmania.ru/3x3192.html (Дата обращения: 17.11.2019)

4. Ю.Г. Оноприенко, Интеграция автоматизация бизнес-процессов на предприятии: учеб. пособие / Ю.Г. Оноприенко, В.Н. Цыганкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2019. - 76 с.

> © Н.М. Костливцева, Т.А. Крутышева, Ю.Г. Оноприенко, 2019

УДК: 336.01


ПОСТРОЕНИЕ 3D-ГРАФИКОВ ДЛЯ VEU ИСПОЛЬЗУЯ ЗНАЧЕНИЯ X2

Пиль Э.А.

Академик РАЕ, д.т.н., профессор Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6).


Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), которые были



Puc. 1. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1su=1,X2eu=0,9..1,6,X3eu=X6eu=1..0,1X4eu=0,1..1X5eu=1...


статье показано, как влияют значения переменных X1, X2, X3, X4, X5, X6, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной X1eu и построение 3Dграфиков. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu = f(X1,X2, X3, X4, X5, X6).

описаны ранее в статьях. В представленной ниже



Puc. 2. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)XIsu=1,X2eu=0,5..1,3,X3eu=1..10,X4eu=X5eu=1..0,1X6eu=0,1..1

3D-графики для Veu на рис. 1 и 2 были построены при переменных X1su = 1, X2eu = 0,9..1,6, X3eu = X6eu =



7,5


5,0

2,5

0,0

0,6 Puc. 3. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1su=1,X2eu=0,5..0,4,X3eu=X4eu=X5eu=1..0,1,X6eu=0,1..1

X3eu = 1..10, X4eu = X5eu = 1..0,1, X6eu = 0,1..1. Здесь значения Veu на рис. 1 увеличиваются в 1960,88 раз, а на рис. 2 уменьшаются в 27,05 раз.




Puc. 4. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)XIsu=1,X2eu=0,9..15,6,X3eu=X5eu=1..10X4eu=0,1..1X6eu=1..0,1

Здесь на рисунках 3 и 4 3D-графики для Veu были построены при переменных X1su = 1, X2eu = 0.5..04, X3eu = X4eu = X5eu = 1..01, X6eu = 0.1..1 u X1su = 1, X2eu = 0.9.15.6, X3eu = X5eu = 1..10, X4eu = 0.1..1, X6eu = 0.1..11..0,1. Так на рис. 3 построенный 3D-график для Veu уменьшается в 27,05 раз, а на рис. 4 увеличивается в 1960,88 раз.

1,0


0,5

На следующих двух 3D-графиках 5 и 6 показаны две зависимости Veu, которые были построены при переменных X1su = 1, X2eu = 0,4..130,9, X3eu = X5eu = 1..10, X4eu=1..0,1, X6eu=1 и X1su=1..10, X2eu=0,94, X3eu=X5eu = 1..0,1, X4eu = 0,1..1, X6eu = 1 соответственно. Как видно из рис. 5 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз, а на рис. 6 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза.




Puc. 5. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1su=1,X2eu=0,4..130,9, X3eu=X5eu=1..10, X4eu=1..0,1, X6eu=1

На двух 3D-графиках 7 и 8 представлены две зависимости Veu при переменных X1su=X3eu=1..0,1, X2eu=0,9..4,9, X4eu=0,1..1, X5eu=1..10, X6eu=1 и X1su=X3eu=1..10, X2eu=0,35, X4eu=X5eu=1..0,1, X6eu=1




Puc. 7. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1su= X3eu=1..0,1,X2eu=0,9..4,9,X4eu=0,1..1,X5eu=1..10,X6eu=1


На рис. 9 и 10 были построены 3D-графики для Veu при X1su=1..0,1, X2eu=0,94, X3eu=1..10, X4eu=0,1..1, X5eu=1..0,1, X6eu=1 и X1su=X5eu=1..10, X2eu=0,4..1,3,



 $Puc. \ 9. \ Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$ X1su=1..0,1,X2eu=0,94X3eu=1..10X4eu=0,1..1X5eu=1..0,1X6eu=1




Puc. 11. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) XIsu=1..0,1,X2eu=0,4..13,X3eu=X4eu=1..0,1,X5eu=1..10,X6eu=1




Puc. 6. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1su=1..10,X2eu=0,94,X3eu=X5eu=1..0,1,X4eu=0,1..1, X6eu=1

соответственно. Здесь на рисунке 7 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз, а на рис. 8 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза.




 $Puc. \ 8. \ Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$ X1su = X3eu = 1..10, X2eu = 0,35, X4eu = X5eu = 1..0,1, X6eu = 1

X3eu = X4eu = 1..0,1, X6eu = 1. Так на рис. 9 значения Veu уменьшаются в 4,25 раза, а на рис. 10 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз.




Puc. 10. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) XIsu=X5eu=1..10,X2eu=0,4..1,3,X3eu=X4eu=1..0,1, X6eu=1




Puc. 12. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1su=X3eu=1..10, X2eu=0,9,X4eu=0,1..1,X5eu= 1..0,1,X6eu=1

На двух рис. 11 и 12 были построены 3D-графики для Veu при X1su=1..0,1, X2eu=0,4..13, X3eu=X4eu=1..0,1, X5eu=1..10, X6eu=1 и <math>X1su=X3eu=1..10, X2eu=0,9, X4eu=0,1..1, X5eu=1..0,1, X6eu=1 соответственно.




Puc. 13. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1..10,X2=0.8..0.04,X3=1..0.1,X4=0.1..1,X5=X6=1

На рисунках 13 и 14 значения Veu остаются неизменными при X1=1..10, X2=0.8..0.04, X3=1..0.1, X4=0.1..1, X5=X6=1 и X1=1..0.1, X2=0.4..9.4, X3=1..10, X4=1..0.1, X5=X6=1.




Puc. 15. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1..0.1,X2=0.4..3.5,X3=1..10, X4=0.1..1,X5=X6=1



Puc. 17. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X3 = 1..0.1, X2 = 0.9..0.4, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1


Из 3D-графиков для Veu, изображенных на рис. 17 и 18, видно, что они также остаются неизменными. Данные 3D-графики были построены

Здесь на рис. 11 значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз. 3D-график же Veu, представленный на рисунке 12, уменьшается в 4,25 раза.




Puc. 14. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1..0.1, X2=0.4..9.4,X3=1..10, X4=1..0.1,X5=X6=1

Из рис. 15 и 16 видно, что значения Veu при переменных X1 = 1..0.1, X2 = 0.4..3.5, X3 = 1..10, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и X1 = X3 = 1..10, X2 = 0.4..0.9, X4 = 1..0.1, X5 = X6 = 1 остаются неизменными.




Puc. 16. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X3 = 1..10, X2 = 0.4..0.9, X4 = 1..0.1, X5 = X6 = 1




Puc. 18. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1 = 1...10,X2 = 0.9..0.04, X3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1

при значениях X1 = X3 = 1..0.1, X2 = 0.9..0.4, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 и X1 = 1..10, X2 = 0.9..0.04, X3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 1 соответственно.




Puc. 19. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1=1..10, X2=0.94, X3=X5=1..0.1, X4=0.1..1, X6=1

При построении 3D-графика на рис. 19 были использованы следующие переменные X1 = 1..10, X2 = 0.94, X3 = X5 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X6 = 1. Полученная зависимость Veu уменьшается в 4,25 раза. На рис. 20




Puc. 21. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1..10,X2=0.5..0.1,X3= X4= X5=1..0.1, X6=0.1..1

3D-график Veu на рис. 21 при переменных X1 = 1..10, X2 = 0.5..0.1, X3 = X4 = X5 = 1..0.1, X6 = 0.1..1 уменьшается в 27,05 раз. На рис. 22 построенный 3D-




Puc. 23. *Veu* = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1..10,X2=0.4..0.01, X3=X4=X5=X6=1..0.1

Представленный 3D-график Veu на рис. 23 уменьшается в 1000 раз, а на рис. 24 остается неизменным. При построении 3D-графиков для Veu на этих рисунках были использованы значения




Puc. 25. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1 = X5 = X6 = 1,X2 = 0.9..0.1, X3 = 1..10,X4 = 0.1..1




Puc. 20. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1=1..10, X2=1.3..0.2, X3=X5=1..0.1, X4=X6=0.1..1

показанная зависимость Veu при X1 = 1..10, X2 = 1.3..0.2, X3 = X5 = 1..0.1, X4 = X6 = 0.1..1 Veu уменьшается в 27,05 раз.




Puc. 22. *Veu* = *f*(*X*1, *X*2, *X*3, *X*4, *X*5, *X*6) *X*1 = *X*5 = 1..10,*X*2 = 0.5..1.3,*X*3 = *X*4 = 1..0.1, *X*6 = 0.1..1

график Veu увеличивается в 1000 раз при переменных $X1=X5=1..10,\ X2=0.5..1.3,\ X3=X4=1..0.1,\ X6=0.1..1.$




Puc. 24. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=0.4..1.1,X3=1..10,X4=X5=X6=1

переменных: X1 = 1..10, X2 = 0.4..0.01, X3 = X4 = X5 = X6 = 1..0.1 и X1 = 1, X2 = 0.4..1.1, X3 = 1..10, X4 = X5 = X6 = 1.




Puc. 26. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1= X6= 1, X2=0.9..15.6, X3= X5= 1..10,X4= 0.1..1

Как видно из 3D-графика на рис. 25 значения Veu также остаются неизменными, а на рис. 26 3D-график Veu увеличивается в 1951,37 раз. Данные 3D-графики для Veu были построены при




Puc. 27. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1 = X6= 1,X2=0.4..4.1, X3= X4= 0.1..1,X5= 1..10

Представленный на рис. 27 3D-график Veu был построен при X1=X6=1, X2=0.4..4.1, X3=X4=0.1..1, X5=1..10. Из рис. 27 видно, что значения Veu увеличиваются в 1951,37 раз. На рис. 28 показан



Puc. 29. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1=1,X2=0.5..0.45, X3=X4=X5=1..0.1, X6=0.1..1


На рис. 29 и 30 построены 3D-графики Veu при X1=1, X2=0.5..0.45, X3=X4=X5=1..0.1, X6=0.1..1 и X1=1, X2=0.4..0.03, X3=X4=X5=X6=1..0.1. Здесь



Puc. 31. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=0.9..1.1,X3=1..0.1,X4=0.1..1,X5= X6=1.10


Из представленных на рис. 31 и 32 двух 3D-графиков Veu при X1=1, X2=0.9..1.1, X3=1..0.1, X4=0.1..1, X5=X6=1.10 и X1=X5=X6=1.10, X2=1.10

следующих переменных $X1=X5=X6=1,\ X2=0.9..0.1,\ X3=1..10,\ X4=0.1..1$ и $X1=X6=1,\ X2=0.9..15.6,\ X3=X5=1..10,\ X4=0.1..1.$




Puc. 28. Veu = f(XI, X2, X3, X4, X5, X6)XI = 1, X2 = 1.3..0.5, X3 = X5 = 1..0.1, X4 = X6 = 0.1..1

3D-график Veu при X1=1, X2=1.3..0.5, X3=X5=1..0.1, X4=X6=0.1..1, из которого видно, что значения параметра Veu уменьшаются в 27,05 раз.




Puc. 30. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=0.4.0.03, X3=X4=X5=X6=1..0.1

на рис. 29 значения параметра Veu уменьшаются в 27,05 раз, а на рис. 30 уменьшаются уже в 1000 раз.




Puc. 32. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X5 = X6 = 1.10, X2 = 0.9..0.4, X3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1

0.9..0.4, X3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1 видно, что значения параметра Veu на рис. 31 и 32 увеличиваются одинаково в 982,47 раза.




Puc. 33. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1 = X3=X5= X6=1..10,X2=0.9..3.5, X4=0.1..1

Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 33 и 34, которые были построены при X1 = X3 = X5 = X6 = 1..10, X2 = 0.9..3.5, X4 = 0.1..1 и X1 = X5 = X6 = 1..10




Puc. 35. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X3 = X5 = X6 = 1.10, X2 = 0.4..3.5, X4 = 1

Если построить два 3D-графика Veu на рис. 35 и 36 при X1 = X3 = X5 = X6 = 1.10, X2 = 0.4..3.5, X4 = 1 и X1 = X4 = 1, X2 = 0.4..11.1, X3 = X5 = X6 =




Puc. 37. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=0.9..11.1, X3= X5= X6= 1..10, X4= 0.1..1

Следующие два 3D-графика Veu на рис. 37 и 38 были построены при X1=1, X2=0.9..11.1, X3=X5=X6=1..10, X4=0.1..1 и X1=1, X2=4.9..04, X3=X4=1.10




Puc. 39. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=13.1..0.4, X3= X6= 1, X4= 0.1..1,X5= 10..1




Puc. 34. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X5 = X6 = 1..10, X2 = 0.4..1.1, X3 = X4 = 1

1..10, X2 = 0.4..1.1, X3 = X4 = 1 видно, что параметр Veu на рис. 33 и 34 увеличивается в 1000 раз.




Puc. 36. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1 = X4 = 1, X2 = 0.4..11.1, X3 = X5 = X6 = 1.10

1.10, то из них видно, что параметр Veu на рис. 35 и 36 также увеличивается в 1000 раз.




Puc. 38. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)X1=1,X2=4.9..0.4, X3=X4=X6=1, X5=10..1

X6 = 1, X5 = 10..1. Из этих рисунков видно, что параметр Veu на рис. 35 увеличивается в 1000 раз, а на рис. 36 уменьшается в 1951,37 раз.




Puc. 40. *Veu* = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1= X6=1,X2=13.1.1.1, X3=1..10, X4=0.1..1,X5=10...1

Если теперь построить два 3D-графика Veu на рис. 39 и 40 при X1=1, X2=13.1..0.4, X3=X6=1, X4=0.1..1, X5=10..1 и X1=X6=1, X2=13.1..1.1, X3=1..10,




Puc. 41. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1= X3= 1..10,X2=13.1..0.4,X4=0.1..1,X5=10..1,X6=1

Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 41 и 42 при X1 = X3 = 1..10, X2 = 13.1..0.4, X4 = 0.1..1, X5 = 10..1, X6 = 1 и X1 = X3 = X4 = 1, X2 = 4.9..0.4, X5 = 10..1



Puc. 43. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1= X3=1,X2= 13.1..0.4, X4= X6=0.1..1,X5= 10..1


Из следующих двух 3D-графиков Veu на рис. 43 и 44, которые были построены при X1 = X3 = 1, X2 = 13.1..0.4, X4 = X6 = 0.1..1, X5 = 10..1 и X1 = 1, X2 = 10..1 и X1 = 10. X1 = 1



Puc. 45. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=X3=1..10,X2=13.1..0.4, X4=X6=0.1..1,X5=10..1


На последних двух 3D-графиках Veu, которые изображены на рис. 45 и 46 при X1=X3=1..10, X2=13.1..0.4, X4=X6=0.1..1, X5=10..1 и X1=X3=X5=1..10, X2=0.5..13.1, X4=1..0.1, X6=0,1..1

X4 = 0.1..1, X5 = 10...1, то в этом случае параметр Veu на рис. 39 и 40 уменьшается в 1951,37 раз.




Puc. 42. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1 = X3 = X4 = 1,X2 = 4.9..0.4, X5 = 10..1, X6 = 0.1..1

10..1, X6 = 0.1..1 видно, что параметр Veu на рис. 41 и 42 уменьшается в 1951,37 и 1960,88 раз соответственно.



Puc. 44. *Veu* = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1=1,X2=13.1..1.1, X3=1..10, X4= X6= 0.1..1,X5= 10..1

13.1..11, X3 = 1..10, X4 = X6 = 0.1..1, X5 = 10..1 видно, что параметр Veu на рис. 43 и 44 уменьшается в 1960,88 раз.



Puc. 46. Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) X1= X3= X5=1..10,X2=0.5..13.1, X4=1..0.1,X6=0,1..1

видно, что параметр Veu на рис. 45 уменьшается в 1960,88 раз, а на рис. 46 увеличивается в 1000 раз. © Э.А. Пиль, 2019