

四条策略在同一参数平面上的停机偏差（虚线为设计线 $e_\alpha = 0$）
a
开环
b
腔温比例
c
无探针
d
对偶
初温 t_0 / °C
厚度 L / mm
停机进度偏差 e_α
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
5
10
15
20
25
10
20
30
40
50
60
0