포트폴리오

프로젝트명 Visual Studio C#을 활용하여 온.습도 센서(DHT11)값, RELAY ON/OFF GUI 구현. 프로젝트 2023.07.19~ 2023.07.19 기간 1) 소 개: Visual Studio C#을 활용하여 온,습도 센서(DHT11)값, RELAY ON/OFF GUI 구현. 2) 주요 기능: 1. Arduino 의 Mega 2560 보드와 BreadBoard 를 연결. 상세내용 2. 온,습도 센서(DHT11)와 RELAY를 BreadBoard 에 연결하고 회로를 구성. 3. Arduino IDE 를 이용하여 코드를 작성 후 업로드. 3) 개발 환경 및 개발 언어: Arduino IDE, C 언어 구성도 1. BreadBoard 에 온,습도 센서(DHT111)과 RELAY를 연결. 2. 온,습도 센서(DHT11)의 GND는 GND에 연결, '+' PIN은 5V, Serial PIN은 ANALOG PIN A0 에 연결. 상세설명 3. 온,습도 센서(DHT11)을 사용하기 위해서 구글에서 DHT11 arduino library 라고 검색하여 Arduino 홈페이지에서 DHT sensor library 를 다운받아 코딩할 파일에 DHT.cpp, DHT.h 파일을 넣어주어야 동작이 가능하다. 4. GUI 구현을 위하여 Visual Studio 설치하여 C#으로 코딩.

사용 코드

(Visual Studio)

```
this.label_temperature.Invoke(new Action(() =>
        label_temperature.Text = str_temperature;
    this.label_humidity.lnvoke(new Action(() =>
        label_humidity.Text = str_humidity;
    this.progressBar_Temperature.Invoke(new Action(() =>
        progressBar_Temperature.Value = (int)float_temperature;
    this.progressBar_Humidity.Invoke(new Action(() =>
        progressBar_Humidity.Value = (int)float_humidity;
private void button_PortOpen_Click(object sender, EventArgs e)
    if (this._serialPort.lsOpen)
        this.textBox_PortNumber.Text = "이미 포트가 열려 있습니다.";
         String temporary = this.textBox_PortNumber.Text;
         if (temporary.Equals(String.Empty))
             Console.WriteLine("포트넘버가 입력이 안되었습니다.");
             ///아두이노 시리얼 통신 기본 설정
this._serialPort.PortName = this.textBox_PortNumber.Text; ///COM3
this._serialPort.BaudRate = 115200;
             this._serialPort.DataBits = 8;
this._serialPort.StopBits = StopBits.One;
this._serialPort.Parity = Parity.None;
             this._serialPort.DataReceived += _serialPort1_DataReceived;
```

```
참조 1개
private void button_Relay_On_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this._serialPort.WriteLine("SW_ON");
}

참조 1개
private void button_Relay_Off_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this._serialPort.WriteLine("SW_OFF");
}
```

```
#include "DHT.h"
            class DHT dht(A0, 11);
            const uint8 t RELAY_SW {30U};
            void setup() {
             dht.begin();
             Serial.begin(115200UL); //COM 통신용
             pinMode(RELAY_SW, OUTPUT); //RELAY
            void loop() {
             float temperature = 0.0;
               float percentHumidity = 0.0F;
                if(dht.read()) {
                 temperature = dht.readTemperature();
                 percentHumidity = dht.readHumidity();}
                if(Serial.available()) {
                 String str_command = Serial.readString(); // SW_ON
사용 코드
                 str_command.trim();
(Arduino)
                  str_command.toUpperCase();
                 if(str command == "SW ON")
                 { digitalWrite(RELAY SW, HIGH);
                    delay(500UL);
                  } else if(str_command == "SW_OFF") {
                    digitalWrite(RELAY_SW, LOW);
                    delay(500UL);
                  } else {
                  }
                Serial.print(temperature);
                Serial.print(",");
                Serial.println(percentHumidity);
                delay(700UL);
```



Visual Studio 를 통해서 GUI를 구현하여 아두이노와 연결되면 온도, 습도를 아두이노에서 받아오면 GUI화면에 온도, 습도 값이 출력되며, RELAY도 연동되어 있어 RELAY 스위치 ON/OFF 도 가능 하게 구현 하였습니다.

이 방법을 통해서 원격지에서 온도, 습도를 모니터링 하여 RELAY를 통해서 장비들을 ON/OFF가 가능하도록 구현이 가능할 것 입니다.