포트폴리오

프로젝트명 I2C LCD 와 온,습도 센서(DHT11)을 이용한 온도, 습도 출력 구현. 프로젝트 2023.07.19~ 2023.07.19 기간 1) 소 개: I2C LCD 와 온,습도 센서(DHT11)을 이용한 온도, 습도 출력 구현. 2) 주요 기능: 1. Arduino 의 Mega 2560 보드와 BreadBoard 를 연결. 상세내용 2. 온,습도 센서(DHT11)와 I2C LCD 를 BreadBoard 에 연결하고 회로를 구성. 3. Arduino IDE 를 이용하여 코드를 작성 후 업로드. 3) 개발 환경 및 개발 언어: Arduino IDE, C 언어 구성도 1. BreadBoard 에 온,습도 센서(DHT111)과 I2C LCD를 연결. 2. 온,습도 센서(DHT11)의 GND는 GND에 연결, '+' PIN은 5V, Serial PIN은 ANALOG PIN A0 에 연결. 상세설명 3. 온,습도 센서(DHT11)을 사용하기 위해서 구글에서 DHT11 arduino library 라고 검색하여 Arduino 홈페이지에서 DHT sensor library 를 다운받아 코딩할 파일에 DHT.cpp, DHT.h 파일을 넣어주어야 동작이 가능하다. 4. I2C LCD 사용을 위해서 Arduino IDE 에서 LiquidCrystal_I2C 라이브러리 파일을 설치한다.

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
class LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
class DHT dht(A0, 11);
void setup() {
    lcd.init(); //lcd 초기화.
   dht.begin();
   Serial.begin(115200UL);
   lcd.home();
    lcd.backlight();
    lcd.clear(); //화면을 한번 지워 주세요.
void loop() {
    float temperature = 0.0;
    float percentHumidity = 0.0F;
    if(dht.read()) {
    temperature = dht.readTemperature();
    percentHumidity = dht.readHumidity();}
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("TEMPER : ");
    lcd.print(temperature);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("HUMID : ");
    lcd.print(percentHumidity);
   Serial.print(F("온도는 : "));
   Serial.println(temperature);
    Serial.print(F("습도는 : "));
    Serial.println(percentHumidity);
    delay(500UL);
    lcd.clear();
```

(1) LCD 화면 출력 모습.

(2) 시리얼 모니터 출력 모습.



```
온도는 : 25.80
습도는 : 68.00
```

LCD를 연동하여 온도와 습도의 값을 출력할 수 있습니다.

이 결과로 LCD를 통해 다른 센서들을 연결하여 그 결과 값을 출력 할 수 있습니다.

사용 코드

결과