
USB-C(HOST)
P1
USB_C_Plug_USB2.0
+5V
VBUS
CC
VCONN
D-
D+
A4
A5
B5
A7
A6
SHIELD
GND
S1
A1
R1
5.1k
R2
5.1k
GND
D-(USB) = UDM(CH552)
D+(USB) = UDP(CH552)
Boot mode
+3V3
SW1
SW_Push
DFU Boot
R3
10k
D+(USB) = UDP(CH552)
+5V
+3V3
+5VSlave
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
GND
GNDSlave
HOST(CH552T)
Adress(Source) ⇒ Adress(Sink)
+5V
+5V
R4
4.7k
R5
4.7k
SDA(CH552T) = SDA(CH32V003)
SCL(CH552T) = SCL(CH32V003)
U1
CH552T
P3.2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
RST/T2EX_/CAP2_
P1.0/T2/CAP1/TIN0
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0
P3.1/PWM2_/TXD
P3.0/PWM1_/RXD
V33
VCC/VDD
GND/VSS
P1.2/XI/RXD_
P1.3/XO/TXD_
P3.7/UDM
P3.6/UDP
P3.5/T1
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
P3.3/INT1
+3V3
+5V
GND
D-(USB) = UDM(CH552)
D+(USB) = UDP(CH552)
+3V3
+5V
C1
0.1u
C2
0.1u
GND
GND
Slave(CH32V003)
+5VSlave
U2
CH32V003FxPx
VDD
VSS
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PA1
PA2
⇒ PC1
⇒ PC2
⇒Adress(Slave)
Adress(Sink)⇒
SW1
SW2
SW3
GNDSlave
+5VSlave
C3
0.1u
GNDSlave
SW
SW2
SW_Push
SW1
SW3
SW_Push
SW2
SW4
SW_Push
SW3
GNDSlave
Connector
Host(CH552T)
Slave(CH32V003)
+5V
J1
Conn_01x05_Pin
GND
SDA(CH552T) = SDA(CH32V003)
SCL(CH552T) = SCL(CH32V003)
Adress(Source) ⇒ Adress(Sink)
J2
Conn_01x05_Socket
+5VSlave
GNDSlave
⇒Adress(Slave)
Adress(Sink)⇒
⇒ PC2
⇒ PC1
J3
Conn_01x05_Pin
Sheet: /
File: OSASU_Keyboard.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: 2025-12-22
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1