Bildungszentrum für Technik und

Gestaltung Oldenburg (BZTG)

Straßburger Str. 2

26123 Oldenburg

Tel.: 0441-98377-0



## **Facharbeit**

# Netzwerk gesteuerter Roboter

Verfasser: Jan-Tarek Butt

Betreuungslehrer: StR Rainer Lüllmann

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite 2
Projektdurchführung	Seite 3
Beschreibung der Konstruktion	Seite 3-4
Fotos, Zeichnungen, Baupläne, etc	Seite 4-6
Infrarot-Distanzsensoren	Seite 7-9
Ultraschall Sensor	Seite 10
Protokoll Entwicklung	Seite 11
Monolithischer Aufbau der Software Ebenen	Seite 12
Portbelegung des ATmega32's	Seite 12
Diskussion	Seite 13
Beschreibung aufgetretener Probleme	Seite 13
Reflexion	Seite 14
Zukünftige Projekte	Seite 14
Erweiterungsmöglichkeiten	Seite 14
Literaturverzeichnis	Seite 15
Anhang	ab Seite 16

## **Einleitung**

Das Ziel der Facharbeit war es, den Mikrocontroller "BFGTmega32" des BZTG's über WLAN/UMTS anzusteuern. Um das sichtbar zu machen, wurde der Mikrocontroller mit Rädern und Sensoren ausgestattet, sodass man ihn über das Internet als eine Art ferngesteuerten Roboter ansteuern kann. Der Roboter soll vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts fahren können. Der Mikrocontroller wird mit einem Raspberry PI ausgestattet. Dieser bildet die Schnittstelle zur Ansteuerung über das Internet oder über das




Abbildung 1 Vollständiger Roboter

PI ist mit einen Debian Wheezy
Linux ausgestattet. Als Software
wurde mit "AVR STUDIO 6.1"
zur "C" Programmierung des
ATmega32 Mikrocontrollers
gearbeitet. Des Weiteren wurden
auf dem Raspberry PI die

Programmiersprache "Python" und die Script-Sprache "Bash" verwendet. Das Steuerungsprogramm wurde ebenfalls in Bash geschrieben. Um eine Übersicht über die C Programmierung des AT-Mega32 Mikrocontroller Boards zu behalten wurde ein Flussdiagramm (siehe: Anhang) mit DIA erstellt. Um eine Steuerung über das UMTS Netz zu realisieren wird ein vServer im Internet benötigt. Dieser vServer muss eine VPN (Virtual Private Network) Verbindung zum Raspberry PI und zum Steuerungsrechner aufbauen. Wenn der Roboter nur im lokalen WLAN gesteuert werden soll genügt ein AD-Hoc Netzwerk.

## **Durchführung des Projektes**

Zu Beginn des Projektes wurde eine ToDo-Liste (siehe: Anhang) erstellt. Im Anschluss wurde eine darauf basierende Vorgangsliste (siehe: Anhang) geschrieben, die in einzelnen Etappen abgearbeitet wurde. Außerdem wurde die Vorgangsliste auf einen Projektstrukturplan (siehe: Anhang) übertragen, in welchem die Vorgänge in Kategorien eingeteilt wurden. Für dieses Projekt gibt es grundlegende Voraussetzungen, wie insbesondere die C-Programmierung und der allgemeine Umgang mit Mikrocontrollern. Das Ziel des Projektes ist es, den Mikrocontroller "ATmega32" in Form eines Roboters mit einigen Sensoren sowie mit der Hilfe eines Raspberry PI über WLAN/UMTS anzusteuern. Von der Schule wurde ein Mikrocontroller Board und verschiedene Sensoren zur Verfügung gestellt. Der Mikrocontroller wurde nach und nach mit neuen Bauteilen versehen.

### Beschreibung der Konstruktion

Angefangen wurde mit dem Raspberry PI, der den Kontakt vom Mikrocontroller zum Internet überhaupt erst möglich macht. An den ersten USB-Port wurde eine WLAN-Karte angebracht, der zweite USB-Port wurde für den USB-Seriell Adapter benötigt. Außerdem wurde eine Infrarot-Kamera zur Bildübertragung per Flachbandkabel angeschlossen; diese bietet eine visuelle Übertragungsmöglichkeit. Durch den nicht vorhandenen Infrarotfilter kann man die Kamera sowohl in einer hellen als auch in einer dunklen Umgebung nutzen. Die IR-Kamera wurde auf einem digitalen Servomotor befestigt der über die GPIO Pins des Raspberry gesteuert wird. Als dies abgeschlossen war, wurden Infrarot-Sensoren links, rechts und an der Hinterseite des Fahrzeugs angebracht. Auf dem Roboter befindet sich auch noch ein Schrittmotor der über einen Polulu Schrittmotortreiber auf der Unterseite des Roboters vom Mikrocontroller gesteuert wird. Seitwärts am Schrittmotor ist eine Lichtschranke angebracht, diese liefert ein Referenzsignal was zur Kalibrierung des Ultraschallradars notwendig ist. Auf dem Schrittmotor ist ein HC-SR04 Ultraschallsensor angebracht. Dieser erkennt in einem Umkreis von ca. 5 Metern Hindernisse. Der Mikrocontroller wird mit einem seriellen Interface über den Raspberry PI gesteuert. Auf

den Raspberry PI wird mit einem nativen TCP/IP Socket gearbeitet. Über das TCP Protokoll erhält der Roboter seine Befehle und sendet seinen Status und sämtliche Sensorwerte an den Steuerungsrechner. Die Verbindung zum Raspberry PI wird über IPv6 realisiert. Um manuell auf dem Raspberry PI zu arbeiten kann man sich über SSH (Secure Shell) anmelden.

## Fotos, Zeichnungen, Baupläne, etc.

#### Mikrocontroller



Abbildung 2: Mikrocontroller "BFGTmega32"

#### Servomotor




Abbildung 3: Servo mit 3D gedruckter Halterung

## Spannungsversorgung für Roboter Komponenten



Abbildung 4: 5V Schaltregler für Raspberry PI und Servo




Abbildung 5: Spannungsversorgung des Roboters (7-12V)

### **GPIO Pins des Raspberry PI**



Abbildung 6: (Orangenes Kabel ist für ein PWM Signal des Servomotors)(Weißes Kabel ist für einen Interrupt Pin am ATmega32)

### **Schrittmotor Treiber**




Abbildung 7: Polulu Schrittmotortreiber für das Ultraschall Radar

## Testlauf der Roboter Komponenten




Abbildung 8: Prüfung ob alle Komponenten Ordnungsgemäß angeschlossen sind




Abbildung 9: Prüfung der Kamerastream Übertragung

#### Infrarotsensoren

Im Folgenden kommen einige Berechnungen zur Funktions-Annäherung und Filterung der Infrarot-Distanzsensoren:

Linearisierung der Kennlinie: Nebenstehend ist die Ausgangskennlinie U(d) des GP2D120 dargestellt. Die Kennlinie des Distanzsensors von Sharp ist vom Typ U(d) =Bestimmen Sie die Parameter a und b Legen Sie für die AD-Wandlung einen geeigneten Wandlungsbereich fest Realisieren Sie die Distanzberechnung und überprüfen Sie ihr Ergebnis Nutzen Sie die Funktion d(U) für die Steuerung der Lokomotivengeschwindigkeit

Kennlinie der Sharp Infrarot Sensoren

## Mathematischer Aufgabenbereich

17.02.2014

Linearisierung der Kennlinie des Distanzsensor GP2D120( 4-40cm) für "Lokführer durch Handauflegen" Mathematischer Aufsatz laut Datenblatt:

$$U(d) = \frac{1}{a*d+b}$$
 mit P1(33cm/0,4V)

P2(6 cm/2V)

1: 
$$2V = \frac{1}{6a+b}$$
 >  $12a+2b=1$ 

2: 
$$0.4V = \frac{1}{33a+b}$$
 >  $13.2a + 0.4b = 1$ 

$$a = \frac{2}{27}$$
;  $b = \frac{1}{18}$ 

## Mathematischer Augabenbereich

19.02.2014

$$1:12a+2b=1$$

$$2:13,2a+0,4b=1$$

$$1: 2 > 6a + b = 0.5 / -6a$$

$$b = 0.5 - 6a$$

$$b = 0.5 - 6a$$
 in 2 einsetzen:

$$2:13,2a + 0,4(0,5-6a) = 1$$

$$13,2 + 0,2 - 2,4a = 1/-2a$$

$$10.8a = 0.8 / durch 10.8$$

$$a = \frac{0.8}{10.8} \approx 0.074$$

$$a = \frac{2}{27}$$

$$b = 0.5 - 6 * a$$

$$= 0.5 - 6 * \frac{2}{27}$$

$$= 0.05 = \frac{1}{18}$$

### Mathematischer Augabenbereich

19.02.2014

Spannungsteiler:

$$Uein = 12V$$

$$Uaus = 0V$$

Versuch 1:

$$R1 = 100k\Omega$$

$$R2 = \frac{\textit{Uaus*R1}}{\textit{Uein-IB*R1-Uaus}}$$

$$\frac{12}{7} - 100 = 98,28\Omega$$

$$\frac{U2}{Ug} = \frac{R2}{R1+R2} / durch Ug$$

$$U2 = Ug * \frac{R2}{R1 + R2} / durch (R1 + R2)$$

$$U2 * (R1 + R2) = Ug * R2 / durch R2$$

$$U2 * \frac{R1+R2}{R2} = Ug/durch\ U2$$

$$\frac{R1+R2}{R2} = \frac{Ug}{U2}$$
  $\frac{U2}{Ug} = \frac{R2}{R1+R2} / *(R1+R2)$ 

$$\frac{u_2}{u_g} * R1 + R2 = R2$$

Finden einer Formel, die den Abstand in Abhängigkeit von der Spannung beschreibt.


$$U(d) = \frac{1}{a*d+b} > d(U) = \frac{1-U*b}{U*a} > d(U) = \frac{\left(\frac{1}{U}\right)-b}{a} > d(U) = \frac{1}{Ua} - \frac{b}{a}$$

Alternative Werte:  $a = \frac{7}{96}$   $b = \frac{1}{16}$ 


$$a = \frac{7}{96}$$

$$b = \frac{1}{16}$$

#### **Ultraschall Sensor**



Der Ultraschallsensor hat einen ungefähren Öffnungswinkel von 30°. Die Bauform ist dem oberen Bild zu entnehmen.




Die Ansteuerung des Ultraschall Sensors ist relativ komplex. Man muss ein circa 10 µs Sekunden langes Signal auf den Trigger-Pin legen und bekommt ein Echosignal auf dem Echo-Pin zurück. Die Länge des Echosignals wird mit einem Timer gemessen, da die Länge mit der gemessenen Distanz des Sensors variiert.

Netzwerk gesteuerter Roboter

### **Protokoll Entwicklung**

Entwicklung des Protokolls zwischen Raspberry PI und ATmega32:



Um eine Datenübertragung zu starten wird eine 50-49 (ASCII-Zeichen == 1) gesendet. Anschließend wartet der ATmega32 auf zwei Zeichen zwischen 1-5 für den Motorenzustand. Daraufhin sendet man zwei mal einen Wert zwischen 0-255 für das PWM, was die Geschwindigkeit der Motoren regelt. Sobald man die PWM Werte gesetzt hat, sendet der Mikrocontroller die Werte zurück: wenn die Werte äquivalent zu den eingegebenen Werten sind, wird eine 1 gesendet, was vergleichbar mit einem ACK-Byte ist. Daraufhin führt der ATmega32 seinen Befehl aus.

#### Monolithischer Aufbau der Software Ebenen:

5. Laptop

4. rPl </> Laptop

3. rPl

rPl ist zu verstehen als Raspberry Pl

2. ATmega </> rPl

Kommunikation zwischen Raspberry Pl

Kommunikation zwischen ATmega32 und Raspberry Pl

1. ATmega32

## Port Belegung des ATmega32's:

## PORT zuweisungen

17.02.2014

PORTA = PA1, PA2, PA3

PORTB = PB0, PB2, PB4, PB6

PORTC = PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7

PORTD = PD0, PD1, PD2, PD4, PD4, PD5, PD6

Motor = PC2, PC3, PC4, PC5 | Schrittmotor Treiber = PB0, PB2, PB4, PB6

Serial = PD0, PD1 | Serial Übertragung = PC6

ext. Interrupt = PD2 | Mµ aktiv = PC1

PWM = PD4, PD5 | Lichtschranke = PD6

IR Sensor = PA1, PA2, PA3 | Schrittmotor = PB0, PB2, PB4, PB6

Ultraschall = PC0, PC7

#### **Diskussion**

Die Bauzeit des Roboters betrug ca. 150 Stunden, die Programmierung ausgeschlossen.

Der Aufbauprozess war relativ flüssig.

Während des Aufbauprozesses traten folgende Probleme auf:

• Hohe thermische Probleme und hoher Stromverbrauch:

Aufgrund der Menge an Hardwarekomponenten entstanden beim Zusammenbau Platzprobleme, was zur Folge hatte das Abwärme schlecht entweichen konnte. Dazu kam noch das die Schaltregler und Linearregler mit zunehmenden Hardwarekomponenten höhere Lasten zu tragen hatten. Die Folge war das durch den Hitzestau teilweise im Roboter Temperaturen von über 100°C herrschten was zur Zerstörung einiger Bauelemente führte u.a. beim LM-7805. Das Problem konnte größtenteils durch eine Energiemanagement bewusste Programmierung behoben werden. Zusätzlich wurden einige Elemente durch energieeffizientere Komponenten ausgetauscht.

#### Hohe Kamerastream Verzögerung:

Bei geringer Netzwerkbandbreite trat eine sehr hohe Verzögerung des Kamerastreams auf: teilweise bis zu einer Minute. Die Folge war das ein Steuern des Roboters nahe zu unmöglich war. Durch das Deaktivieren des Streamcaches und verringern der FPS konnte das Auftreten der Verzögerung stark verringert werden.

 Erkennen des Abstürzen des Betriebssystem des Raspberry PI bei kurzzeitigem Spannungsabfall:

Wenn die Akkuleistung zur Neige geht führt dies dazu dass das Betriebssystem des Raspberry PI abstürzt. Das Problem dabei war dass das Mikrocontroller Board seinen letzten Zustand behalten hat und z.B. immer weiter geradeaus gefahren ist. Durch einen externen Interrupt Pin am Mikrocontroller Board kann durch Setzen eines GPIO Pins am Raspberry PI verifiziert werden ob das Betriebssystem noch läuft.

#### Reflexion

Das Projekt lief sehr gut und die Entwicklung des Roboters ging zügig voran, da schon Erfahrungen bei der Programmierung vorhanden waren. Aber auch bei der Programmierung gab es Probleme: Unter anderem bei der Ultraschallsensor Programmierung entstanden Probleme aufgrund einer relativ komplexen Ansteuerung. Nach längerer Suche im Internet und häufigem Austesten wurde das Problem jedoch gelöst. Im Integrieren des Ultraschallsensors gab es die meisten Probleme auf Grund der unerfahrenen Bearbeitung. Es gab noch viele kleinere Probleme wie zum Beispiel die Ansteuerung der Infrarot-Sensoren, welche jedoch schnell gelöst werden konnten. Obwohl das Projekt sehr viele Funktionen hat, ist es noch erweiterbar und offen für viele weitere Funktionen.

#### Zukünftige Projekte

Ein weiteres Projekt könnte eine Oberflächenbearbeitung darstellen, bei welcher ein Kettenantrieb und eine Abdeckung der Hardware angebracht würden.

#### Erweiterungsmöglichkeiten

Das Projekt könnte durch eine Erweiterung um eine GUI programmierte Oberfläche einfacher zu steuern sein und auch bezüglich des Designs optimiert werden da zurzeit nur eine reine Konsolensteuerung möglich ist. Unter anderem könnte man eine Personen- und Gestenerkennung implementieren. Der Raspberry PI hätte dafür nicht genügend Leistung, jedoch könnte man den Kamerastream verwenden und diesen an einem leistungsstärkeren Rechner auswerten lassen, um anschließend die Ergebnisse wieder zurück an den Raspberry PI zu senden.

#### Literaturverzeichnis

#### Quellenangabe:

http://raspberrypiguide.de/howtos/raspberry-pi-gpio-how-to/

http://www.roboternetz.de/community/threads/62655-Raspberry-Pi-mit-Vb-net

http://www.mydealz.de/25645/raspberry-pi-modell-b-fur-30e-mini-rechner-zum-basteln/

https://www.google.com/search?

q=Gabellichtschranke+schaltplan&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZGYQU
-yoNIbasga17oD4CA&ved=0CAkQ AUoAQ&biw=1364&bih=607#imgdii=\_

http://www.rasppishop.de/raspberry-pi-welt/erweiterungen/1/raspberry-pi-model-b-512mb-ram-rev.-2.0

https://github.com/2tata/BFGT-Roboter/blob/master/BFGTmega32-Board/Roboter.c

http://www.thingiverse.com/thing:36305/#files

http://markslaboratory.com/2013/04/mirroring-an-stl-for-makerware/

http://kampis-elektroecke.de/?page\_id=3066

http://pymotw.com/2/socket/tcp.html

http://ipv6friday.org/blog/2011/11/ipv6addresses/

### **Anhang**

### (ToDo-Liste)

#### Stepp 1 Mikrocontroller

Was soll der Mikrocontroller können?

- I/O Steuerung
- ADW Steuerung
- PWM Steuerung
- -I2C Steuerung

#### Stepp 2 Mikrocontroller > Raspberry PI

Wie soll der Mikrocontroller gesteuert werden?

- GPI/O Pins
- Serielle Steuerung
- I2C Steuerung
- JTAG Steuerung

#### Stepp 3 Raspberry PI Steuerung

Was soll der Raspberry PI können?

- Remote Interface spielen
- Server spielen
- Protokoll Sockel bilden
- Viertual Serial Com emulirung
- SFTP Server
- Netcat
- SSH
- TCP-/IP-Stack
- ?

## Stepp 4 Raspberry PI remote Steuerung


Wie soll der Raspberry gesteuert werden Windows/Linux?

- C# Programm (Windows)
- Webinterface (OS unabhängig)
- C Programm (Linux)
- Java Programm (Windows und Linux)
- (Video Stream Implementierung ins Programm)


## (Vorgangs liste)

Nr.	Vorgang	Dauer	Vorgänger
		(Tage)	
1	Informationen sammeln <b>√</b>	1	1
2	Dokumentation starten <b>√</b>	M	1
3	Mikrocontroller programmieren <b>√</b>	8	3
4	Verbindung mit Mikrocontroller und Raspberry Pi programmieren ✔	5	3
5	Raspberrysteuerung programmieren <b>√</b>	10	5
6	RPI Remotesteuerung (C#) (optional)	13	6
7	Infrarotdistanzsensoren auswerten (optional) <b>√</b>	4	7
8	Ansteuerung Servomotor über GPIO (optional) <b>√</b>	3	7
9	Realisierung von visueller Übertragung (optional) <b>√</b>	7	7
10	Ultraschallradar (optional) <b>√</b>	15	10
11	Sprachausgabe des Roboters (optional)	10	10
12	Alles ausführlich testen <b>√</b>	2	4-12
13	Hardware zusammenbauen (Endzustand) <b>√</b>	1	13
15	Dokumentation fertigstellen <b>√</b>	3	15

## (Projektstrukturplan)



## (Fluss Diagramm)



## Quellcode

#### (ATmega32)

/\*

\* uC Serial.c

\*

\* Created: 15.01.2014 14:23:42

\* Author: Jan-Tarek Butt

-----

DDRA = ||PA1|PA2|PA3|||||

DDRB = |PB0||PB2||PB4||PB6||

DDRC = |PC0|PC1|PC2|PC3|PC4|PC5|PC6|PC7|

DDRD =|PD0|PD1|PD2||PD4|PD5|PD6||

DC\_Motor =PC2,PC3,PC4,PC5

Serial =PD0,PD1

externe Interrups =PD2

PWM =PD4,PD5

IR\_Sensor =PA1,PA2,PA3

Ultraschall =PC0,PC7

Polulu =PB0,PB2,PB4,PB6

Serial übertragung = PC6

uC\_aktiv =PC1

Lichtschranke =PD6

Schrittmotor =PB0,PB2,PB4,PB6

\_\_\_\_\_

\*/

```
Netzwerk gesteuerter Roboter
```

ISR(USART\_RXC\_vect)

werden

```
#define F_CPU 16000000
                                                   // Taktfrequentz fest legen
                                                    // Baudrate fuer die serielleschnittstelle
#define BAUDRATE 57200
fest legen
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
                                                   // lib for Sleep mode
#include <avr/interrupt.h>
                                            // lib for Interrupts
#include <util/delay.h>
                                                   // lib for delays
                                                   // lib for Serial communication
#include "BFGTmega32.h"
int I_Wert;
                                            // ISR variable fuer serielle komunikation
starten
                                     // ISR variable pruefen ob raspberry PI errechbar ist
int rPI;
int unsigned zaehler= 0;
                             // ISR Timer0 variable fuer overflow benoetigt fuer
Ultraschall Radar
ISR(INT0_vect) // Interrupt service routine loest aus wenn Raspberry errechtbar ist.
{
       cli();
                                                   // Deaktiviren aller interrups
       if (PIND & (1<<PD2))
                                            // Wenn PD2 == High dann ...
       {
                                                   // rPI == Online
              rPI = 1;
       }else
       {
                                                   // rPI == Offline
              rPI = 0;
       }
                                                   // Aktiviren aller interrups
       sei();
}
```

// Interrupt service routine loest aus wenn daten empfangen

```
Netzwerk gesteuerter Roboter
```

```
{
       cli();
                                                        // Deaktiviren aller interrups
       while(bit_is_clear(UCSRA,RXC)); // warten auf Receive Complete
       I_Wert = UDR;
       sei();
                                                        // Aktiviren aller interrups
}
ISR (TIMER0_OVF_vect) // Interrupt service routine loest aus wenn timer0 Register
ueberlaeuft
{
       cli();
                    // Deaktiviren aller interrups
       zaehler++;
       sei();
                    // Aktiviren aller interrups
}
void Motor_richtung(int Motor_R, int Motor_L) // Motor richtungs steuerung
{
       if (Motor_R == 1)
                                                        // Rechter Motor
       {
              PORTC &= \sim(1<<PC3);
              PORTC |= (1<<PC2);
       }
       if (Motor_R == 2)
       {
              PORTC &= ~(1<<PC2);
              PORTC |= (1<<PC3);
       }
       if (Motor_L == 3)
                                                        // Linker Motor
       {
              PORTC &= ~(1<<PC5);
```

```
PORTC |= (1<<PC4);
       }
      if (Motor_L == 4)
       {
             PORTC &= \sim(1<<PC4);
             PORTC |= (1<<PC5);
       }
      if (Motor_R == 5 || Motor_L == 5) // Motoren Ausschalten
       {
             PORTC &= \sim ((1 << PC2)|(1 << PC3)|(1 << PC4)|(1 << PC5));
       }
}
int SensorFront(void) // Messung Abstand Front
{
      ADMUX |= (1 << MUX1);
                                                      // PA2 fuer AD wandlung EIN
      ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      int IR[4] = \{0,ADCW,0,0\};
                                               // AD-Wandlung 10-Bit
      ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      IR[2] = ADCW;
                                                            // AD-Wandlung 10-Bit
      ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      IR[3] = ADCW;
                                                            // AD-Wandlung 10-Bit
      IR[0] = ((IR[1]+IR[2]+IR[3])/3); // Mittlung der AD-Wandlung
      ADMUX &= \sim(1 << MUX1);
                                                            // PC2 fuer AD
wandlung AUS
      double d = ((1 - ((IR[0] * 0.0048828125) * (1.0 / 18.0))) / ((IR[0] * 0.0048828125)))
* (2.0 / 27.0)))*2; // Distanz Umrechnung in cm
```

```
if (d < 5)
                                                             // Wenn d kleiner als 5
dann ...
      d = 400:
                                                             // Minimum 5cm.
Meldung 400
                                               // Wenn d größer als 50 dann ...
      else if (d > 50)
      d = 300;
                                                             // Maximum 50cm,
Meldung 300
                                                             // Rückgabe d
      return d;
}
int SensorRechts(void) // Messung Abstand Rechts
{
      ADMUX = ((1 \le MUX0) | (1 \le MUX1));
                                                      // PA3 für AD wandlung EIN
      ADCSRA = (1 \leq ADSC);
                                                             // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      int IR[4] = \{0,ADCW,0,0\};
                                                      // AD-Wandlung 10-Bit
      ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                             // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      IR[2] = ADCW;
                                                                    // AD-Wandlung
10-Bit
      ADCSRA = (1 \leq ADSC);
                                                             // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      IR[3] = ADCW;
                                                                    // AD-Wandlung
10-Bit
                                               // Mittlung der AD-Wandlung
      IR[0] = ((IR[1]+IR[2]+IR[3])/3);
      ADMUX &= \sim((1 << MUX0)|(1 << MUX1)); // PC3 für AD wandlung AUS
      double d = ((1 - ((IR[0] * 0.0048828125) * (1.0 / 18.0))) / ((IR[0] * 0.0048828125))
* (2.0 / 14.0)))*2;
                    // Distanz Umrechnung in cm
      if (d < 5)
                                                      // Wenn d kleiner als 5 dann ...
      d = 400;
                                                      // Minimum 5cm, Meldung 400
                                         // Wenn d größer als 50 dann ...
      else if (d > 50)
```

```
d = 300;
                                                      // Maximum 50cm, Meldung
300
      return d:
                                                      // Rückgabe d
}
int SensorLinks(void) // Messung Abstand Links
{
      ADMUX = (1 << MUX0);
                                                      // PA1 für AD wandlung EIN
      ADCSRA = (1 \leq ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      int IR[4] = \{0,ADCW,0,0\};
                                               // AD-Wandlung 10-Bit
      ADCSRA = (1 \leq ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
      IR[2] = ADCW;
                                                             // AD-Wandlung 10-Bit
      ADCSRA = (1 << ADSC);
                                                      // AD-Wandlung starten
      _delay_us(500);
                                                             // AD-Wandlung 10-Bit
      IR[3] = ADCW;
      IR[0] = ((IR[1]+IR[2]+IR[3])/3); // Mittlung der AD-Wandlung
      ADMUX &= \sim(1 << MUX0);
                                                             // PC4 für AD wandlung
AUS
       double d = ((1 - ((IR[0] * 0.0048828125) * (1.0 / 18.0))) / ((IR[0] * 0.0048828125))
* (2.0 / 12.0)))*2;
                   // Distanz Umrechnung in cm
                                                      // Wenn d kleiner als 5 dann ...
      if (d < 5)
      d = 400;
                                                      // Minimum 5cm, Meldung 400
      else if (d > 50)
                                        // Wenn d größer als 50 dann ...
      d = 300;
                                                      // Maximum 50cm, Meldung
300
                                                      // Rückgabe d
      return d;
}
```

int Usensor(void) // Messung Ultraschall Sensor

```
Netzwerk gesteuerter Roboter
```

```
{
      PORTC |= (1<<PC0);
      _delay_us(10);
      PORTC &= ~(1<<PC0);
                                                                             //
Ultraschall Trigger ausloesen
       while((PINC&(1<<PC7))==0);
                                                                      // Wartet auf
Steigene Flanke
      TCCR0 |= (1<<CS01);
                                                                             // Timer0
mit Prescale von 8 starten
       while(PINC&(1<<PC7));
                                                                      // Warten solange
Echo High
      TCCR0 = 0;
                                                                             // Timer0
Stoppen
       double t = (((zaehler << 8) + TCNT0)/2)*0.5; // zeit in us umrechnen
      unsigned int s = (0.0343*t);
                                                       // Distanz in cm berechnen
       zaehler=0;
                                                                             // Timer 0
Overflow auf Null setzen
      uart_send_string(" UL:");
      uart_send_int(s,1);
      uart_send_string(" ");
                                                               // Serielle ausgaben von
Ultraschall werten
      _delay_ms(1);
      return 0;
}
int SchrittMotor(void) // Schrittmotor steuerung fuer Ultraschall Radar
{
                                         // Schrittmotor Endstufe ENABLE
      PORTB &= \sim(1<<PB0);
      PORTB |= (1<<PB4);
      _delay_ms(5);
      PORTB &= ~(1<<PB4);
       _delay_ms(5);
                                  // Ein step vorwaerst
```

```
PORTB |= (1<<PB0);
                                   // Schrittmotor Endstufe DIESABLE
       int Smotor = 0;
       if (PIND & (1<<PD6))
                                   // Wenn Lichtschranke ausloest dann ...
       {
              Smotor = 1;
       }
       Usensor();
                                           // Ultraschall Messung Ausloesen
       return Smotor;
}
int Sensor_Ausgabe(void) //Ausgabe der Sensoren
{
       int Sensoren[4]={SensorFront(),SensorRechts(),SensorLinks(),SchrittMotor()}; //
Array, Sensoren auslesen
       uart_send_string("SF:");
       uart_send_int(Sensoren[0],1);
                                          // Infrarot Front Sensor ausgeben
       uart_send_string(" SR:");
       uart_send_int(Sensoren[1],1);
                                          // Infrarot Rechter Sensor ausgeben
       uart_send_string(" SL:");
       uart_send_int(Sensoren[2],1);
                                           // Infrarot Linker Sensor ausgeben
       uart_send_string(" SM:");
       uart_send_int(Sensoren[3],1);
                                          // Schrittmotor Referrers signal der
Lichtschranke ausgeben
       uart_send_string("\n\r");
                                          // Zeielnumbruch
       _delay_ms(1);
       return 0;
}
int main(void)
{
```

```
uart_init();
                                                       // Serial Inizialisirung
      DDRC = 0b011111111;
      DDRB = 0b11111111;
      DDRA = 0b11110001;
      DDRD &= \sim ((1 << PD2)|(1 << PD6));
                                                       // INT0 und Lichtschranke
input...
      DDRD |= (1<<PD4)|(1<<PD5);
                                                       // PWM Ausgaenge festlegen
       ADCSRA = 0b10000111;
                                                       // Prescaler 128
      ADMUX |= (1<<REFS0);
                                                       // 5V Referrens spannung
      TCCR1A = (1 < WGM10) | (1 < COM1A1) | (1 < COM1B1);
                                                                            //
      TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS12);
Prescaler 256
      GICR |= (1<<INT0);
                                                                            // IRS
INTO externer Interrupt aktiviren
       MCUCR |= (1<<ISC00);
                                                                            // ISR
INTO Reaktion auf jede aenderung
      PORTB = ((1 << PB0) | (1 << PB6));
                                                                     // Schrittmotor
Endstufe aus schalten
       TIMSK |= (1<<TOIE0);
                                                                            // Timer0
Overflow Interrupt erlauben
  while(1)
  {
             sei();
                                                       // Aktiviren aller interrups
                                                // Serial Inizialisirung
             uart_init();
             if (rPI == 1)
                                                // Wenn INT0 == High dann ...
              {
                    PORTC |= (1<<PC1);
                    Sensor_Ausgabe();
                                                // Pereperie auswerten
                    if (I_Wert == 49)
                                                // Wenn eingabe == 49 dann ...
                     {
```

```
cli();
      // Deaktiviren aller interrups
                           I Wert = 0;
                           PORTC |= (1<<PC6);
                                                                                   //
anzeigen das daten jetzt uebertragen werden koennen
                           int Motor_R = (uart_get_int()-48);
                                                                     // Richtungs
vorgabe der Motoren 1-2 Vor-Rueckwaerts 5 = Motoren Aus
                           int Motor_L = (uart_get_int()-48);
                                                                     // Richtungs
vorgabe der Motoren 3-4 Vor-Rueckwaerts 5 = Motoren Aus
                           if(Motor_R > 5 || Motor_L > 5)
                                                                            // Wenn
eingabe größer als 5 dann ...
                           {
                                  PORTC &= ~(1<<PC6):
      // anzeigen das daten nicht mehr uebertragen werden koennen
                                                                                   //
                                  return main();
Zurueck an denn anfang der main funktion
                           if(Motor_R == 5 || Motor_L == 5)
                                                                   // Wenn eingabe
== 5 dann ...
                            {
                                  Motor_richtung(Motor_R,Motor_L);
                                                                            //
uebergabe an Motor richtung
                                  PORTC &= ~(1<<PC6);
      // anzeigen das daten nicht mehr uebertragen werden koennen
                                                                                   //
                                  return main();
Zurueck an denn anfang der main funktion
                           int PWM[4] = \{0,(uart\_get\_int()-48),(uart\_get\_int()-48),
(uart_get_int()-48)}; // Annahmen der Motor geschwindigkein 0-255
                           PWM[0] = (PWM[1]*100+PWM[2]*10+PWM[3]);
                           int PWM1[4] = \{0,(uart\_get\_int()-48),(uart\_get\_int()-48),
(uart get int()-48)}; // Annahmen der Motor geschwindigkein 0-255
                           PWM1[0] = (PWM1[1]*100+PWM1[2]*10+PWM1[3]);
                           if (PWM[0] <= 255 && PWM1[0] <= 255) // Wenn PWM
kleiner als 255 dann ...
```

```
{
                                   uart_send_string("MR: ");
                                   uart_send_int(Motor_R,1);
                                   uart_send_string(" ");
                                   uart_send_int(PWM[0],1);
                                   uart_send_string("\n\r");
                                                                            // Sende
zeielnumbruch
                                   uart_send_string("ML: ");
                                   uart_send_int(Motor_L,1);
                                   uart_send_string(" ");
                                   uart_send_int(PWM1[0],1);
                                                                            // Sende
                                   uart_send_string("\n\r");
zeielnumbruch
                                   if ((uart_get_int()-48) == 1)
                                                                     // Bestaetigung
der uebertragenen werte wenn eingabe == 1 dann ...
                                   {
                                          Motor_richtung(Motor_R,Motor_L);
                                         OCR1B = PWM[0];
      // PWM setzen
                                         OCR1A = PWM1[0];
                                                                                   //
PWM setzen
                                   }
                            }
                           PORTC &= ~(1<<PC6);
      // anzeigen das daten nicht mehr uebertragen werden koennen
                     }else
                     {
                            PORTC &= ~(1<<PC6);
      // anzeigen das daten nicht mehr uebertragen werden koennen
                     }
              }
              else
```

Netzwerk gesteuerter Roboter

#### (Raspberry PI)

```
#!/bin/bash
#-----
# Raspbarry PI Server zur Steuerung des Roboters
# Autor: Jan-Tarek Butt
# Datum: 12.03.2014
#-----
clear
PORT=4444
BAUTRATE=57600
SCHNITSTELLE="/dev/ttyUSB0"
LP_ADRESSE="fe80::223:aeff:fe42:21b1%wlan0"
LP_PORT=4445
echo "Server start..."
while true
do
    stty -F $SCHNITSTELLE raw ispeed $BAUTRATE ospeed $BAUTRATE cs8
-ignpar -cstopb -echo
    COMMAND=$( nc -6lp $PORT )
    echo $COMMAND
    read -i -s Line < /dev/ttyUSB0
    echo $Line
    if [ "$COMMAND" == "1" ]; then
        raspivid -w 640 -h 480 -t 999999 -fps 10 -b 4000000 -o - | nc -6
fe80::223:14ff:fee1:aa80%wlan0 5001 &
    fi;
```

```
if [ "$COMMAND" == "s" ]; then
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "2" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "3" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
fi;
if [ "$COMMAND" == "w" ]; then
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "4" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
fi;
if [ "$COMMAND" == "d" ]; then
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "2" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "3" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "000" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
fi;
if [ "$COMMAND" == "a" ]; then
    echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "2" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "3" >$SCHNITSTELLE
    echo -n "000" >$SCHNITSTELLE
```

```
echo -n "255" >$SCHNITSTELLE
echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
fi;
if [ "$COMMAND" == "q" ]; then
echo -n "1" >$SCHNITSTELLE
echo -n "5" >$SCHNITSTELLE
fi;
done
```

#### Rasperry PI Kamerasteuerung

```
#-----
# Kamera Servo steuerung
# Autor: Jan-Tarek Butt
# Datum: 12.03.2014
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
# Pin 26 als Ausgang deklarieren
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
while True:
    # PWM mit 50Hz an Pin 26 starten
    Servo = GPIO.PWM(26, 50)
    # Richtungseingabe
    Eingabe = raw_input("Bitte treffen Sie Ihre Wahl: ")
    # Richtung "Rechts"
    if(Eingabe == "r"):
         # Schrittweite eingeben
         Schritte = raw_input("Schrittweite: ")
         print Schritte, "Schritte nach Rechts"
         # PWM mit 10% Dutycycle (2ms) generieren
```

```
Servo.start(10)
     for Counter in range(int(Schritte)):
         time.sleep(0.01)
     # PWM stoppen
     Servo.stop()
# Mittelstellung einnehmen
elif(Eingabe == "m"):
     Servo.start(7)
     print "Drehung in die Mitte"
     time.sleep(1)
     Servo.stop()
# Richtung "Links"
elif(Eingabe == "l"):
    # Schrittweite eingeben
    Schritte = raw_input("Schrittweite: ")
     print Schritte, "Schritte nach Links"
     # PWM mit 5% Dutycycle (1ms) generieren
     Servo.start(5)
     for Counter in range(int(Schritte)):
         time.sleep(0.01)
     # PWM stoppen
     Servo.stop()
```

# Programm beenden

```
elif(Eingabe == "q"):
    print "Programm wird beendet....."
    os._exit(1)
    Servo.stop()
    GPIO.cleanup()

# Ungueltige Eingabe
else:
    print "Ungueltige Eingabe!"
```

#### (Roboter Steuerungs Skript)

```
#!/bin/bash
clear
RPI_WLAN_IPV6=fe80::9644:52ff:fe04:2db6
RPI_ETH_IPV6=fe80::ba27:ebff:fecd:5984
PORT=4444
LP_PORT=4445
W_INTERFACE=wlan0
E_INTERFACE=eth0
STATUS=0
echo "Ping test..."
ping6 -c 1 $RPI_WLAN_IPV6%$W_INTERFACE
WLANW=$?
ping6 -c 1 $RPI_WLAN_IPV6%$E_INTERFACE
WLANE=$?
ping6 -c 1 $RPI_ETH_IPV6%$E_INTERFACE
ETHE=$?
ping6 -c 1 $RPI_ETH_IPV6%$W_INTERFACE
ETHW=$?
if [ WLANW -ne 0 -a WLANE -ne 0 -a ETHE -ne 0 -a ETHW -ne 0 ]; then
    echo "Roboter nicht errechtbar!"
     exit
fi;
if [ $WLANW -eq 0 ]; then
     INTERFACE="$RPI_WLAN_IPV6%$W_INTERFACE"
     echo "Wlan verbindung"
```

```
fi;
if [ $WLANE -eq 0 ]; then
    INTERFACE="$RPI_WLAN_IPV6%$E_INTERFACE"
    echo "Wlan verbindung"
fi;
if [ $ETHE -eq 0 ]; then
    INTERFACE="$RPI_ETH_IPV6%$E_INTERFACE"
      echo "Lan verbindung"
fi;
if [ $ETHW -eq 0 ]; then
    INTERFACE="$RPI_ETH_IPV6%$W_INTERFACE"
    echo "Lan verbindung"
fi;
echo "Befel eingeben:"
while true
do
      read -n 1 -s COMMAND
      echo $COMMAND
      if [ "$COMMAND" == "1" ]; then
            nc -6lp 5001 | mplayer -fps 15 -cache 512 - &
            sleep 1
            echo "1" | nc -6 $INTERFACE $PORT
      fi;
      if [ "$COMMAND" == "w" ]; then
```