# Лабораторная работа №2

#### Параметры оформления листа документа

Задать параметры оформления можно при помощи интерфейса *ksSheetOptions*. Получить данный интерфейс можно при помощи метода *GetParamStruct* интерфейса *KompasObject*, для этого в качестве параметра данного метода нужно передать константу *ko\_SheetOptions*. После того как получили данный интерфейс нужно привязать его к нужному чертежу. Для этого используется метод *ksGetDocOptions* интерфейса *ksDocument2D*. Ниже показан прототип данного метода:

### ksGetDocOptions(int optionsType, const param IDispatch)

У данного метода два параметра:

- 1) *OptionsType* тип настройки. Это числовой параметр, который говорит о том, какие именно настройки чертежа мы хотим получить;
- 2) *Param* интерфейс, в который будут записаны читаемые настройки чертежа. Тип этого интерфейса зависит от параметра *OptionsType*.

Для того чтобы получить параметры чертежа в виде интерфейса *ksSheetOptions*, параметр *optionsType* должен быть равен *SHEET\_OPTIONS\_EX*. Но тут есть проблема. Смысл в том, что заголовочные файлы КОМПАСа не содержат в себе описания этой константы, следовательно её численное значение (4) нужно указывать самим.

Для установки параметров чертежа используется другой метод интерфейса ksDocument2D метод ksSetDocOptions. Пример метода показан ниже:

## ksSetDocOptions(int optionsType, const param IDispatch)

Как видно, он имеет точно такой же прототип, как и метод *ksGetDocOptions()*. На самом деле разница между данными методами в том, что первый считывает текущие параметры чертежа, а второй устанавливает новые параметры.

Теперь подробнее о самом интерфейсе ksSheetOptions. Вот его свойства:

shtType — целое число, которое задает тип основной надписи чертежа.

layoutName – строка с именем библиотеки оформления

sheetType — признак стандартности листа чертежа. Если значение данного свойства false, то лист чертежа имеет стандартный размер (A0, A1, A2, A3, A4 или A5). Если же значение данного свойства true, то лист чертежа имеет произвольный, устанавливаемый пользователем формат.

По поводу поля *shtТуре*. Зайдите в *Настройка – библиотека стилей – оформление чертежей и спецификаций*. При этом должно появиться следующее окно (рисунок 1)




Рисунок 1 – библиотека стилей

Поле *shtТуре* хранит в себе значение колонки «Номер» соответствующее нудному стилю оформления.

Теперь к методам интерфейса ksSheetOptions. Их всего два:

GetSheetParam() — используется для получения интерфейса ksStandart, о котором мы поговорим позже.

*Init()* – сбрасывает значения свойств интерфейса.

Ниже приводится небольшой фрагмент программы, в котором приводится пример работы с интерфейсом *ksSheetOptions*:

```
// Переменная для получения параметров чертежа
int SHEET_OPTIONS_EX = 4;
// Запуск экземпляра КОМПАСа
Process.Start("kStudy");
System.Threading.Thread.Sleep(5000);
// Подключение к активному экземпляру КОМПАСа
KompasObject kompas = (KompasObject)Marshal.GetActiveObject
    ("Kompas.Application.5");
// Получение интерфейса ksDocument2D
ksDocument2D doc_2d = (ksDocument2D)kompas.Document2D();
// Получение интерфейса DocumentParam
DocumentParam doc_param = (DocumentParam)kompas.GetParamStruct
    ((short)Kompas6Constants.StructType2DEnum.ko_DocumentParam);
// Очищаем параметры документа
doc_param.Init();
// Ставим тип документа «Чертеж»
doc_param.type = (short)DocumentTypeEnum.ksDocumentDrawing;
```

А как же изменить формат листа? Интерфейс *ksSheetOptions* не предоставляет возможность указать формат листа. Для этого существует другой интерфейс *ksStandartSheet*.

### Параметры стандартного листа (ksStandartSheet)

Данный интерфейс может быть получен из интерфейса *ksSheetOptions*. Для этого используется метод *GetSheetParam(bool type)*. Параметр *type* задает признак формата листа. Если данный параметр равен *false*, то используется стандартный формат листа, в противном случае используется стандартный формат листа, в противном случае используется произвольный формат листа.

Свойства данного интерфейса:

- 1) *Direct* задает ориентацию листа. Если значение этого свойства равно *false*, то лист располагается вертикально, если же оно равно *true*, то горизонтально.
- 2) *Format* формат листа. Задается по следующему принципу 0 A1, 1 A1 и тд.
- 3) *Multiply* кратность формата

Метод у данного интерфейса всего один: *Init()*, который сбрасывает значения всех свойств интерфейса. Ниже представлена программа, в которой продемонстрирована работа с этим интерфейсом:

```
// Ставим тип документа «Чертеж»
     doc_param.type = (short)DocumentTypeEnum.ksDocumentDrawing;
     // Создаем чертеж
     doc_2d.ksCreateDocument(doc_param);
     // Получаем интерфес ksSheetOptions
     ksSheetOptions sheetOpt = (ksSheetOptions)kompas.GetParamStruct
         ((short)Kompas6Constants.StructType2DEnum.ko_SheetOptions);
     // Получаем текущие параметры чертежа
     doc_2d.ksGetDocOptions(SHEET_OPTIONS_EX, sheetOpt);
     // Используем стандартный формат листа
     sheetOpt.sheetType = false;
     // Указываем номер стиля, который нам нужен
     sheetOpt.shtType = 62;
     // Получаем интерфейс ksStandartSheet
     ksStandartSheet st_sheet =
(ksStandartSheet)sheetOpt.GetSheetParam(false);
     // Устанавливаем лист формата АЗ
     st_sheet.format = 3;
     // Устанавливаем горизонтальное направление листа
     st_sheet.direct = true;
     // Устанавливаем кратность равную 1
     st_sheet.multiply = 1;
     // Устанавливаем новые настройки чертежа
     doc_2d.ksSetDocOptions(SHEET_OPTIONS_EX, sheetOpt);
```

Задание 1. Напишите программу, которая будет запускать новый экземпляр КОМПАСа, создавать новый чертеж. Формат листа — стандартный. Стиль — Рабоч. Чертеж зданий и сооружений. ГОСТ 21.1.... Формат листа — А2. Направление — горизонтальное. Кратность — 1. Также нужно назвать ваш чертеж «Ваша\_фамилия\_task\_1», например Kotelnikov\_task\_1. В поле автора должно быть присвоено значение пользователя вашей операционной системы. Если всё сделано правильно, получится такой документ (рисунок 2).




Рисунок 2 – Документ созданный в задание 1.

# Основная надпись. Строка или спецсимаол(ksTextItemParam)

Интерфейс *ksTextItemParam* служит для задания строки или спецсимвола. Получить этот интерфейс можно с помощью метода *GetParamStruct* интерфейса можно с помощью метода *GetParamStruct* интерфейса *KompasObject*. Для этого в качестве единственного параметра данному методу нужно передать значение константы *ko\_TextItemParam*. Свойства данного интерфейса:

1) *iSNumb* — номер спецсимвола или нуль, в том случае, если задается строка. Допустимые спецсимволы перечислены в таблице ниже. Таблица 1. Номера спецсимволов

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00		0	Ø	±	х	<b>≈</b>	<	>		⊄	
10			$\Diamond$			/			7— <u> </u>	_	
20				/\	//			$\oplus$	1	_1	1
30	$(\Xi)$	( <del>-</del>	$\bigcirc$	X		0	$\bigcirc$	<u>\</u>	$\sim$	Z	
40		/	//	///	/V	V	VI	VII	V///	IX	
50	X	a	β	γ	Δ	ð	Л	Σ	Ø	Τ	
60	$\varphi$	Q	ω	9	O	Rz40/	Rz80/	Rz20/	&	≯	
70		$\dashv$	X	Σ	C	R		R	$\checkmark$	^	
80		M	<i>-</i>								
90	$\bigcirc$	∀/	Þ	$\forall$	A			Ŷ	$\sqrt{}$	3/	
100	*	*1	<del>#</del> 2	*3	*4	¥5	¥6	<i>¥7</i>	¥8	¥9	
110	¥10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	0										
130											
140											

- 2) s строка, ели данный интерфейс используется для задания спецсимвола, то данная строка выводится после спецсимвола.
- 3) *Туре* определяет для описания чего используется данный интерфейс. Если интерфейс описывает строку, то значение данного свойства должно быть равно нулю. Если же интерфейс описывает спецсимвол, то значением должно быть константа *SPECIAL\_SYMBOL* (17).

Рассмотрим методы интерфейса ksTextItemParam:

- 1) **SetItemFont** устанавливает новый интерфейс параметров шрифта **ksTextItemFont**. Установленный интерфейс передается в качестве значения единственного параметра.
- 2) *Init*() очищает свойства интерфейса (заполняет нулями).

Ниже представлен фрагмент программы, где задается *ksTextItemParam*:

## Основная надпись (ksStamp)

Основная надпись описывается интерфейсом ksStamp. Получить его можно с помощью метода GetStamp() интерфейса ksDocument2D. Данный метод возвращает интерфейс основной надписи или NULL в случае ошибки.

У данного интерфейса одно свойство *reference*. Оно содержит числовой идентификатор основной надписи

Методы данного интерфейса:

- 1) *ksClearStamp(int numb)* очищает основную надпись или отдельную ячейку. Принимает единственный параметр, который задает номер ячейки. Если значение данного параметра равно нулю, то очищается вся основная надпись.
- 2) ksCloseStamp() закрывает основную надпись. Фактически означает выйти из режима редактирования основной надписи.
- 3) *ksColumnNumber()* сделать ячейку текущей. В качестве единственного параметра данного метода передается номер ячейки, которую нужно сделать текущей.
- 4) *ksGetStampColumnText()* возвращает текст указанной ячейки основной надписи.
- 5) ksOpenStamp() открыть основную надпись. Фактически это означает войти в режим редактирования основной надписи.

6) ksSetStampColumnText(int numb, ksDynamicArray textArr) — устанавливает текс в ячейке.

На рисунке ниже приводится нумерация ячеек основной надписи.

143 153	163	173	183		_			
142 152	162	172	182		7			
141 151	161	171	181		_			
140 <b>150</b>	160	170	180			Лит.	Масса	Масштаб
Изм Лист	п № докум.	Подп.	Дата	1				
Разраб.	110	120	130	7		40  41  42	5	6
Προβ.	111	121	131	,				
Т.контр.	112	122	132			Лист	7 Лисп	no <i>8</i> 8
10	113	123	133	_			_	
Н.кантр.	114	124	134	3			9	
Утв.	115	125	135					
				Копировал	31	$\phi_{l}$	прмат .	32

Рисунок 3 — Нумерация ячеек основной надписи

```
Ниже приводится фрагмент программа, заполняющая основную надпись:
// Получаем интерфейс ksTextItemParam
ksTextItemParam text_it_par = (ksTextItemParam)kompas.GetParamStruct(
    (short)Kompas6Constants.StructType2DEnum.ko_TextItemParam);
// Получаем интерфейс основной надписи
ksStamp stamp = (ksStamp)doc_2d.GetStamp();
// Входим в режим редактирования основной надписи
stamp.ksOpenStamp();
// Заполняем основную надпись
stamp.ksColumnNumber(1);
text_it_par.s = "Деталь";
stamp.ksTextLine(text_it_par);
stamp.ksColumnNumber(2);
text_it_par.s = "Обозначение чертежа";
stamp.ksTextLine(text_it_par);
stamp.ksColumnNumber(3);
text_it_par.s = "Сталь 45";
stamp.ksTextLine(text_it_par);
stamp.ksColumnNumber(110);
text_it_par.s = "Котельников В.В.";
stamp.ksTextLine(text_it_par);
// Выходим из режима редактирования основной надписи
stamp.ksCloseStamp();
```

Заполненная основная надпись при помощи фрагмента выше показана на рисунке 4.

		Обозначение чертежа		
Изм. Лист № докум. Разраб. Котельников В.Б Пров. Т.контр.	<i>Подп. Дата</i>	Деталь	Лит. Масса Масштаб 1:1 Лист Листов 1	
Н.контр. Утв.		Сталь 45		
		Копировал	Формат АЗ	

Рисунок 4 – Заполненная основная надпись

## Текстовая надпись. Простой текст

Для написания текстов на листе чертежа используется метод ksText(double x, double y, double ang, double hStr, double ksuStr, int bitVector, string s) интерфейса ksDocument2D.

С параметрами *x* и *y* всё предельно понятно, так как легко догадаться, что они задают расположение текста на чертеже. Параметр *ang* определяет угол, под которым пишется текст. Параметр *hStr* задает размер шрифта, которым будет написан текст. Параметр *ksuStr* задает коэффициент растяжки текста по горизонтали. Параметр *bitVector* задает тип выводимого текста. Для обычного текста он должен быть равен нулю. Работу с этим параметром мы будем рассматривать в дальнейшем. Ниже приведен небольшой фрагмент программы с использованием данного метода:

doc\_2d.ksText(150, 150, 0, 8, 0, 0, "Так просто вывести текст!");

Задание 2. Создать чертеж (можно использовать уже запущенный экземпляр КОМПАСа, а можно и запустить новый экземпляр КОМПАСа), формат — стандартный, стиль — Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006. Главная задача заполнить основную надпись и сохранить данный чертеж.

**Задание 3.** Создать чертеж(Во вновь запущенном экземпляре КОМПАСа) формат — стандартный, стиль — Титульный лист, размер А3. Также назвать данный файл «Фамилия\_title», указать имя автора. Главная задача заполнить чертеж по аналогии с рисунком 5.




Рисунок 5 — Пример заполнения титульного листа