

DADOS GERAIS

Reguladora: 180 - LC SERVIÇOS	Regulador: MARCIO EZIDIO ROMERO
Sinistro: 010205351061885	Divisão: Principal
Laudo: 202103014797831 / 2.0 - 12/03/2021	Orçamento: 164546 / 2
Status: INDENIZAÇÃO INTEGRAL	

EMISSÃO NOTA FISCAL

Razão: HDI SEGUROS	CNPJ: 29.980.158/0021-09	Inc. Municipal: 000000000086983
End: AVENIDA LAGUNA, 1171	Cidade: MARINGÁ - PR	CEP: 87050-260

DADOS DO CLIENTE

Nome: MAICON DENTI	Telefone: (55) 99906-9572	
Veículo: 1002944 - MERCEDES BENZ L1113 CAM.SIMPLES 2071	Placa: CLK9H70	Cor: AMARELO
Endereço: LINHA VINTE UM DE ABRIL 35 -	Chassis: 34403315017136	KM: 586.641

DADOS DA OFICINA

Nome: AUTO PECAS TRUCK CENTER GOIOERE EIRELI	CNPJ: 21.787.736/0001-21	Inc. Municipal:
End: AV. SANTOS DUMONT 2565	Cidade: GOIOERE / PR	CEP: 87360-000
Contato: SERGINHO	Telefone: (44) 3522-5706	E-mail: truckcentercompras@gmail.com

PEÇAS FORNECIDAS PELA HDI

Partnumber	Descrição	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desconto (%)
------------	-----------	-----	-------------------	-------------	--------------

PEÇAS FORNECIDAS PELA OFICINA

Partnumber	Descrição	Qtd	Preço Unit (R\$)	Total (R\$)	Desconto (%)
MM0001	(I) CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	1	5.300,00	5.300,00	5,00
MM0002	(I) EIXO DIANTEIRO SUSPENSAO	1	5.300,00	5.300,00	5,00
MM0003	(I) MOLEJO DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO	2	850,00	1.700,00	5,00
MM0004	(I) SUPORTE MOLEJO DIANT LE E LE	2	98,00	196,00	5,00
MM0005	(I) PINO MOLA DIAN MB 1113 25X128MM	4	49,00	196,00	5,00
MM0006	(I) AMORTECEDOR CABINE MB LD LE	2	96,00	192,00	5,00
MM0007	(I) AMORTECEDOR DIANT LD LE SUSPENSAO	2	170,00	340,00	5,00
MM0008	(I) RODA SCAMARA DIANT ESQ E DIREITA	2	480,00	960,00	5,00
MM0009	(I) COXIM CABINE DIANT LE LD	2	70,00	140,00	5,00
MM0010	(I) PARACHOQUE DIANTEIRO	1	230,00	230,00	0,00
MM0011	(I) SUPORTE PCHOQUE	4	35,00	140,00	5,00
MM0012	(I) REBOCADOR DIANTEIRO BOCA DE LOBO	1	280,00	280,00	5,00
MM0013	(I) BATERIA 150 AMPERES	1	650,00	650,00	5,00
MM0014	(I) CAIXA BATERIA COMPL	1	135,00	135,00	5,00
MM0015	(I) KIT CARA PRETA CFAROIS	1	560,00	560,00	5,00
MM0016	(I) CURVA FREIO MOTOR MB	1	298,00	298,00	5,00
MM0017	(I) RADIADOR REMANUFATURADO	1	750,00	750,00	5,00
MM0018	(I) COXIM MOTOR DIANT TRAS	4	105,00	420,00	5,00
MM0019	(I) CABINE RECUPERADA E PINTADA	1	23.000,00	23.000,00	5,00
MM0020	(I) CAPA SECA DE EMBREAGEM	1	600,00	600,00	5,00
MM0025	(I) INTERCOOLER	1	1.200,00	1.200,00	0,00

OPERAÇÕES

Descrição	Recuperar	Pintar	Rem. e Inst.	Alinhar
(I) MECANICA	-	-	10,00	-
(I) ELETRICA DA CABINE	-	-	16,00	-
(I) DA CABINE	-	-	16,00	-
(I) EIXO DIANTEIRO SUSPENSAO	-	-	8,00	-
(I) MOLEJO DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO	-	-	2,00	-
(I) AMORTECEDOR DIANT LD LE SUSPENSAO	-	-	1,00	-
(I) RODA SCAMARA DIANT ESQ E DIREITA	-	-	0,50	-
(I) PARACHOQUE DIANTEIRO	-	-	1,00	-
(I) CABINE RECUPERADA E PINTADA	-	-	10,00	-

RESUMO MÃO DE OBRA

Qtd. hora	Funilaria	Tap./Vidracaria	Eletrica	Mecanica	Pintura	Recuperacao	Total
Vir. hora (R\$)	10,00	17,00	16,00	25,00			68,00
	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
Total (R\$)	450,00	765,00	720,00	1.125,00	0,00	0,00	3.060,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Descrição	Valor (R\$)
GEOMETRIA	150,00
Total (R\$)	150,00

RESUMO ORÇAMENTO (R\$)

À FATURAR CLIENTE (R\$)

À FATURAR HDI (R\$)

Serviços (Serviços adicionais + Mão de obra)	3.210,00	Franquia	0,00	NF Serviço	3.210,00
Peças Oficina (42.587,00 - 2.057,85)	40.529,15	Avarias	0,00	NF Peças	40.529,15
Peças HDI (0,00 - 0,00)	0,00	Total	0,00	Total	43.739,15
Franquia	0,00				
Avarias	0,00				
Total Orçamento	43.739,15				

PARECER

Parecer	Data
=VISTORIA COMPLEMENTAR DEVE SER SOLICITADA PELO SITE: WWW.HDI.COM.BR=DUVIDAS ENVIAR E MAIL PARA: OFICINAS@HDI.COM	15/03/2021 08:40:21