

高效退金剂

SFSTRIP® Au Striper

产品说明书

一、简介

SFSTRIP® Au Striper 高效退金剂可以退去镀金层而不损伤底层铜或镍。

二、镀液组成

原料	单位	范围	最佳
SFSTRIP® Au Striper 高效退金剂	L/L	0.1~0.15	0.1
氰化钾	g/L	45~60	50

三、操作条件

操作参数	单位	范围	最佳
温度	℃	20~40	27
退金速度(27℃)	μ/min	1.5	
退金槽	聚氯乙烯衬里槽或不锈钢槽		
加热	不锈钢加热管		
搅拌	阴极移动		
通风	需要		

四、槽液配制

- 1、充分清洗退金槽，加入 1/2 所需体积的蒸馏水；
- 2、按比例加入所需氰化钾，搅拌至全溶；
- 3、加入所需体积 SFSTRIP® Au Striper 高效退金剂，搅拌均匀；
- 4、加蒸馏水至规定体积。

五、镀液维护

退金速度缓慢时可以补充 SFSTRIP® Au Striper 高效退金剂，但退金的最大浓度为 25g/L。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。

SFSTRIP®退镀系列

ISSUED : Jan. 8, 2008

