



CU-1020 光亮滚镀酸铜工艺

Issued:2019/01/04

一. 特点

此款添加剂专用于滚镀酸铜工艺，具有快速出光及低区填平有出色的表现，镀层细致且红润全光亮；镀液稳定性能好，处理周期长。

二. 工艺范围

名称	范围	标准份量
硫酸铜 g/L	130-170	150
硫酸 g/L	80-120	100
氯离子 mg/L	60-100	60
CU-1020A ml/L	0.3-0.5	0.4
CU-1020B ml/L	0.1-0.3	0.2
CU-1020Mu ml/L	4-6	6
温度	17-22	18
阴极电流密度 A/dm ²	1-2	1.5
阳极电流密度 A/dm ²	0.6-1.2	1.0
阳极	含磷铜	含磷铜
过滤	连续	连续

三. 添加剂的消耗量

CU-1020 滚镀酸铜光剂的实际消耗量会因镀液的温度及带水损耗而耗量不同，基本标准如下：

酸铜填平剂 CU-1020 A 150-250 ml/ K A H

酸铜光亮剂 CU-1020 B 20-30 ml/ K A H

酸铜开缸剂 CU-1020 Mu 150-250 ml/ K A H

四. 注意事项

- 1、锌合金类必须先镀碱铜再滚镀酸铜，按照镀件的形状及金属材料而定。
 - 2、CU-1020 A 是整平及低区走位剂，配合 CU-1020 Mu 能达至全光亮及饱满的镀层。
 - 3、CU-1020 B 是高中区整平剂，并防止镀层烧焦。
- 光剂应采取勤加少加的方案，以达到所需均匀的光亮度。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。