

实验报告

开课学期:	2024 春季
课程名称:	机器人学导论
实验名称:	
实验性质:	
实验时间:	3.21地点: <u>K320_</u> 实验台号
学生专业:	自动化
学生学号:	210320111
学生姓名:	吕家昊
评阅教师:	
报告成绩:	

实验与创新实践教育中心印制

撰写内容:

一、写出本套焊接机器人系统的主要组成部分。本机器人由机械臂、焊台、电源、气瓶、控制柜组成。

二、 说明世界坐标系和关节坐标系的定义和区别。

世界坐标系为固定系,原点和坐标轴方向均不变,其中 z 轴竖直向上。在世界坐标系下进行控制,可使末端在三个方向上平移与旋转。

关节坐标系 z 轴与关节旋转轴重合,对于每个关节均存在对应的关节坐标系。关节坐标系下进行控制时,可依次调整 6 个电机的角度。

三、写下焊接过程中的安全注意事项。

焊接时,需要所有人员撤出工作区域,并且工作区域与外界需要使用深色玻璃进行 遮挡。

在示教模式下,机器人速度应在接近工件时逐渐减小(实验中为2%),而示教演示时速度设置为25%,以留出按下急停按钮的反应时间。

"焊接"按钮仅在进行实际焊接时打开,且焊接结束时立即关闭。

四、 如图 1 所示, 使用示教器编程将一个圆柱体焊接在平面上, 其程序语句是什么?



图 1 圆柱体焊接示意图

- 0 NOP
- 1 MOVJ P1 V=50% BL=0 VBL=0 // 移动至机器人工作原点
- 2 MOVJ P2 V=50% BL=0 VBL=0 // 移动至安全点
- 3 MOVL P3 V=300mm/s BL=0 VBL=0 // 移动至焊接起始点
- 4 ARCON TYPE=FILE INDEX=1 T=0.00S AV=18.0 AC=58.0 V=18.0 // 焊接开始
- 5 MOVC V=300mm/s BL=0 VBL=0
- 6 MOVC P4 V=300mm/s BL=0 VBL=0 // 确定中间点与目标点,进行圆弧插补
- 7 ARCOFF
- 8 MOVL P5 V=300mm/s BL=0 VBL=0 // 移动至安全点
- 9 MOVJ P1 V=50% BL=0 VBL=0
- 10 END