

二次开发指南之 如何解决文本或数字频繁刷新时闪屏

1 问题

如何让显示屏上的文本或数字频繁刷新时不闪屏? (使用低成本的单 CPU 控制卡时的问题)

2 场景

很多使用 SDK 做二次开发的客户,和使用《使用内码开发协议及应用指南 V1.2》的客户,当他们的显示屏 每几秒钟甚至每秒钟都要更新的时候,就会发现每次屏上内容刷新时都会有很明显的闪烁感,甚至瞬间"黑一 下"的短暂黑屏感,而不是从一个画面无痕地。尤其是当屏幕内容刷新频率越高的场合,这种"闪屏"效果更明 显。(当然,频率不高如几分钟以上更新一次时这种不良体验逐渐可以忽落不计)

常见场景:停车场屏,出入口屏,电子看板屏,实时刷新屏,排队叫号屏,交通诱导屏,PLC设备对接屏等。

3 原因

使用 SDK 做二次开发的客户,和使用《使用内码开发协议及应用指南 V1.2》的时候,本质上都是整屏刷新。每次 显示屏更新时,显示屏上都必须经历如下过程:



图: 单 CPU 方案的 LED 控制卡系统存在的整屏刷新时会闪烁甚至"黑一下"的原因

上述过程描述了2个导致闪屏的根本原因:

- 1. 数据通讯期间 CPU 没有分身术去同时继续扫描显示屏,只能黑屏,考虑通讯速度提升有限,必须减少数据通讯 数据量。
- 2. 通讯完成后加载节目也需要时间,最好是局部更新,而不是整屏更新,可以免去节目加载时间和不必要的数据 传输时间。

www. 168LED. com




4 解决

方法一:不选择单 CPU 的控制卡,选择带 FPGA,数据处理和显示分离的控制卡(1 是贵! 2 是开发难度大,3 是如果选型不好,效果一样差,屏一样会闪)

方法二:本文重点说的是方法二,就是不换卡,选择灵信 T 系列产品,使用内码区域+内码区域局部刷新的方法。

核心思想是控制卡预存内码区域模板,客户自己使用内码区域局部更新协议来频繁动态局部地,更新模板中的一个或多个内码区域。这样就彻底解决了二次开发时,显示文本或数字,频繁更新时会闪屏,会黑一下的问题。

注意:目前支持内码区域局部更新协议的控制卡型号有: A4 V7.6 版本, T2/T4/T8/T16 的 V7.6 版本。



2017年,我司单双色团队已经免费地提供了解决该问题的解决方案。

可以为客户节省显著地降低控制卡成本(不需要选用更贵的卡),同时节省大量二次开发时间,项目效果达到理想状态。

具体开发时,请索取:

《内码区域局部更新协议 V1.0》