ENTREGABLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Grupo 4: Juan José Ángel Duran Calvache y José Rafael Parra Dugarte

PROBLEMAS ENCONTRADOS (MINIMO 5):

- 1. El primer código hecho no lograba mostrar nada en el panel LCD
- 2. Para ser solo la parte del teclado matricial en resto de sensores en este momento no son utilizados.
- 3. No se configuro el ANSEL, como resultado había problemas con las salidas así todo el código estuviera bien.
- 4. Se tuvo que optimizar el código respecto a las funciones del funcionamiento de las alarmas.
- 5. El entendimiento de las librerías del LCD y el Keypad es algo complejo.

Fotos:









