فربد فولادي-98243045

عرفان رفيعي اسكوئي-98243045

در ابتدا پورت های مورد نیاز برای ابزار مورد استفاده در پروژه را define کرده ایم برای ساده شدن کار در ادامه. همچنین امضای توابعی که به آن ها نیاز داریم را تعریف می کنیم.

در ابتدا یک enum تعریف می کنیم که حالات وضعیت های idle و ok و checking و checking و warning و warning و warning

در ادامه به initialize کردن timer ها و GPIO ها و ADC می پردازیم.

در حلقه بی نهایت داخل کد چک می کنیم که اگر state برابر با off نبود مقدار دماسنج را در سون سگمنت نمایش دهد. در غیر این صورت اگر state برابر با ok یا warning باشد ADC را فعال می کند.

در تمام توابعی که برای initialize کردن هستند متناسب با دستورات از قبل تعریف شده در initialize ،HAL شده اند.

در تابع Seven_Segment_Decoder با یک سوییچ کیس مقدار مد نظر را دریافت می کنیم و و با استفاده از تابع Seven_Segment_Show پین های مورد نیاز را wright می کنیم و مقدار temp را که محاسبه می کنیم به نمایش می گذاریم.

در تابع Get_Temperature متناسب با خروجی Get_Temperature که AD_RES دخیره می شود مقدار دما را خروجی می دهیم.

در تابع (uint16_t GPIO_Pin بررسی می کنیم که با فشردن هر یک state را نیز تغییر می دهد تا فشردن هر یک state را دریافت کنیم.

حال در تابع (Tim_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) که می توان گفت اصل کد در این قسمت است به این صورت است که متناسب با هر state که در آن قرار دارد عملیات متناسب با آن را انجام می دهد. اول چک می کند که htim2 فعال شده است یا نه. اگر فعال شده باشد به بررسی state ها می پردازدو. حال اگر در حالت checking باشیم LED نارنجی به صورت چشمک زن در می آید و دما نیز محاسبه می شود.

اگر در danger ،state باشیم LED قرمز به شکل چشمک زن در می آید و چک می کند که باید سیستم را خاموش کند را نه! (با قرار دادن state در حالت off و صفر کردن مقدار (danger_counter)

اگر idle ،state باشد اول چک می کند که باید به حالت idle برود یا خیر و اگر این شرط برقرار بود idle ،state را برابر با off قرار می دهد.

اگر state، برابر با cooling بود سه حالت را بررسی می کند:

- 1. انتظار را بررسی می کند.
 - 2. دما را نشان می دهد.
- 3. سیستم را در وضعیت idle قرار می دهد. به شرطی که در وضعیت danger باشد.

اگر هم off state باشد سیستم را ریست می کند و اگر هیچ یک از این وضعیت ها نبود دما را حساب مب کند و نمایش می دهد.

تابع Calculate_Temperature هم با برسسی سه حالت میانگین دما را حساب می کند. و با تابع Set_State وضعیت را ست می کند. به این شکل که:

- 1. كمتر مساوى 35 -> state = ok
- 2. بين 35 تا 45 -> state = warning
- 3. هیچ کدام از حالات بالا -> state = danger

متناسب با هر یک از این 3 حالت LED ها نیز ست می شوند.







