

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

INSTYTUT AUTOMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

LABORATORIUM - GRUPA L1

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

ĆWICZENIE 4

Wykonali:

95687 – Dawid Geschlecht 94911 – Łukasz Hanusiak

Prowadzący:

Mgr. Inż. Andreas Kowol

1. Opis programu

Program utworzono w środowisku CodeComposer. Celem ćwiczenia było zapoznanie się z komunikacja uART w tym celu zainstalowano oprogramowanie putty które odpowiada za wyświetlanie danych portu szeregowego. Działanie programu odbywa się poprzez dodawanie jedynki do zmiennej określonej na początku. Po dodaniu wartość zmiennej powiększonej o jeden wyświetlana jest na monitorze portu szeregowego czyli w oknie programu putty. Po odliczeniu do 30 na monitorze pojawia się informacja ze licznik został wyzerowany i następuje odliczanie od początku. Aby odczytywać dane wysyłane mikrokontroler program putty należało odpowiednio skonfigurować tak aby numer portu usb odpowiadał portowi odczytywanemu poprzez program putty, istotnym parametrem w komunikacji uART jest również prędkość transmisji która musi być taka sama na nadajniku jak i odbiorniku.

2. Kod programu

```
#include <msp430.n>
void print(char *text)
    unsigned int i = 0;
                                      // ZMIENNA
   while(text[i] != '\0')
       while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // SPRAWDZ CZY TX PRACUJE
       UCA0TXBUF = text[i];
                                      // TX -> ODEBRANE DANE
       i++;
}
void printNumber(unsigned int num)
    char buf[6];
   char *str = &buf[5];
   *str = '\0';
    do
       unsigned long m = num;  // ZMIENNA
       num /= 10;
       char c = (m - 10 * num) + '0';
        *--str = c;
    } while(num);
   print(str);
}
```

```
void main(void)
{
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop Watchdog
   if (CALBC1_1MHZ==0xFF)
                                 // SPRAWDZ CZY STAŁA KABLIBRACJI ZOSTAŁA SKASOWANA
      while(1); // NIE ŁADUJ PROGRAMU
   DCOCTL = 0;
                                // NAJNIZSZE USTAWIENIE DCO
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                               // USTAW DCO NA 1 MHz
   DCOCTL = CALDCO 1MHZ;
                               // USTAWIENIA FUNKCJI UART RX/TX
   P1SEL = BIT1 + BIT2;
   P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
   unsigned int count = 0;  // ZMIENNA
// unsigned int licz = 0;  // ZMIENNA
   while(1)
   {
                        // ZEROWANIE LICZNIKA GDY WARTOSC LICZBOWA OSIAGNIE 30
       if (count >= 30)
          print("wartosc powyzej 30 zerowanie licznika");
          count = 0;
       else
         count = count +1;
          printNumber(count);
          print("\r\n");
      __delay_cycles(500000);
   }
}
```