

Politechnika Opolska

LABORATORIUM

PKZ	ZEDMIOT:	Techi	nika mikroproce	soro	wa		
KIE	RUNEK STUDIÓW:	:			R Ns	Rok studiów:	III
SEM	IESTR:	VI			ROK AKADEMICKI:	2019/2020	
7	Femat ćwiczenia:		Z	adan	nie 4		
Projekt wykonali: Nazwisko i imię: Nazwisko i imię							
1.	Marek Kaczma	czmarczyk			Dariusz Woźnica		
3.	Michał Wacławczyk			4.			
Oce	ena:	Data:	Uwagi:				

Opis zadania.

```
Program do obslugi transmisji UART.
Wystawia co sekundę inkrementowaną liczbę.
Gdy na porcie rx liczba będzie równa 30.
Liczba jest zerowana, cykl sie powtarza.
#include <msp430.h>
#include <stdlib.h>
void print(char *text)
  unsigned int i = 0;
  while(text[i] != '\0')
    while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // sprawdzenie czy mozna wystawic znak
    UCAOTXBUF = text[i];
                              // wystawienie znaku na tx
    i++;
  }
}
void printNumber(unsigned int num) // zamiana int na string
  char buf[6];
  char *str = &buf[5];
  *str = '\0';
  do
    unsigned long m = num;
    num /= 10;
    char c = (m - 10 * num) + '0';
    *--str = c;
  } while(num);
  print(str);//wywolanie funkcji wystawienia na tx
  interrupt void USCIORX ISR(void)
  char buf[6];
   char *recieved_str = &buf[5];
   recieved_str = UCAORXBUF;
  if (recieved_string == '30') // '30' otrzymano?
    count = 0; //zeruj wysylana liczbe
recieved_number = atoi(str)+10; //dodanie 10 do przekonwertowanego na int stringa otrzymanego z
pinu rx
```

```
}
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                   // Stop Watchdog
  if (CALBC1_1MHZ==0xFF)
                             // Check if calibration constant erased
   while(1);
                // do not load program
  DCOCTL = 0;
                        // Select lowest DCO settings
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                              // Set DCO to 1 MHz
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = BIT1 + BIT2;
                          // Select UART RX/TX function on P1.1,P1.2
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
                              // UART Clock -> SMCLK
  UCA0BR0 = 104;
                         // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
                         // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;
  UCAOMCTL = UCBRS_1; // Modulation Setting for 1MHz 9600
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
                             // Initialize UART Module
  UCOIE |= UCAORXIE;
                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  unsigned int count = 0;
  __bis_SR_register(LPM04 + GIE);
  while(1)
  {
    printNumber(count);
    count++;
    __delay_cycles(10000);
 }
}
```