4. Z-AXIS

МКЗ howto.prusa3d.cz





4x M3n

1x M3nS





5x M3x18

1x X-GT2



