LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

RAPPORT D'INSPECTION CAMÉRA
Inspection télévisée (ITV) — codification NF EN 13508-2

N° RAPPORT
ITV-20260724-1513

DATE D'INSPECTION
11/07/2026

TECHNICIEN
mondor

AGENCE
LTDB Toulon

CONCLUSION GLOBALE État satisfaisant

ÉMETTEUR

Les Techniciens du Débouchage
700 Avenue du 15ème Corps
83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35
contact@lestechniciensdudebouchage.fr

CLIENT

Mirabella
10 rue pasteur
83460 Les Arcs
Tél. 0608218654
christine.mirabella@gmail.com

5 tronçons détaillés en pages suivantes.

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

1. COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

CONCLUSION TRONÇON État satisfaisant

Type de réseau Eaux pluviales (EP)

Matériau PVC

Diamètre (DN) DN 80

Linéaire inspecté 7.5 m

Regard amont pied de colonne

Regard aval gouttieres

Sens d'inspection aval vers amont

Matériel utilisé Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

OBS 01 depart RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur

DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Photo 1 — depart

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

OBS 02 coude RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Coude à 45 avant d'atteindre, l'entrée de la gouttière

Photo 2 — coude

OBS 03 entree gouttiere RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la jonction entre le PVC et le zinc, rien à signaler

Photo 3 — entree gouttiere

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

PRÉCONISATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

• Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

2. TRONÇON 2

CONCLUSION TRONÇON État satisfaisant

Type de réseau Eaux usées (EU)

Matériau PVC

Diamètre (DN) DN 80

Linéaire inspecté 7 m

Regard amont Ouverture sur la canalisation EU en façade côté rue

Sens d'inspection aval vers amont

Matériel utilisé Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 2

OBS 01 Ouverture sur la colonne BAI · Trou / perforation

CATÉGORIE structurel
GRAVITÉ Critique
DÉFINITION Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 sur la colonne et passage en remontant vers les étages

Photo 1 — Ouverture sur la colonne

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

OBS 02 Point 2 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage de la cuisine

Photo 2

OBS 03 Point 3 BAL · Soudure défectueuse

CATÉGORIE structurel
GRAVITÉ À surveiller
DÉFINITION Cordon de soudure incomplet, fissuré ou décalé (PE/PEHD, acier).

Piquage de la cuisine, deuxième étage
Constater PVC, qui a été chauffé probabilité d'un raccordement fuyard

Photo 3

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 2

• Reprise de branchement / piquage
Remise en conformité du raccordement défectueux ou perforant : meulage, pose d'une selle de branchement étanche.

URGENCE : COURT-TERME

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

3. TRONÇON 3

CONCLUSION TRONÇON État satisfaisant

Type de réseau Eaux usées (EU)

Matériau PVC

Diamètre (DN) DN 100

Linéaire inspecté 7 m

Regard amont À partir d'une ouverture fait au bas de colonne

Sens d'inspection aval vers amont

Matériel utilisé Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 3

OBS 01 Point 1 BAI · Trou / perforation

CATÉGORIE structurel
GRAVITÉ Critique
DÉFINITION Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 rebouché par un bouchon PVC

Photo 1

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

OBS 02 Point 2 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage

Photo 2

OBS 03 Point 3 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du deuxième étage

Photo 3

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 3

• Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

4. TRONÇON 4

CONCLUSION TRONÇON État satisfaisant

Type de réseau Eaux usées (EU)

Matériau PVC

Diamètre (DN) DN 100

Sens d'inspection amont vers aval

Matériel utilisé Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 4

OBS 01 Point 1 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Collecteur principal qui récupère tous les canalisation intérieur jusqu'au tout-à-l'égout

Photo 1

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

OBS 02 Point 2 BBB · Dépôts adhérents

CATÉGORIE fonctionnel
GRAVITÉ À surveiller
DÉFINITION Dépôts gras, calcaire, tartre ou béton incrustés sur les parois.

Un peu de tartre, formé juste avant le siphon disconnecteur

Photo 2

OBS 03 Point 3 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé dans le siphon

Photo 3

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 4

• Surveillance périodique
Inspection ITV recommandée tous les 3 à 5 ans pour anticiper l'évolution des désordres mineurs.

URGENCE : PREVENTIVE

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

5. TRONÇON 5

CONCLUSION TRONÇON État satisfaisant

Type de réseau Eaux pluviales (EP)

Matériau PVC

Diamètre (DN) DN 100

Regard amont Pied de colonne EP, rue Carnot

Sens d'inspection aval vers amont

Matériel utilisé Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 5

OBS 01 Point 1 BAK · Corrosion / abrasion

CATÉGORIE structurel
GRAVITÉ Significatif
DÉFINITION Attaque chimique ou mécanique de la paroi : surface piquée, érosion du fil d'eau.

Colonne rouillée, mais fonctionnel

Photo 1

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

OBS 02 Point 2 RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE ras
GRAVITÉ Mineur
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la gouttière, rien à signaler, canalisation fonctionnelle

Photo 2

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 5

• Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

LES TECHNICIENS DU DÉBOUCHAGE
Inspection télévisée des canalisations · ITV · NF EN 13508-2

Rapport d'inspection caméra
700 Av. du 15ème Corps · 83000 Toulon
Tél. 07 83 63 68 35

GLOSSAIRE TECHNIQUE
ITV Inspection Télévisée des canalisations — passage caméra du réseau pour cartographie des désordres.
DN Diamètre Nominal — référence du diamètre intérieur d'une canalisation, exprimée en millimètres.
Regard de visite Ouvrage maçonné permettant l'accès au réseau pour curage, inspection ou intervention.
Linéaire Longueur cumulée du réseau inspecté, exprimée en mètres.
Fil d'eau Ligne théorique du fond de la canalisation où s'écoulent les effluents.
Hydrocurage Curage par jet d'eau haute pression (jusqu'à 200 bars) — le plus efficace contre dépôts gras et racines fines.
Chemisage Réhabilitation sans tranchée par insertion d'une gaine résinée polymérisée à l'intérieur de la canalisation existante.
Manchon Chemisage ponctuel (1 à 3 m) appliqué sur une zone localisée — alternative légère au gainage continu.
EN 13508-2 Norme européenne de codification des défauts observés lors des inspections télévisuelles des réseaux.