

## RAPPORT D'INSPECTION CAMÉRA

Inspection télévisée (ITV) — codification NF EN 13508-2

|                                 |                                 |                      |                       |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| N° RAPPORT<br>ITV-20260724-1513 | DATE D'INSPECTION<br>11/07/2026 | TECHNICIEN<br>mondor | AGENCE<br>LTDB Toulon |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

CONCLUSION GLOBALE

État satisfaisant

## ÉMETTEUR

## Les Techniciens du Débouchage

700 Avenue du 15ème Corps

83000 Toulon

Tél. 07 83 63 68 35

contact@lesttechniciensdudebouchage.fr

## CLIENT

## Mirabella

10 rue pasteur

83460 Les Arcs

Tél. 0608218654

christine.mirabella@gmail.com

## 1. COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type de réseau    | Eaux pluviales (EP)         |
| Matériau          | PVC                         |
| Diamètre (DN)     | DN 80                       |
| Linéaire inspecté | 7.5 m                       |
| Regard amont      | pied de colonne             |
| Regard aval       | gouttieres                  |
| Sens d'inspection | aval vers amont             |
| Matériel utilisé  | Caméra pousseuse (push-rod) |

## OBSERVATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

OBS 01    depart

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE  
GRAVITÉ  
DÉFINITION

**ras**  
**Mineur**  
Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.



Photo 1 — depart

OBS 02    coude

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE  
GRAVITÉ  
DÉFINITION

**ras**  
**Mineur**  
Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Coude à 45 avant d'atteindre, l'entrée de la gouttière



Photo 2 — coude

OBS 03    entree gouttiere

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE  
GRAVITÉ  
DÉFINITION

**ras**  
**Mineur**  
Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la jonction entre le PVC et le zinc, rien à signaler



Photo 3 — entree gouttiere

PRÉCONISATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

— Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PRÉVENTIVE

2. TRONÇON 2

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Type de réseau      | Eaux usées (EU)                                      |
| Matériau (DN)       | EU 160                                               |
| Regard, amont, aval | Couverture sur la canalisation EU en façade côté rue |
| Matériel utilisé    | Caméra pousseuse (push-rod)                          |

## OBSERVATIONS — TRONÇON 2

### OBS 01 Ouverture sur la colonne

BAI · Trou / perforation

CATÉGORIE **structurel**  
GRAVITÉ **Critique**  
DÉFINITION Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 sur la colonne et passage en remontant vers les étages



Photo 1 — Ouverture sur la colonne

### OBS 02 Point 2

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
GRAVITÉ **Mineur**  
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage de la cuisine



Photo 2

OBS 03 Point 3

BAL · Soudure défectueuse

CATÉGORIE            **structurel**  
GRAVITÉ              **À surveiller**  
DÉFINITION           Cordon de soudure incomplet, fissuré ou décalé (PE/PEHD, acier).

Piquage de la cuisine, deuxième étage  
Constater PVC, qui a été chauffé probabilité d'un raccordement fuyard



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 2

- **Reprise de branchement / piquage**  
Remise en conformité du raccordement défectueux ou perforant : meulage, pose d'une selle de branchement étanche.  
URGENCE : COURT-TERME

3. TRONÇON 3

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Type de réseau    | Eaux usées (EU)                                 |
| Matériau          | PVC                                             |
| Diamètre (DN)     | DN 100                                          |
| Linéaire inspecté | 7 m                                             |
| Regard amont      | À partir d'une ouverture fait au bas de colonne |
| Sens d'inspection | aval vers amont                                 |
| Matériel utilisé  | Caméra pousseuse (push-rod)                     |

## OBSERVATIONS — TRONÇON 3

### OBS 01 Point 1

BAI · Trou / perforation

CATÉGORIE **structurel**  
GRAVITÉ **Critique**  
DÉFINITION Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 rebouché par un bouchon PVC



Photo 1

### OBS 02 Point 2

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
GRAVITÉ **Mineur**  
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage



Photo 2



OBS 03 Point 3

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
GRAVITÉ **Mineur**  
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du deuxième étage



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 3

- **Aucune intervention nécessaire**  
État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.  
URGENCE : PREVENTIVE

4. TRONÇON 4

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type de réseau    | Eaux usées (EU)             |
| Matériau          | PVC                         |
| Diamètre (DN)     | DN 100                      |
| Sens d'inspection | amont vers aval             |
| Matériel utilisé  | Caméra pousseuse (push-rod) |

OBSERVATIONS — TRONÇON 4

## OBS 01 Point 1

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
 GRAVITÉ **Mineur**  
 DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Collecteur principal qui récupère tous les canalisations intérieures jusqu'au tout-à-l'égout



Photo 1

## OBS 02 Point 2

BBB · Dépôts adhérents

CATÉGORIE **fonctionnel**  
 GRAVITÉ **À surveiller**  
 DÉFINITION Dépôts gras, calcaire, tartre ou béton incrustés sur les parois.

Un peu de tartre, formé juste avant le siphon disconnecteur



Photo 2

OBS 03 Point 3

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
GRAVITÉ **Mineur**  
DÉFINITION **Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.**

Arrivé dans le siphon



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 4

- **Surveillance périodique**  
Inspection ITV recommandée tous les 3 à 5 ans pour anticiper l'évolution des désordres mineurs.
- URGENCE : PREVENTIVE

5. TRONÇON 5

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Type de réseau    | Eaux pluviales (EP)            |
| Matériau          | PVC                            |
| Diamètre (DN)     | DN 100                         |
| Regard amont      | Pied de colonne EP, rue Carnot |
| Sens d'inspection | aval vers amont                |
| Matériel utilisé  | Caméra pousseuse (push-rod)    |

OBSERVATIONS — TRONÇON 5



## OBS 01 Point 1

BAK · Corrosion / abrasion

CATÉGORIE **structurel**  
 GRAVITÉ **Significatif**  
 DÉFINITION Attaque chimique ou mécanique de la paroi : surface piquée, érosion du fil d'eau.

Colonne rouillée, mais fonctionnel




Photo 1

## OBS 02 Point 2

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE **ras**  
 GRAVITÉ **Mineur**  
 DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la gouttière, rien à signaler, canalisation fonctionnelle



Photo 2

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 5

• Aucune intervention nécessaire

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

GLOSSAIRE TECHNIQUE

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITV              | Inspection Télévisée des canalisations — passage caméra du réseau pour cartographie des désordres.                     |
| DN               | Diamètre Nominal — référence du diamètre intérieur d'une canalisation, exprimée en millimètres.                        |
| Regard de visite | Ouvrage maçonné permettant l'accès au réseau pour curage, inspection ou intervention.                                  |
| Linéaire         | Longueur cumulée du réseau inspecté, exprimée en mètres.                                                               |
| Fil d'eau        | Ligne théorique du fond de la canalisation où s'écoulent les effluents.                                                |
| Hydrocurage      | Curage par jet d'eau haute pression (jusqu'à 200 bars) — le plus efficace contre dépôts gras et racines fines.         |
| Chemisage        | Réhabilitation sans tranchée par insertion d'une gaine résinée polymérisée à l'intérieur de la canalisation existante. |
| Manchon          | Chemisage ponctuel (1 à 3 m) appliqué sur une zone localisée — alternative légère au gainage continu.                  |
| EN 13508-2       | Norme européenne de codification des défauts observés lors des inspections télévisuelles des réseaux.                  |