國立虎尾科技大學機械設計工程系機械工程實驗(二)熱流力實驗

實驗 6. 真空抽氣性能實驗

指導教授: 周 榮 源 老 師

班 級: 四設四乙

學 生: 陳濬祺 41023229

黃嘉偉 41023238

廖崇軒 41023244

劉于綸 41023245

劉昱辰 41023246

組 別: 第11組

中華民國 1 1 3 年 1 1 月 5 日星期二

一、實驗目的

真空抽氣性能實驗的主要目的是評估真空系統的性能和效率,並確保其能達到特定應用所需的真空度。此實驗的結果能幫助改善真空系統的設計,優化其運行參數,並確保其能在實際應用中可靠地達到要求的真空度和抽氣速度。

二、儀器與設備

- 1. 自製真空系統乙套
- 2. 水氣 Trap 乙個
- 3. 計時器乙個
- 4. 水盤乙個
- 5. 吸水紙數張
- 6. 精密天平乙台




圖 1. 真空腔體



圖 2. 機械幫浦



圖 3. 真空計

三、實驗原理

真空幫浦之功能是將一特定空間之氣體抽除,使氣體密度降低,達到某一壓力狀態。但是,氣體在真空系統中之流動特性隨壓力之不同而有很大差異。因此,對不同壓力範圍必須依相對應之抽氣原理來設計不同型態幫浦。同時,針對特定抽氣要求,需組合搭配不同性能與型態之真空幫浦來使用,才能達到有效又經濟之真空抽氣目的。




圖 4. 實驗器材配置

四、實驗原理

- 1. 旋轉閥門(約16圈)。
- 2. 將真空腔體蓋子蓋上,管路末端出口關上,開啟幫浦開始抽真空 (開啟蓋子打不開表示實驗正確)。
- 3. 觀察測量器上的數值,待數值穩定後,將閥門轉 10 圈至半開,重 複 1、2 步驟。
- 4. 查看數據並記錄。

五、實驗結果與討論

由此實驗可知,真空度越大表示越接近大氣壓力,真空度月小理論 上越接近真空狀態。以下是詳細解釋:

1. 真空等級的理解

高壓(低真空):當壓力值較大(例如 760 Torr,101.3 kPa)時,表示系統內的氣體較多,真空度較低,抽氣效果較弱。低壓(高真空): 當壓力值較小(例如 10⁻³ Torr,1 mPa)時,表示系統內的氣體較少,真空度較高,接近理想真空。

2. 真空技術中的壓力單位

Torr (托): 真空技術中常用單位

- -. 1 Torr ≈ 133.3 帕斯卡(Pa)。
- 二. 帕斯卡(Pa): 國際單位制壓力單位,真空工程中也常用。
- 三. Micron(微米汞柱): 1 微米汞柱 = 0.001 Torr, 用於非常 細微的真空測量。

六、参考資料

周榮源老師資料提供