
(a)
Swap angle
0
π
2π
3π
4π
5π
6π
Detuning (MHz)
3
1
-0
-1
-3
0
44
88
132
Swap time (ns)
0.8
0.6
0.4
0.2
Probability |0⟩ (p_0)
(c)
Swap angle
Axes
1.0
0.7
0.4
0.1
X
Y
Z
Swap time (ns)
(d)
Swap angle
Robustness
Exp.
Sim.
Swap time (ns)
(b)
0
0.5π
1.0π
1.5π
2.0π
Z
X
1
0
−1