

다음 순서에 따라 프로그램 하시오

1. "forTestPart.CATPart" Open




2. "forTestGS"에 "PointForDrawingGS" Geometrical Set 생성



3. 생성된 "PointForDrawingGS"에 추가 포인트 생성

Name	Х	Υ	Z
PT-1	0	0	0
PT-2	-250	100	-300
PT-3	90	-250	60

4. 다음 이미지의 Option 설정



Tools -> Option -> Mechanical Design -> View -> Project 3D Point

- 5. "forTestDrawing.CATDrawing"파일 Open
- 6. 도면 Update
- 7. Update된 도면에 "Point Name(X,Y,Z)" 텍스트와 리더 생성
- 8. 도면파일 저장
- 9. 완료된 프로그램 전체와 Part, Drawing 파일을 "본인이름_Test.zip"으로 압축하여 Jhlee@solideng.co.kr로 전송