激光打印机成像转印的工作原理(下)

◆吕和胜

5. 定影

被转移到纸上的墨粉图像还没有和纸完全合为一体 ,此时如用手一摸 ,墨粉图像就会被抹掉 ,因此还需要将墨粉固化到纸上才能成为最终打印品 ,这一固化的过程就叫做定影。

目前,定影的方式很多,但基本上是以热定影为主,其原理如图 6 所示。一般采用卤素加热灯作为热源。当热源使墨粉达到熔点时,颗粒熔化互相融合并向纸基渗透,同时定影下轧辊(压力胶辊)施加一定压




图 6 定影原理示意图

力以增强墨粉颗粒的附着能力。当离开热源后温度低时,墨粉凝固,与纸融为一体,墨粉颗粒之间也融为一体,使图像固化到纸上以变得光洁、平整、细腻而富于质感。

在定影过程中,关键是定影温度的控制,既要能使 墨粉融化,又不致于湮散,以保证图像的清晰。

6 清洁

光电导体表面在转印后仍滞留着残余墨粉和残余电荷,如果不清除,势必带入下一个成像转印过程,前一张打印的残余图像就会在后一张打印品中显现出来,显然谁也不愿意去看有重叠影像或有前一原稿内容的脏乱打印品,因而清除残余墨粉和残余电荷极其重要,这就必须有一个清洁(Cleaning)的过程。

清洁的方法很多,其中最主要的有三种,放电曝光清洁、刮板清洁和毛刷清洁。放电曝光清洁是通过交流高压放电配之以充分曝光来消除光电导体上的残余电荷。刮板清洁是用橡塑刮板将残余墨粉刮掉,如图 7 所




图 7 刮板清洁示意图

- 1. 使用万用表的方法
- (1)把万用表的范围置到 12 VDC 档上。
- (2)将万用表的负极表棒接在 DC 控制器的 J106-4(GND)上。
 - (3)根据检测要领进行检测。
 - 1 :5 V
- V 0:0

- 2. 使用维修方式的方法
- (1)打开前门 将门开工具插入门开关。
- (2)按维修开关。
- (3)在操作部上按"** [2] [*]"。
- (4)用□ 或 □键 输入下列地址 检测光电中断
- 器。如下表所示。

序 号	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
作用	排纸检测(PDP3)	下供纸口测知(PDP4)	手工检测(MFPD)	第 1 对位前纸测 知(PDP1)	横对位纸边测知 (PDP2)	镜头原始位置 (LHP)
万用表 + 表棒	J110-A4	J111-B2	J10-A7	J114-B5	J104-B2	J114-B13
维修方式	PA0-5	PA0-6	PA0-0	PA0-6	SPC-7	SPC-4
检测要领(如	准备状态打开排 纸部 (1)检知操纵杆 Q2 (2)遮光时为" A"cac		准备状态中用手指 上下摇动操纵杆 (1)操纵杆板下 (时为"饱"Publis	(1)Q5 仕纸测复 印纸时(检测杆 左 05 时)+"1"	上好手工上导纸部往往 Q6 插进复印纸 A(11)前复印纸时状 0"	往 07 插入复印纸 (1)有复印纸时 为" 1" (2)无时为 0 "WW"

示。

橡塑刮板紧贴于感光鼓上并与其表面成一定剪切 角,在感光鼓旋转的同时将其表面残留的墨粉刮入废 粉回收盒内。由于这种方式容易使墨粉颗粒附着于刮 板之上 长期使用会磨损感光鼓 因此要注意定期对此 部件进行清洁。

毛刷清洁则采用反充电曝光加磁刷的方法回收墨 粉 原理如图 8 所示。




图 8 毛刷清洁示意图

滚筒式毛刷在

驱动电机的作用下

与感光鼓反向转动,

将感光鼓上残留的

墨粉轻轻扫入废粉

回收盒内。同时,毛

刷利用旋转摩擦产

生静电以吸引墨粉,

可以有效地避免墨

粉飞扬而污染打印

综上所述 ,从充

印、定影到清洁这六

个步骤 就组成了成

像转印的基本过程。

这一全过程可用如

图 9 所示的流程图


预曝光灯对鼓表面

(1)预曝光:由


表示。



(a)预曝光



(b)主充电



进行明射以消除残


余电荷 为成像转印 作好准备 ,如图 9(a)

(2) 主充电: 由主充电器以 -6~7 kV的高 压对鼓表面进 行充电 使光电 导体表面获得 -600~700 V 的 初始电位 如图 9(b)所示。


(3)图像曝 光: 激光束对感 光鼓表面进行 面就形成了静 电潜像,如图9 (c)所示。

(4)显影: 具有静电潜像 的鼓面在旋转 时靠近显影器, 吸附显影器中 的磁粉 在鼓面 上形成了相应 的墨粉图 如图 9(d)所示。

(5) 转印和 分离: 带墨粉图 像的鼓继续转 动 ,当靠近转印 电晕器时 复印 纸已被传送到 它们之间,此 时 转印电晕器 以 5~6 kV 的 高压放电 将墨 粉从鼓面转移 到纸上。墨粉被 吸附到纸上后, 鼓继续旋转 打 印纸在驱动机 构的作用下向




(d)显影



(e)转印和分离



(f)定影



(g)清洁

图 9 成像转印的基本过程

前移动,如图 9(e)所示。

(6) 定影: 带有墨粉图像的复印纸被送到定影上轧 辊(加热辊)和定影下轧辊(压力胶辊)组成的定影器 中 墨粉受到热融加压后被固化到纸上 成为最终打印 品送出 如图 9(f)所示。

(C)1994-2021 China Academi 所规 rnal Electronic Publishing rhouse. All thems reserved. "http://www.cnki.net 转印的证据 加图 0/2/15年



页) 家电检修技术 < 资料版 >2008 第 3 期