
七、标注改错：

1．如图所示零件，改正图样上标注各项形位公差的错误，并说明理由。（不允许改变各项形位公差的特征符号）




答：（1）、基准 A、B 应与Φ1、Φ2 尺寸线对齐；

（2）、圆柱度公差数值前不应加注Φ，且指引线不能与Φ3 尺寸线对齐；


（3）、同轴度公差指引线应与Φ3 尺寸线对齐；

（4）、平行度公差基准应为 C；

（5）、圆度公差数值前不应加注Φ，且不能有基准 A－B。



2．如图所示零件，改正图样上标注各项形位公差的错误，并说明理由。（不允许改变各项形位公差的特征符号）



答：（1）、基准 A 应与Φ1 尺寸线对齐；


（2）、直线度公差数值前应加注Φ，且指引线应与Φ1 尺寸线对齐；

（3）、垂直度公差数值前不应加注Φ，且应有基准 A；


（4）、同轴度公差指引线应与Φ2 尺寸线对齐；

（5）、圆柱度公差数值前不应加注Φ；


（6）、平行度公差基准应为 B。




3．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。




4．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。







5．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。




6．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。







7．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。





8．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。






9．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。







10. 改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。




11. 改正图示所示图样上形位公差标注中错误(在图上重新表示，形位公差项目不允许改变)。





12.改正图示所示图样上形位公差标注中错误(在图上重新表示,形位公差项目不允许改变)。






13．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。







14．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。




15．改正图中各项形位公差标注上的错误（不得改变形位公差项目）。



16．指出图中标注中的错误，并加以改正。


3.2
3.2
M8X1-6H
1.6


3.2
1.6
3.2
M8×1-6h
3.2