

Allgemeine Anleitung

Diese Anleitung begleitet die Inbetriebnahme des Systems vom Start bis zur Verbindungsprüfung

1. Anwendung starten und Startfenster prüfen.
2. Passendes PDF auswählen.
3. Windows, VR-Brille und Tablet vorbereiten.
4. Industriesteuerung einschalten.
5. Verbindung testen.
6. Bei negativer Prüfung Fehlerbehebung verwenden.