


Эти кнопки надо сделать выпадающим списком, а то будет путаница




Все эти поля сделать помельче, покомпактнее, чтобы была видна схема или схему сбоку сделать

Посмотри, как можно на одной странице уместить




Убрать кнопку нет, оставить только внутренний, внешний



Помещение сдвиг налагаются, сдвиг надо сделать стрелкой покрупнее, и чтобы не сливалось

Если 5 рельсовая система и 3 панели, внешние полосы не используются, то вид сверху должен быть:


А не посередине



Если 5 рельсовая система , 3 панели и внутренние полосы не используются, то:




Та же самая логика, если 5рельсовая система и выбрано 2 или 4 панели



Не 1 этап и 2 этап

А написать прям на кнопках: в 1 этап, в 2 этапа



Тут надо ООО добавить и куда-то делось ООО КРОКНА ИНЖИНИРИНГ, его надо вернуть



Поиск по номеру, заказчику...

+ Новый проект

ЭТАП

ПРОЕКТ	ЗАКАЗЧИК	ДАТА	СТАТУС	СТЕКЛА	ПОКРАСКА	ДЕЙСТВИЯ
и12-3-1231	ПРОЗРАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	01.03.2026	В работе			
676-8-90	СТУДИЯ СПК	28.02.2026	Запущен в производство	Стекла заказаны	Отпущен на покраску	
123-2-456	ПРОЗРАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	27.02.2026	Расчет	Стекла в цеху	Задание на покраску в цеху	

Показано 3 из 3

Добавить этап на экран проектов: если производство в 1 этап, то пустая ячейка.

Если производство в 2 этапа, то если на странице проекта указан 1 – то поставить 1, если на странице проекта 2 – то 2