
F분포 보는 법



V ₂	1-α	ν ₁					
		1	2	3	4	5	6
1	0,90	39,9	49.5	53,6	55.8	57,2	58.2
	0,95	161	199	216	225	230	234
	0,975	648	799	864	900	922	937
	0,99	4052	4999	5403	5625	5764	5859
2	0,90	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33
	0,95	18,5	19.0	19,2	19.2	19,3	19,3
	0,975	38,5	39.0	39,2	39.2	39,3	39,3
	0,99	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3
3	0,90	5,54	5.46	5,39	5.34	5,31	5,28
	0,95	10,1	9,55	9,28	9,12	9.01	8,94
	0,975	17.4	16,0	15.4	15,1	14,9	14.7
	0,99	34,1	30,8	29,5	28,7	28,2	27,9
4	0,90	4.54	4,32	4.19	4.11	4,05	4.01
	0,95	7.71	6.94	6.59	6,39	6,26	6.16
	0.975	12.2	10.7	9.98	9,60	9.36	9.20
	0,99	21,2	18.0	16.7	16.0	15,5	15.2

 $F_U\colon F_{0.975}(5,4)=9.36$