

PT PJB UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU PAITON	No.Dokumen	IK-C-O.A.03-001
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl. Berlaku	10 April 2013
OUTSERVICE BCP C	Revisi	1
MANAJER OPERASI	Halaman	1 dari 3

#### I. Fungsi

Untuk mensirkulasikan air di dalam boiler secara paksa dari down comer menuju steam drum, sehingga mampu memaksimalkan proses heat transfer di *wall tube*.

#### II. Spesifikasi

## 2.1. BCP cooling water pump

2.1.1. Type : AZ50–200 2.1.2. Flow : 58 m³/ h 2.1.3. Speed : 2900 rpm 2.1.4. Power : 15 kW 2.1.5. Tegangan : 380 V

### 2.2. Boiler Circulating Pump (BCP)

2.2.1. Manufacture : Shenyang Water Pump Factory

2.2.2. Model : LUVac350x2 – 500/1

2.2.3. Type : Wet Motor
2.2.4. Jumlah : 3 sets
2.2.5. Outlet pressure : 194,3 bar
2.2.6. Total pressure head : 32 m
2.2.7. Design pressure pump : 220 bar

2.2.8. Working temperature  $: 354,4 - 365 \, ^{0}\text{C}$ 2.2.9. Flow (1 pompa)  $: 4768 \, \text{m}^{3}/\,\text{h}$ 2.2.10. Flow (1 pompa)  $: 4086,8 \, \text{m}^{3}/\,\text{h}$ 

ketika 2 pompa MCR

#### 2.3. BCP's motor

2.3.1 Model : LUVAC2x350 – 500/1

2.3.2 Type : Wet Squirrel Cage Induction Motor

 2.3.3 Power
 : 450 kW

 2.3.4 Tegangan
 : 6 kV

 2.3.5 Arus
 : 56 A

 2.3.6 Starting Current
 : 366 A

2.3.7 Motor cavity temperature (alarm) :  $60 \, ^{0}\text{C}$ 2.3.8 Motor cavity temperature (trip) :  $65 \, ^{0}\text{C}$ 

## III. Batasan-batasan Operasi (normal)

3.1. Arus Motor BCP : < 61,6 Ampere

3.2. Diff Press inlet-outlet BCP : > 0.7 bar 3.3. Temperatur Motor BCP : < 60  $^{\circ}$ C

3.4. Diff Temperatur inlet pipe dan metal temperatur BCP : < 65  $^{0}$ C

3.5. Diff Press filter cooling water : < 1,4 bar



PT PJB UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU PAITON	No.Dokumen	IK-C-O.A.03-001
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl. Berlaku	10 April 2013
OUTSERVICE BCP C	Revisi	1
MANAJER OPERASI	Halaman	2 dari 3

## IV. Uraian

# **IV.1 Persiapan Outservice BCP C**

- 4.1.1. Pastikan alat komunikasi dan APD tersedia
- 4.1.2. Pastikan BCP C inservice.
- 4.1.3. Pastikan level air di steam drum dalam kondisi aman (-200 mm)
- 4.1.4. Pastikan temperatur metal steam drum >110 C.


# IV.2. Pelaksanaan Outservice BCP C:

- 4.2.1. Stop BCP C dari DCS.
- 4.2.2. Amati kondisi di lokal, pastikan tidak ada kelainan suara.



PT PJB UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PLTU PAITON	No.Dokumen	IK-C-O.A.03-001
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl. Berlaku	10 April 2013
OUTSERVICE BCP C	Revisi	1
MANAJER OPERASI	Halaman	3 dari 3

### V. LAMPIRAN



NAMA	HERJI HASNANTO	DWIJULI HARSONO	AĤKSANUL KHOLIQIN	INDAR JANUARTOKO	AGUS RIYANTO	BUDI SARWONO
JABATAN	Operator SHIFT <b>O</b>	Spv.S SHIFT A	Spv.S. SHIFT B	Spv.S SHIFT C	Spv.S SHIFT D	M. OPERASI
TANGGAL	10 April 2013	16 April 2013	16 April 2013	16 April 2013	16 April 2013	16 April 2013
TANDA TANGAN	Ams.	Hhadpt		Almah.		(St)