Arduino 控制板 "定时器"冲突的故障解决

谢作如 浙江省温州中学

最近,在教学《Arduino创意机 器人》的过程中碰到了一个奇怪的 问题。

● 故障描述

学生在学习了《换挡风扇》一 课后,做了一个用三个按钮控制的 "换挡风扇"。如图1所示, 学生将 三个按钮模块分别接在Arduino的 数字口2、3、4上,风扇接在数字口 11上。接好硬件后, 学生用米思齐 (Mixly) 软件编写了如图2所示的 程序,编译并下载到Arduino中。学 生按下按钮2,风扇开始慢速转动, 再按下按钮3,风扇加速转动,按下 按钮1后,风扇停止了转动。

一切都很顺利, 于是笔者提议 给这个作品增加遥控功能。学生们 马上兴致勃勃地动手找到红外遥 控模块,没几下就把硬件连接好了 (在9号数字口上增加了红外接收模 块),如图3所示。

使用遥控器上的"1""2""3" 键分别控制风扇"停止转动""慢 速转动""快速转动",程序并不复 杂,很快便写好了,如下页图4所示。

当学生按下遥控器上的"3" 键时,风扇快速旋转起来。但当按




图1 电路图




图2 参考代码




图3 电路图




图4 参考代码




图5 原理图




图6 数据手册的原理图

```
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
69
71
       //#define IR USE TIMER1
                                  // tx = pin 9
72
       #define IR USE TIMER2
                                  // tx = pin 3
     #endif
```

图7 红外遥控的库代码

数字口及其使用的定时器的对应关系

Arduino输出PWM的数字口	使用的定时器
5号口、6号口	0号定时器
9号口、10号口	1号定时器
3号口、11号口	2号定时器

下"2"键时, 预期的慢速旋转并没 有出现,风扇直接停止了转动。学 生又按了几次"2"键,可是风扇仍 然纹丝不动,再按"3"键,风扇也 不动了。这时,学生赶紧检查刚才

写的程序, 再三检查后确定程序没 有问题。那难道是硬件连接出问题 了? 仔细检查后也没有问题。一脸茫 然的学生只好来求助笔者。于是,笔 者查找遥控失效的原因。

首先, 可以确定的是, 风扇不能 工作在慢速状态下的故障和加入了 红外线遥控有关,因为本来是正常 的。但它们之间会有什么关系呢? 然后,笔者开始从它们的工作原理 人手查找线索,考虑到遥控器遵循 NEC协议, 所以不论发送还是接收 命令都需要产生38kHz的脉冲,于是 便很自然地想到, 红外接收模块工作 时会使用到Arduino板的定时器,同 时风扇转速的改变也是靠Arduino 板定时器产生的PWM输出实现的, 那会不会是它们在使用定时器资源 时产生了冲突呢?带着这一疑问, 笔者开始求证自己的推测。

● 技术分析

为了更好地理解求证过程, 笔者先来解释一下Arduino UNO 的主芯片 (Atmage328P) 中的定 时器。所谓的定时器类似于生活中 的闹钟,只要开启这个闹钟它就会 根据设定的时间不断去提醒。提 醒的方式有两种:一种是给CPU 发送定时器中断,另一种是直接在 管脚上输出脉冲电压 (PWM)。只 是在同一个时间内这个"小闹钟" 只能设定一个定时时间,以一种方 式工作,不能既当"闹钟",又输出 PWM。这种定时器在Atmage328P 中共需要三个,分别是Timer0 (0号 定时器)、Timer1 (1号定时器)和 Timer2 (2号定时器)。

为了确认红外遥控和风扇 PWM输出在使用定时器资源上是 否有冲突,首先,要确定风扇PWM

输出所使用的是几号定时器。查看 Arduino UNO的原理图,可以知 道风扇所接的11口是从Arduino主 芯片 (Atmage328P) 的17号管脚 引出的(如上页图5),笔者顺藤摸 瓜,查阅Atmage328P的数据手册, 得知此管脚 (OC2A) 正是2号定时 器在PWM模式下输出脉冲的管脚 (如上页图6),也就是说要想风扇 慢速转,必须让2号定时器工作在 PWM模式下。接着,需要确认红外 接收模块使用的是几号定时器。分 析Mixly软件中的Arduino代码, 可以看到程序加载了一个外部库 "IRremote.h",在"Mixly0.97\ arduino1.7.9\hardware\arduino\ avr\libraries\IRremote"文件夹中 找到该库文件。打开该库文件,发 现其又引用了一个用于设置中断的 库文件"IRremoteInt.h",在这个 文件的72行中发现了"#define IR_ USE_TIMER2"这一句(如上页图 7)。因此可知,针对Atmage328P芯 片, 红外遥控模块使用了2号定时 器,至此可以确定问题的原因就是 这两个功能同时使用了2号定时器。

● 解决方案

问题的原因找到了, 那怎么解 决呢? 笔者想到了两种方法:

第一种方法是修改红外遥控模 块使用的定时器。将"IRremoteInt. h"中的72行修改成"#define IR_ USE_TIMER1",强制红外遥控使 用1号定时器。保存库文件后,笔 者重新编译下载,试着按下了遥控

器上的"2"键,风扇慢速地转了起 来,成功了!

但是,这种方法对没有学习 过类C语言的学生来说,有一定困 难,而且改变了默认库中定时器的 设置,可能会产生与其他模块的冲 突, 所以这种方式只适合干硬件连 接无法改变的情况使用。有没有简 单点的方法呢?

还有一种方法就是更换风扇连 接的数字口。查看资料,笔者可以 得知, Arduino UNO的各个具备 PWM输出功能的数字口及其定时 器的对应关系如上页表所示。笔者 将风扇换到使用0号定时器的6号口 上,修改程序中的端口,重新编译 下载后,测试也一切正常。学生觉 得这种处理定时冲突的方式更简 单,只要记住6个可以输出PWM的 数字口对应的定时器,换一下连接 数字口就可以解决定时器资源冲突 问题。

● 结语

至此,故障得到了很好的解 决。通过这个过程,笔者总结了在 进行Arduino制作时需要注意的 几点:

①用Arduino UNO实现一些 简单的互动功能的确很方便, 但作 品的功能一旦复杂, 就容易出现各 种资源冲突的问题。所以,应用比较 复杂的作品,最好选用硬件资源更 加丰富的板子,如Arduino 2560、 Arduino DUE等。

②如果作品中多处用到定时

器,要合理分配定时器的使用。

③在使用数字口5、6的PWM功 能时,尽量不要使用delay()延时函 数,因为这个函数是使用定时器0来 产生延时。

④像红外遥控模块这样需要用 到定时器的模块,尽量不要接在具 有PWM功能的数字口上, 以免造成 干扰。

⑤将PWM输出写在不同程序 段,能减少互相干扰的概率。

此外,笔者深刻体会到,创客 教师和学生还应该多了解一些单片 机的原理、知识,才能"造"出更多 有趣的作品, 遇到问题也能得到有 效解决。€

如果对相关内容感兴趣, 请关注 主持人博客。

