|生活・技术・探索|

设计一个用参数控制的风扇模型

谢作如 浙江省温州中学 孙元丽 上海师范大学

相关学科:数学、技术、物理、科学

为什么现在风力发电机只有三 片瘦长的风叶呢? 这是一个有趣的问 题,在"百度知道""知乎"上有很多 类似的提问。而要想回答这个问题并 不容易, 因为要涉及到很专业的名词, 如风轮实度、贝兹理论等。对中小学 生来说,如果要研究这个问题,最好 的方法莫过于自己做个发电实验,用 3D打印机打印出具有不同叶片数量的 风扇, 然后分别进行测试, 计算出这 些风扇的发电效率。

本文不涉及这个发电实验的具 体做法, 而是把重点放在如何快速设 计出具有不同数量叶片的风扇模型 上。3D建模选择的软件是3D程序员, 因为用这款软件可以精确控制叶片的 大小、角度等参数,让发电实验更加 科学。

● 风扇模型制作过程

观察风扇的叶片形状, 可以发 现,风扇的叶片形状并非为简单规则 的图形。叶片是通过将不同的规则图 形进行组合、拉伸、旋转、扭曲、凸壳 处理等操作之后得到的。利用数学中 简单的图形构造一片叶片的大致步骤 如下:

(1) 先画一个半径为5的圆, 再画 一个半径为10的圆, 坐标为(30,0), 如 图1所示。


- (2) 对两个大小不同的圆进行凸 壳处理,将会得到如图2所示的效果。
- (3) 由于叶片是具有一定厚度 的,将叶片的高度设定为3时,叶片就 会发生变化(如图3)。
- (4) 通过以上操作步骤, 笔者制 作出了叶片的基本结构。由于叶片是 有一定倾斜角的,而叶片的倾斜角与 风扇的性能存在特定的关系,叶片倾 斜角越大,叶片上下表面间压力差越 大,相同转速下风压越大。但表面压


力越大, 就越有可能产生回流现象, 这反而会降低风扇的性能。因此,叶 片倾斜角也要设定在一定的限度内, 笔者查阅相关资料了解到, 当叶片倾 斜的角度为10~15度的时候, 风扇的效 率最高, 所以将叶片的倾斜角设为15 度 (如图4)。

叶片做好后,要形成不同叶片 数量的风扇,还需要计算叶片的旋 转角度。

(1) 当叶片数量为2的时候, 只 需要复制1片叶片,并且将叶片围 绕Z轴旋转360÷2=180度(如下页 图5)。










图4

- (2) 当叶片数量为3时,需要另 外复制2片叶片,并且将第一片叶片 围绕Z轴旋转360÷3×1=120度,将第2 片叶片围绕Z轴旋转360÷3×2=240度 (如图6)。
- (3) 当叶片数量为4的时候,需 要另外复制3片叶片,并且将第一 片叶片围绕Z轴旋转360÷4×1=90 度,将第二片叶片围绕Z轴旋转 360÷4×2=180度,将第三片叶片围绕 Z轴旋转360÷4×3=270度(如图7)。

当叶片片数为5或6的时候…… 需要的叶片数量越多,复制叶片、旋 转叶片的角度、建模等就会越麻烦, 并且很耗费时间, 更糟糕的是, 稍不 注意就有可能出现错误。那么,有没 有更简单的办法呢?

● 参数化建模设计

其实只要认真分析,就可以发 现:叶片旋转的角度和叶片的片数与 叶片序号有关。可以将公式整理为: 叶片旋转角度=360÷叶片片数×叶片 序号。由于每次需要的叶片片数不同, 序号也不相同, 所以将叶片片数和叶 片序号设置为变量。所谓变量, 就是 计算机语言中能储存计算结果或能表 示值的抽象概念,这在程序设计中非 常重要。

接下来利用循环来建模,循环的 次数=叶片片数-1,叶片的片数可以自 己定义。具体的操作如下:

(1) 首先找到变量 🚨 模块, 单 击鼠标左键,找到赋值 № 子 模块, 单击下拉箭头, 将x修改为叶片 片数,需要注意的是变量的名称可以 是任意的, 为了方便识记, 新建的两 个变量名称分别为叶片片数和叶片序 号,接着在数学 # 模块中找到输入 数字 0 模块,并将输入数字 0 模 块拖放到赋值模块内, 拖放的结果就 是 题 区 = 10 这样的。




图5




图6




图7

```
360 ÷ ▼ ▶ 扇叶片数 ▼ ▶ 扇叶序号 ▼
```

图8




图9

(2) 叶片主体部分建模。在数学 模块中找到四则运算 块,将参数修改为 350 和 解 350 和 解 350 和 解 350 和 解 350 和 第 350 和 第 350 和 第 350 和 3 这里的运算同样满足先乘除后加减的 法则。

接下来,只要修改变量"扇叶片 数"的值,点击生成模型,就能得到不 同的模型了。当叶片片数为4的时候, 得到的结果如上页图8所示。

如果不怕麻烦,还可以继续修改 代码, 让不同的叶片拥有不同的颜色。 只要将颜色模块放在循环内, 就可以 得到拥有多彩叶片的漂亮风扇模型了 (如图9)。只不过模型中的颜色仅仅 是为了看起来漂亮,因为普通3D打印 机一般都不支持多颜色打印。

这种通过参数(变量)建立模 型,并通过改变模型中的参数值就能 形成新模型的方法, 称之为参数化建 模。传统的3D建模主要是固定模型的 尺寸, 对模型进行一步步的变换, 如 变换模型的角度、方向, 使输入的每 一个模型都有一个确定的位置, 若需 要修改的模型很多,修改起来就非常 麻烦。巧妙地使用参数化建模技术, 可以提高建模效率。当然,要做好参 数化建模,就需要多学点数学知识。 至于为什么三片叶片的风扇效率最 高,还需要学生们利用这些打印出来 的风扇去做实验,认真去探究。e

如果对相关内容感兴趣, 请关注 主持人博客。



(上接第65页)

量过大,展示速度过快,容易忽视效 果。部分教师忽略了幼儿的心理特点、 认知规律和记忆规律, 过分强调背景、 动画、图片、视频和声音,这样容易导 致整个课件华丽无比, 信息量过大, 展 示的速度也过快, 幼儿难以有效接收, 从而使教学效果大打折扣, 还造成了 教学资源的浪费。

● 幼儿园多媒体教学问题的

解决策略

首先, 在教学活动中应坚持教师

的主导地位,给予幼儿更多的自主探索 机会。作为教学辅助手段,多媒体的应 用只是为了更直观、更清楚地展示一 个物品, 阐述一个故事, 或者更形象、 更生动地讲述一个道理。

其次,不要过分依赖多媒体替代 真实的事物,应尽可能创造条件让幼 儿到真实的环境中去体验、感知,全面 客观地发现生活中的美好事物。

最后,要加强教师培训,提高他们 的教育信息化水平; 加深教师对教材 的理解与课件的认识, 使其以符合幼 儿的认知规律为准则设计教学活动, 遵循教学性、科学性的原则。 &