

회수장치2 -- 현재 트리(tree) 구조
중복 Crank_1 제거 + 전 joint ParentLink_ChildLink 명명 완료, closed-loop 없음

변경 이력:
- 중복 Crank_1(PULLEY_1측, 구 회전29) 완전 제거
-> M_Top_1측 Crank_1(구 회전34) 하나만 남아 트리 구조 확정
- 전 joint명 ParentLink_ChildLink 형식으로 재명명
(한글 조인트명 깨짐 문제 해결, 예: 회전31->base_link_Shaft_copy_1)
- base_link_Shaft_copy_1(메인 샤프트)에 motor actuator 추가
- collision hull(convex hull, 33개)은 현재 비활성화(contype=0)
상태로 대기 중

