Evacuation du 11/06/2024

Diffusion à l'ensemble du personnel et étudiants

Un exercice d'évacuation inopiné a été réalisé dans tous les bâtiments le mardi 11 juin 2024 à 15h33

Rappel: avant un exercice, il est vérifié qu'il n'y a pas de DS - travaux notés via l'emploi du temps ADE. Vous êtes enseignants: n'hésitez pas à spécifier ces travaux dans ADE par « test, travaux notés... »

L'agent d'accueil était en charge de mettre l'ensemble des bâtiments en sécurité (déclenchement alarme sonore et fermeture des portes coupe feu)

Équipe d'évacuation :

- 1 personne pour la gestion logistique de la centrale incendie après déclenchement alarme (réarmement)
- 1 personne au poste de l'accueil de l'IUT
- 4 Assistants de prévention répartis sur 3 points de rassemblement du site de l'IUT (cf plan)+1 observateur
- Les chargés d'évacuation présents : nombreuses zones n'ont pas été vérifiées en l'absence de serres files (7 zones sur 20)

Bilan Global:

L'alerte :

- Le temps d'évacuation entre l'alerte d'un départ de feu et le déclenchement de l'alarme sonore : il est constaté immédiat dans l'ensemble des bâtiments à l'exception de quelques lieux où les étudiants prennent leur temps pour se rendre au point de rassemblement (bibliothèque, 2^e étage bâtiment 5, insistance du serre file dans le bâtiment 10 pour la sortie)
- Durée de l'évacuation : 10 min au total

<u>L'évacuation des personnes</u> : quelques remarques

- Stationnement des personnes sur les voies de circulation, l'attente doit se faire au point de rassemblement (pour ne pas gêner l'intervention des pompiers ne pas hésiter à attendre sur l'herbe derrière le panneau)
- Vous êtes « serre file » n'oubliez pas de rendre compte à l'Assistant de Prévention sur le point de rassemblement de vos actions (ou non actions) cela permet d'informer les pompiers (présence de personnes dans le bâtiment, fermeture des gaz, blocage ascenseur...). De nombreuses zones n'ont pas été vérifiées en l'absence de chargés d'évacuation.
- Fermeture des portes et fenêtres avant votre sortie afin d'éviter la propagation des fumées
- Coupure des vannes de gaz de laboratoire dans les bâtiments 6 et 7

<u>Problèmes techniques à résoudre :</u>

- Le transmetteur téléphonique n'a pas fonctionné
- Problème de langage sur l'imprimante SSI
- Problème de fermeture sur 2 portes coupe-feu

RAPPEL DE LA LOCALISATION DES 3 POINTS DE RASSEMBLEMENT

